

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия. Министерство культуры

Управление охраны культурного наследия  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРИЦА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искуств
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1824-1826 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, Питкярантский р-н,

пос. Салми, в 35 км от г. Питкяранта

населенный пункт; населенный пункт; путь подъезда

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей бюль. клуб			больш. гости. зала	учреждение торгов., промышл., склад	+

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 2  
Фото фрагментов— 20

Генплан—

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план  
охранной зоны

внладим - 5

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

для памятников археологии	—история возникновения: Кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	—история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Поселение, где расположена церковь, известно с ХУ в. как центр бывшего Воскресенско-Салминского погоста. Оно было захвачено шведами в результате польско-шведской интервенции нач.ХУП в. и в 1622 г. повышено в ранг города. В 1721 г. земли были возвращены России по Ништадтскому мирному договору, а в конце XVIII в. поселение вошло во владения семейства графов Григория и Алексея Орловых и их наследников, при которых здесь были построены лесопильни, мельницы и каменное здание Никольской православной церкви.

Проект церкви выполнен мастерской финского архитектора К.Л.Энгеля в 1824 г.

В клировых книгах сохранилась запись: "...церковь Николая построена в 1826 г. иждивением Ея сиятельства камерфрейлины графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской и тщанием управителя Ея вотчины, сердобольского купца Федора Маковкина.

Три престола - Св.Николая, на правой стороне Святителя и чудотворца Алексея Митрополита Московского и всяя Руси, налево во имя св. Анны".

Работы выполнялись местными крестьянами.

б) перестройки и утраты, изменяющие первоначальный облик памятника.

Все перекрытия и завершения церкви разрушены в период Великой Отечественной войны 1941-45 гг.

в) реставрационные работы (общий характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки;
	для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски;
	для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. ис-ва	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Расположена на высоком холме близ р. Тулема в центральной части п. Салми, является активной вертикальной доминантой.

Церковь теплая, сооружена из кирпича и оштукатурена. Представляет собой здание в стиле позднего классицизма. Форма плана симметричная, на одной пропольной оси в направлении с востока на запад расположены - алтарь, храмовое помещение, трапезная и колокольня.

Композиционно-пространственная структура образована наиболее широким в плане основным объемом, имеющим форму параллелепипеда, который объединяет трапезную, собственно церковь и два алтарных придела - северный и южный. Трапезная и приделы были покрыты двухскатной кровлей, а храмовая часть, выделенная на боковых фасадах портиками, завершается восемьериком, покрытым восьмигранным куполом. Купол первоначально был увенчан небольшой главкой с крестом на круглом глухом барабане.

В центре восточного фасада выступает полукруглая в плане эпизода главного престола, которая значительно уже храмового объема и была покрыта пологой вальмовой стропильной кровлей. С западной стороны к трапезной примыкает высокая четырехъярусная колокольня с тремя ярусами аркана, верхний из которых, утранчен. Он завершался небольшой главкой с крестом. Верхние ярусы колокольни имеют квадратную в плане форму. Они возвышаются над низким прямоугольным в плане объемом, трактованным как паперть главного входа и оформленным на западном фасаде треугольным портиком на четырех полуколоннах. Стены церкви сложены из большемерного кирпича, оштукатурены, снаружи имеют выступающий цоколь. Углы здания укреплены прямоугольными пиластрами. На боковых фасадах пиластры разделяют две пары окон трапезной, а четыре пиластры апсиды **ФЛАНКИРУЮТ**.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

см. вкладыш

Одна из крупных церквей поздне-классицистического стиля на территории Карелии, обладающая большим градостроительным значением.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1994, с. 85-86, 200.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии				
культурного слоя в жилых избах				
конструкций				
стен	+			
покрытий				
потолков				
пола				
декора фасадов				
интерьеров				
в интерьере:				
живописи				
скульптуры				
прика, иск-ва				
для памятников монументального искусства				
шокола				
постамента				
скульптуры				
Грунта				
красочного слоя				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

государств	республ	местнаг	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены



а) дата приема охр-го документа

Дата составления доклада и охраны памятников

10.10.1981 г.

Составитель Копинин В.Г. - архитектор

(Ф. И., О., Должность или профессия)

Маркова В.М.

Испектор по охране памятников

М. П.

(Фамилия)

г. Петрозаводск, Белзи



D000026309\*

## ВКЛАДЫШ I

п. Салми

Респ. Карелия

Питкярантский р-н

Церковь Николая Чудотворца

1824-1826 гг.

К п. УП а)

два боковых окна алтаря и одно - центральное ложное. Стены венчает многоступенчатый карниз в виде упрощенного антаблемента, состоящий в основном из полуvala и выкружки с четвертями. В средней части карниза проходит поребрик, в верхней - сухарики. Аналогичный карниз имеет верхний ярус колокольни и восьмигранный барабан купола храма.

Яруса колокольни по краям оформлены парными плоскими пилястрами, по вертикали расчлененными горизонтальным пояском простого профиля, проходящим в уровне импостов арок и проемов.

Храм имеет три выступающих портика со входами на боковых и западном фасаде. Портики выполнены на четырех полуколоннах, завершаются треугольным фронтом. Карниз, фриз и архитрав проходят в уровне карниза, стек и имеют с ним одинаковый профиль. В центре боковых портиков расположены дверные проемы, а по бокам - окна с лучковыми перемычками и замковым камнем. Над ними - прямоугольные ниши - киоты.

Дверной проем западного портика более крупный, с полуциркульным верхом. По бокам от него ложные окна, а во фронтоне круглое окно. Восьмерик над храмовым помещением имеет световое окно в центре каждой грани. В основании проемов проходит широкий штукатурный пояс сложного профиля, над окнами - карниз. Углы восьмерика оформлены пилястрами.

Проемы ярусов звона колокольни имеют полуциркульное завершение с замковым камнем. Все окна церкви с лучковыми перемычками и выступающим подоконником. Оконные откосы снаружи обработаны на полуval в четвертях, а изнутри оформлены профилированными наличниками.

Стены изнутри оштукатурены, сохранились фрагменты декоративных поясков.

Все перекрытия обрушиены, за исключением купола храма.

ВКЛАДЫШ 2

п. Салми

Респ. Карелия

Питкярантский р-н

Церковь Николая Чудотворца

1824-1826 гг.

К п. УП а)

В трапециевидной находитятся два столба квадратного сечения с подпружными арками между ними и стенами. Центральный неф был перекрыт двумя крестовыми сводами, а боковые - цилиндрическими с распалубками в торцах. Перекрытия ярусов колокольни были дощатые по балкам.

Пол в церкви имеет бетонную стяжку, выполненную, вероятно, по цилиндрическим сводам перекрытия.

Размер в плане 39x15,9 м.





























МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР **ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)**  
**СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Главк охраны памятников МК РК** (индекс)  
 Адрес **Республика Карелия, Питкярантский район, п. Салми**  
(АССР, край, область; район, автономная обл; национальный округ; населенный пункт)

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца
		<b>4</b>	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

**1824-1826гг.**

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-вокругсундное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+ союзная	республ. местная	не состоит	+

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+ союзный	+ республикан.	+ местный	

месяцами, документы  
дата составления карточки  
10 мая 1982 г.  
член НП  
Исправлено

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
+ союзный	+ республикан.	+ местные

Составляющий **Копин В.Г., архитектор**  
и.о. должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников **Маркова В.М.**  
и.о. должность)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Расположена на высоком холме, играет активную градостроительную роль.

Композиционно-пространственная структура образована наиболее широким в плане центральным объемом, имеющим форму параллелепипеда, объединяющим помещения трапезной, собственно церкви и двух алтарных приделов – северного и южного.

Храмовая часть на боковых фасадах выделена портиками, завершается световым восьмериком с полуциркульным куполом.

Центральный алтарный придел полуциркульный в плане. С запада примыкает колокольня с тремя ярусами звона. Декоративное оформление строгое, в классицистическом стиле. Стены из большемерного кирпича, снаружи разделены пилasters, над входами устроены портики. Своды – коробовые и крестовые. Размеры в плане 39 x 15,9м.

3.4.

-I.61.10

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ

Управление охраны культурного наследия

Респ. Карелия, Питкярантский 9-й, п. Сайми

(наименование республиканского органа охраны)Адрес (ASSR, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Николая ЧудотворцаII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬIII. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1824-1926 гг.IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца
		4	

предлож. по исподъз.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

за	вот
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ



место хранения документов

Для составления картотеки  
исходя из  
памятника

М. Б.

Составитель: П.С. Г. - архитектор

(Ф. и.о., должность или профессия, подпись)

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+		+	проект, реставр. А/О "Пал"

органы охраны	реставрационные мастерские
союзный	республикан.
республикан.	местные
местные	местные

Испектор по охране памятников Маков В.М.

Проект выполнен мастерской финского архитектора К.Л.Энгеля. Церковь построена в 1824-1826 гг. "иждевением камерфрейлины графини А.А.Боловой-Чесменской... и тщанием купца Ф.Маковкина".

Фото или схематический план

Церковь сооружена из кирпича и оштукатурена, теплая, представляет собой здание в стиле позднего классицизма. Форма в плане симметричная, на продольной оси в направлении восток-запад расположены: алтарь, храмовое помещение, трапезная и колокольня с проходом под ней. Основной объем, наиболее широкий, объединяет трапезную, кафоликон и два алтарных придела.

Храмовое помещение акцентировано двумя портиками на 4-х полуколоннах по северному и южному фасадам, завершается световым восьмериком, покрытым куполом. Центральный алтарный придел полуокруглый в плане, колокольня с тремя ярусами звона. Декоративное оформление строгое: углы здания и стены украшены полуколоннами, пилястрами, стены венчают сложный карниз. Переконы и своды обрушены, интерьеры утрачены.

Одна из крупнейших церквей поздне-классицистического стиля на территории Карелии, обладающая большим градостроительным значением.

