

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры РСФСР

~~Главное управление охраны, использования и реставрации памятников истории и культуры~~

### ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Петра и Павла

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1696 год

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, Беломорский район, село Вирма (18 км от пос. Суиский посад)

(национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-экскурсионному	лечебно-оздоровительному	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей зап., изуч.	+		больн. санат. детск.		учреждение терев. промышл. сфера	

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 4

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план  
охранной зоны

Вкладыш —

—

—

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

— история возникновения, кому и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

в)

для памятников истории

— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искусства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, заказчик, строитель неизвестны.

Датируется на основании архивных и библиографических источников (п.УIII 2,4,5,6)

Насчитывает несколько строительных периодов:

Петропавловская церковь построена в 1696 году. В то время это клетская постройка с "кубоватым" покрытием кромовой части, завершенным пятиглавием.

В 1759(?). Увеличена высота трапезной; упразднен самостоятельный вход в храмовое помещение; увеличены окна.

Установлен резной иконостас.

В 1874 г. обшита тесом, окрашена белыми красками; изнутри оклеена обоями. В 1894 году позолочен иконостас, вычищены иконы, отремонтирована обшивка. В это время постройка четырехчастная, разновысотная, разноширинская. "Куб" зашифрован досками.

В 1909 г. построена новая трапезная и крыльце. Выделен Зосимо-Савватиевский придел. Отремонтирована обшивка, подведены фундаменты, стены побелены.

6) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Иконостас разобран; иконы XVII - XIX вв. вывезены и хранятся в Карельском МИИ.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

В 1958 году под руководством Ополовникова А.В. проведены первоочередные противоаварийные работы по ремонту кровли трапезной и замена нижних венцов.

В начале 80-х годов Карельской СНРПМ проведена фрагментарная реставрация церкви. Восстановлено гонтровое покрытие "куба", покрытие полукружий; заменена кровля трапезной; перебраны полы в трапезной, храмовой части, крыльце. Автор Кутькова. Документация в архиве КСНРПМ

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, возможные находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

**Расположена в центре кладбища, позади деревенской улицы, перед пологой склон**

Здание обрамлено из двух разновременных объемов, типологически относится к группе "кубоватых" клетских церквей.

Состоит из последовательно расположенных алтаря, храмовой части, трапезной, крыльца. Высокий двусветный четверик, рубленный "в обло" с обшивкой, завершен "кубом" с пятью главами — одной в вершине "куба" и четырьмя — на его ребрах. Пятистенный, также рубленный "в обло" с обшивкой, алтарь крещ бочкой. Более поздняя массивная трапезная выполнена из бруса "в лапу", покрыта стропильной кровлей на два ската. Крыльцо — каркасное со входом с севера и юга.

Снаружи стены оббиты досками с выделением на углах четверика пильстр. Оконные наличники рамочные; на северном фасаде окна второго света рисованые полуциркульные с имитацией переплетов. Полерх обшивки под полицами четверика установлен подзор с городюкой резьбой, ниже его в уровне "подвала" — подзор с порезкой кромки треугольниками. Причелны двухъярусные с городюкой резьбой верхней доски и сквозной порезкой кромки в виде волн. Полицы четверика и бочки-с плюкообразным окончанием. "Куб" крещ городюким гонтом; главы — лемехом /центральная — городюкым, остальные — треугольным/.

В интерьере храмовой части сохранились кипарисы с подзорами. Резьба подзоров контурная в виде колонн и малих круглых отверстий над ней.

б) общая сцена общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Один из интереснейших памятников деревянного зодчества Карелии XVII в. Редкого для Карелии типа, бытования, в основном, на побережье Белого моря и в бассейне р. Соги.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

I. Краткое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып. III  
Архангельск 1896.

2. Известия Имп. Археологической комиссии. Вып. 39

3. Грабарь. История русского искусства. Т. I. М. Кнебель. с. 47

4. КГА Ф. 596. оп. I, д. 4/14, ф. З13, оп. I, д. 4/41, 4/43, 4/46, сп. 2, д. 2/4, ф. 603 сп. I д. 1/19

5. Архив ЛОИА. Рукописный фонд, д. I905, №174

6. Архив КСНРПМ Проект реставрации. Автор Кутыкова Г.А.

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	+			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен внешний потолков пола декора фасадов интерьеров	- + - - +	+		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	покрытия постамента скульптуры грунта красочного слоя				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

	союзная	республ.	местная	не состоит
а) категория охраны		+		

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление Совета Министров РСФСР

от 30.08.60 г. № 1327

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Охранная зона не установлена

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Беломорский райисполком  
использование туристско-экскурсионное

д) дата и № охранных документов не имеется

Дата составления паспорта

Составитель Чуткова Г.А. архитектор

должность или профессия

20 марта 1988 г.

(подпись)

Инспектор по охране памятников Маркова В.Н.

(подпись)

М.-П.

г. Петрозаводск, Благ



D000027799

Вкладыш 1  
Церковь Петра и Павла  
Карельская АССР  
Беломорский район  
село Вирма  
/1696 г./

п.У11 а/ Пол в восточной части храма приподнят, образуя солею; такая же солея устроена в юго-восточном углу трапезной в Зосими-Савватиевском приделе.

Стены всех помещений обшиты досками: вертикально - в алтаре, горизонтально - в храме, в елочку - в трапезной.

Церковное помещение и трапезная обогревались тремя кирзовыми печами, имеющими форму прямоугольных призм.

Потолки везде плоские по балкам. Потолочную балку трапезной поддерживает пара резных столбов. Резная часть южного столба состоит из двух дынек, разделенных резными жгутами с розетками; над верхней дынькой - цилиндр с городковой порезкой в нижней части. Резьба объемная. У северного столба повторены лишь общие формы без проработки деталей.

Материал стен - сосновые бревна, брус. Кровли тесовы.

Габариты в плане 12,7x27,4 м











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР памятники истории и культуры СССР (недвижимые)  
 союзная республика РСФСР Главк охраны памятников МК РСФСР (индекс)  
 Адрес Карельская АССР, Беломорский район, с. Вирма  
(АССР, края, область; район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

#### Церковь Петра и Павла

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник  
археологии

памятник  
истории

памятник  
архитектуры

памятник  
монумент. ис-ца

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1696 г.

4

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-  
начальному  
назначению

культурно-  
просвети-  
тельное

туристско-  
экскурсион-  
ное

лечебно-  
оздорови-  
тельный.

жилые  
помещения

хозяйст-  
венное

не исполь-  
зуется

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

+

место хранения документов

Дата составления карточки  
20 марта 1988 г.

органы охраны

реставрационные мастерские

музей, архив,  
НИИ

союзный

республикан.

местный

республикан.

местные

+

ВНИИ искусств

Составитель Кутькова Г.А.

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Маркова В.Н.

(Ф. и. о., подпись)

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Расположена на кладбище в стороне от жилой застройки. Относится к двухосным кубоватым церквям с высотно выделенной храмовой частью. Состоит из двух разнотипных временных объемов (храмовая часть, алтарь—1969 г.; трапезная, крыльцо—1909). Крыша трапезной и крыльца—двускатная; полици четверика из красного теса; куб покрыт гонтом. Над пятистенным алтарем установлена бочка с покрытием из гнутых досок. Стены четверика и алтаря с повалами. Наиболее выразителен и параден восточный фасад, сохранившийся почти без изменений.

Планировка анфиладная. Стены изнутри обшиты тесом. Потолки горизонтальные, на разных уровнях. оконные коробки старой части 3-х косящатые с заплечиками и без них. Перед алтарем — солея.

Декоративное оформление. Резные внутренние столбы; причелины лемех, гонт, красный тес. Стены из бревен, обшиты тесом; кровли деревянные. Размеры в плане 12,7x27,4м. Редкий для Карелии тип храма. Характеризует определенный этап в развитии деревянного зодчества.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.  
(изменение республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Петропавловская церковь.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1625 г. (?) 1635 г. (?) 1659 г. (?) 1696 г. (?) 1759 г. (?)

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карелия АССР Беломорский р-н,  
с. Рурик, в 18 км от Суменского Посада, центра сельсовета  
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт; путевая наводка)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей бюдж. клуб		болез. санат. детск.		учреждение торгов., промышлен., склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида— 4  
 Фото фрагментов— 3  
 Генплан—  
 Обмеры: план— 1  
     фасад—  
     разрез—  
 Схематический план  
охранной зоны—

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

*Автор, строитель, заказчик не известны.*

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

*1635 г. (?) — ремонт*

*(го) 1852 г. — первая обшивка*

*1906 г. — вторая обшивка и перестройка трапезной.*

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

*1894, 1903 г.г. — производимся частичный ремонт обшивки и иконостаса. 1906 г. — переустройство трапезной. 1958 г. — реставрационные работы первой очереди выполнены под руководством Опаловского А. В. при поддержке научно-реставрационной мастерской Управления по делам архитектуры при СМ КБ ССР. Проведена замена сенивших деревьев, восстановление кровли, выпрямление пандусов и т. д.*

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, взвешившие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
2) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуш.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

*Памятник расположено недалеко от Берега Белого моря, на берегу реки Твериця. Церковь построена Соловецкими монастырьми вдали от деревянной церкви XV века. Сооружение представляет собой высокий квадратный сруб с широкими поганами, срубчатыми типами покрытия, увенчанными большою центральной главкой и четырьмя малыми, расположенным по углам скатов кровли. Четыре и главы крытые чешками.*

*С запада к церкви примыкает одноглавая низкая трапезная, выстроенная в 1906 г. Вдали развалившаяся старая. Во помещении трапезной сохранились два кедровых и раскрашенных стола, поддерживаемые балочными перекрытиями. Трапезная перекрыта двускатной стропильной деревянной крышей.*

*С востока к церкви примыкает пятистеночный алтарь, крытый ложкой, увенчанный кедровой главкой.*

*Четверик церкви увенчан рубленым в рез "кудаком", покоящимся на внутреннем шестивенцовом квадрате. Имеются все сооружения белесивые, обрушились обе из переключенных под притолой улица деревянных стены, начинавшиеся на уровне второго яруса внутреннего сруба.*

*Вход в церкви через прислоняющее к трапезной крыльцо. Проекты церкви, в том числе трехъярусный скобастое 1894 г., не сохранились.*

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

*(См. описание).*

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

*Грабаре И. Э. История русского искусства, т. 1, 2, 1909.  
Грабаре И. Э. О русской архитектуре. Наука, М., 1969.  
Задеев С. Ильин В., Максимов Г. Русское деревянное зодчество. М., 1942.  
Известия испытательской археологической комиссии, вып. 39, Спб., 1911.*

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:	культурного слоя				
для памятников археологии	важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций				
	стен				
	покрытий				
	потолков				
	пола				
	лекара фасадов				
	интерьеров				
в интерьере:	живописи				
	скульптуры				
	прикл. ис-ка				
для памятников монументального искусства	цоколя				
	постамента				
	скульптуры				
	группы				
	красочного слоя				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны


советская	республ.	местная	не состоит
	+	+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Реш. обл. Совета РСФСР от 30 сен. 1960 г. № 1327

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвёржддающий документ)

*Охранную зону предлагается установить радиусом 300 м.*

*В зону реформирования застройки предлагается включить территорию поселка и прилегающие к церкви усадьбы и все на расстоянии до 1 км от церкви.*



\*D000027800\*

г) юрисдикция принадлежность и конкретное использование Министерство культуры  
по Краснодарскому краю. Не используется.

д) дата и № охранного документа

Составитель Кашинин  
(ф. и. о., должность или профессия)

1971 г.

Испектор по охране памятников

(подпись)

(подпись)

Продолжение пункта VII.

Произведения иконостаса, связанные  
с памятниками.

"Вознесение", 31×25 см, XVIII в.

"Богоматерь Смоленский", 118,4×44,3×29, XVI в.

"Савватий Смоленский", 118,5×43, XVI в.

"Сошествие Святого духа на апостолов",  
50,5×44,5×3,5, XVIII в.

"Благовещение", 50,5×44,5×3,5, XVIII в.

"Крещение Господне", 50,5×44×3,5, XVIII в.

"Распятие Христово", 50×43,5×3,5, XVIII в.

"Введение во храм", 50×44,5×3, XVIII в.

"Вход в Иерусалим", 50×44×3,5, XVIII в.

"Димитрий Солунский", 32,7×27,2×2,1, XVIII в.

Столбик с царскими вратами, 146×11×7, XVI в.

"Воскресение", 31×25,5, 15992.

"Орудие страстей", 25×21, 15992.

"Леонтий Ростовский", 29×24, 15992.

"Богоматерь Владимирская", 33×28, XVIII в.

"Спас омчаний", 52×46, XVIII в.















