

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории и культуры.
(наименование республиканского органа исполнительной власти)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Погост Верхний Мудьег. Колокольня.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. искусства

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1787 год.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская область, Онежский район, село Верхний Мудьег. Проезд от города Онеги автобусом до с. Порог — 20 км, далее теплотрассой до пристани Мудьег — 30 км, далее пешком — 7 км.
(АССР, край, область, район, автономная обл.)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

во дворе, на территории	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровител.	жилое назначение	хозяйственное	не используется
	музей, клуб		больн. санит. пункт.		учреждение торгов. промышлен. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 7

Генплан —

Обмеры: план — I

фасады —

разрезы —

Схематический план

вкрапленный план —

Вкладыши — I стр. к разделу УП/а. Схема фотофиксации — I.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- 4)

{	для памятников архитектуры	— история возникновения, кем и когда произведены работы и рас- положения, места хранения подлинной.
	для памятников истории	— история возникновения; кратко характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, ст. работы, значение, история создания.

Колокольня на погосте Верхний Мудыг /см.паспорт на комплекс/, по све-
дениям клировых ведомостей, построена в 1787 году. В последней четверти
XIX века завершение колокольни было переделано, заменено ограждение пло-
щадки звона, все конструкции усилены и укреплены дополнительными столб-
ми и стойками. Стены здания снаружи обшили тесом. Перед входом было со-
оружено новое крыльцо.

6) перестройки и утраты, влияющие первоначальной облике памятника.

Сорвана тесовая обшивка в нижней части стен колокольни. Частично утрачено
лемеховое покрытие кокошников над углами четверика. Ограждение площадки "звон-
о" сломано. Пол провалился. Все конструкции колокольни подвержены сильному гни-
ению и находятся в крайне аварийном состоянии.

*) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место
хранения документации)

Реставрационные работы не проводились. Проект реставрации памятника
разрабатывается в АРМ-6 института "Спецпроектреставрация".

VI. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- | | |
|--|--|
| для планового аэрофото
для планового снимка
для плановой архитектуры
для эскизного проекта, сечения | — характер архитектурного плана, важнейшие детали,
— характеристика памятника, наличие текст и время установления мемориальной доски,
— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и зонирования; характер декора фасадов и интерьеров; наличие мозаики, скульптуры, прикладного искусства, строительных материалов, основные габариты,
— основные особенности композиционного и конструктивного решения; текст, материал, техника, размер. |
|--|--|

Деревянная, отдельно стоящая колокольня расположена между двумя церквями в центре территории погоста. Двухъярусное, дубленое из бревен, перелазящих^в "обло" сооружение поставлено на валунный фундамент и обшито снаружи тесом, скрывающим выступающие хвосты венцов сруба. Несколько выгнутый, квадратный в плане сруб нижнего яруса колокольни поддерживает низкий восьмигрник, грани которого, ориентированные по старым света, составляет единые плоскости с фасадами четверика. Плоская "звона" над восьмигрником покрыта восьмигранной пучинистой кровлей, завершённой высоким шпилем. Перед входом на колокольню, расположенном на западном фасаде, устроено небольшое закрытое дощатое крыльцо. Поздняя тесовая обшивка стен, уложенная в "нахлест", укреплена на вертикальных стойках проволочными гвоздями фабричного производства. В верхних частях стен восьмирика и в завершении яруса звона обшивка имитирует повалы. На стенах снаружи сохранились следы побелки. В ярусах колокольни^н имеется несколько косицатых и колдчатых окон.

Кровля колокольни обшита несколькими рядами короткого, равно обрезанного теса. Перекрытие яруса звона, прорезанного широкими с лучковыми перемычками проемами, поддерживает резные столбики, которые во время ремонта XIX века были усилены дополнительными стойками и обшты досками, имитиру-

8) обшты досками, имитирующими повалы.
/см. вкладки № I/

Несмотря на переделки более позднего времени памятник представляет значительный интерес как один из немногочисленных в настоящее время примеров отдельно стоящей, деревянной колокольни XVIII века и является составной частью комплекса Верхнекудьявского погоста.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Известия императорской археологической комиссии, СПб., 1911, вып. 4, вопрос реставрации, вып. 8, стр. 95.

Г. П. Луна, Каргополье-Онега, М., 1974, стр. 123.

/см. вкладки № I/

Вкладыш № I к паспорту

Погост Верхний Мудыг. Колокольня, 1787 г.

Архангельская обл. Онежский р-он.

с. Верхний Мудыг.

к разделу УП/а.

выми граненые опоры с упрощенными капителями. Перила ограждения площадки звона укреплены на точеных балюстрадах. Над углами четверика нижнего яруса, значительно повышая декоративность внешнего облика памятника, помещены небольшие килевидные кокошники, завершённые миниатюрными крестиками и обшитые ромбовидным лемехом. Свесы кровли на углах четверика украшены скромными подзорами, выпиленными мелкими овальными бляшками. Сходный рисунок имеет декорировка коньков кокошников и карниза крыльца, дополненного поясом сухариков.

Конструктивная жесткость нижнего четверика достигнута за счет толстых слег, вертикально врубленных в стены с внутренней стороны. По углам восьмерика поставлены столбы, скрепленные по диагонали просмоленными брусками. Массивный столб, поставленный в центре, объединен со шпилем. Все внутренние конструкции колокольни во время ремонта в XIX веке усилены дополнительными столбами и стойками, скрепленными железными болтами. На "звон" ведут семь маршей крутой на тетивах лестницы. Основание колокольни разделено бревенчатой стеной на два изолированных помещения: большее южное с бревенчатым настилом потолка, использовавшееся под хозяйственные нужды и северное - в котором установлен нижний марш лестницы.

к разделу УШ.

Обмерный план, фотографии, кроки обмеров и негативы хранятся в

Архангельском областном управлении культуры.

































СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР ИР. Глав. упр. по охр. пам. ист. и культ. (индекс)

Адрес Архангельская обл. Снеговский р-он, с. Верхний Мудыг (районное республиканское учреждение охраны)
 (СССР, край, область, район, автономная обл., национальная округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Погост Верхний Мудыг. Колокольная.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1787 год.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	музейное	хозяйственно-ветное	не используется
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------	---------------------	-----------------

предлож. по использ. +

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденных границ зоны да нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

место хранения документов органы охраны реставрационные мастерские музей, архив, НИИ

Дата составления карточки ноябрь 1985 союзной республикан. местной республикан. местной ВНИИ

Составитель Арх. Шаркин П. Н. Инспектор по охране памятников _____
 (ф. и. о., должность или профессия, подпись) (ф. и. о., подпись)



Handwritten signature/initials

Фото или схематический план



Краткое описание

Деревянная колокольня расположена в центре территории погоста. Двухэтажное, рубленое из бревен, перевязанных в "соло" сооружение обшито половым тесом. Квадратный в плане ступо нижнего яруса колокольни поддерживает низкий восьмигранный, грани которого, ориентированные по сторонам света, составляют единую плоскость с фасадами четверика. Платформа яруса над восьмигранником, покрытая пучинистой кровлей со шпилем, соединяется со в.п. ХІХ в. Яруса прорезаны несколькими окнами.

Основание колокольни разделено бревенчатой отеной на два изолированных помещения. На звон ведет маршевая лестница.

Образец деревянной колокольни ХІХ в. является составной частью комплекса Верхнемульбеского погоста.