

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

РСФСР

Союзная республика
Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников
[наименование республиканского органа охраны памятников]

истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Мечеть

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник Монумент. искуства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Мордовская АССР, Лямбирский р-н,

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Люсоловский с/с, с. Люсолово, от деревни — 12 км по автодороге республикан-ской автодороги, Мордовская АССР, Краснослободский район, Мордовский орд.скогого значения.

(наименование округа; населенный пункт; пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительны.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей бюл. клуб			больн. санат. д/отд.	учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов — 2

Генплан —

Обмеры: план — 1

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Деревянная мечеть была построена в с.Аксёново (татарское) Саранского уезда, Пензенской губернии в 1906 г. на средства мусульманской общины.

До 1936 г. мечеть была действующей, затем использовалась под склад. В настоящее время постройка числится брошенной.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачен шиль, завершавший башню мечети, наполовину сорвано металлическое покрытие шатра башни, сильно обветшали стены восьмерика башни. Четырехскатная металлическая кровля мечети заменена соломенной. Приняли в полную ветхость входная деревянная часть мечети и михраб.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки;
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие текста и время установления мемориальной доски;
a) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуз.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Мечеть расположена на высоком иго-западном берегу речки, разделяющей с. Аксеново на две части. Своим иго-западным продольным фасадом мечеть ориентирована в сторону улицы. Наиболее запоминающийся вид на мечеть открывается с противоположного низкого берега реки. Схема композиции мечети: двухкамерный сруб на невысоком подклете, вытянутый по оси северо-запад-иго-восток, к которому с северо-запада примыкает киркасная входная часть, а с иго-востока — михраб. Обе клети сруба и входное помещение крыты единой четырехскатной стропильной (в прошлом металлической, а в наст. вр. соломенной) кровлей. Над первой клетью, ближе к середине сруба, возвышается восьмерик башни (киркасный), крытый восьмигранным шатром. Шильь не сохранился.

Судя по сохранившимся горизонтальным поперечным балкам и петрам, перекрытия во всех помещениях были горизонтальными.

О фасадном декоре мечети судить трудно. Лишь кое-где частично сохранились оконные наличники.

Декоративные элементы интерьера полностью утрачены.

Здание деревянное. Основной объем срублен "в обло", из бревен \varnothing 17-19 см, михраб срублен "в лапу" из бревен \varnothing 14-15 см.

Основные габариты здания в плане: длина - 15,5 м; ширина основного объема - 6,75 м, ширина михраба - 2 м.
б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

**Строений образец мусульманской культовой постройки, выполненной в
источники иконографический материал**

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии	культурного слоя высоких палодок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+	+
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. эск-ва		++	++
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры группы красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

- | в) категория охраны | союзная | республ. | местная | не состоит |
|---------------------|---------|----------|---------|------------|
| . | . | . | . | + |

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

не используется

г) балансовая принадлежность и конкретное использование



Каргинова И.Г. - архитектор

объединение "Росреставрация"

卷之三

Journal of Health Politics, Policy and Law

жность этих групп

Wksp

Инспектор по охране памятников _____

M. II.

(подпись)

Tian-Mu



D000005320

3.4.Н...-I.64.I5.

В К Л А Д Ы Ш

к изопорту на мечеть в с.Аксеново Дзержинского р-на МАССР
к разделу У1. б)

Утрачены потолки в обеих клетях сруба, (остались лишь
балки горизонтальные поперечные). Настил пола в первой клети
отсутствует. Оконные и дверные заполнения не сохранились.











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры СССР
Государственный инспектор по охране памятников

Адрес Мордовская АССР, Лямбирский район, с. Аксёново (татарское)
(АССР, край, область, автономная обл., район, сельский округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Мечеть

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник природы	памятник архитектуры	памятник истории
1906 г.		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристическое	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	сборники	реставрационные материалы
+	+	+	

органа охраны	реставрационные мастер.	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный

союзный	республикан.	местный	союзный	республикан.	местные
	+	+			+

Министерство культуры СССР, документы

на составление карты
15 октября 1976 г.
Составитель

Архитектор Карташев И. Г.
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников
(Ф. и. о., подпись)

Министерство культуры СССР, документы

на составление карты
15 октября 1976 г.
Составитель

Архитектор Карташев И. Г.
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников
(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Деревянная мечеть была построена в 1906 г. на средства мусульманской общины. Схема композиции: двухкамерный сруб, на невысоком подклете вытянутый по оси северо-запад - юго-восток, к кот. с северо-запада примыкает каркасная входная часть, а с юго-востока - михраб. Над первой клетью, ближе к середине сруба, возвышается восьмерик башни (каркасный), крытый восьмигранным шатром. Шпиль не сохранился.

Фасадный декор почти полностью утрачен. Декоративные элементы интерьера утрачены полностью.

Длина здания - 15,5 м, ширина основного объема - 6,8 м.

