

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

3300575007

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССР
Мин-во культуры Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры
(занимавшееся реабилитацией республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТI. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Карловой А.Т. Часовня

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искуств
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

II пол. XIXв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Владимирская обл., Петушинский р-н,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,п. Сушнево

(национальный округ, кадастровый пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровитель.	жилье помещения	хозяйственное	не используется
	музей библиотека клуб		Санаторий санат. + д/отд.		учреждение торгов промышлен. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- для науки и научной археологии
а) для памятников истории
для памятников архитектуры и монументального искусства

- история возникновения, где и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновений; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

Часовня была построена, очевидно, как и большая часть построек, составляющих в настоящее время основную часть ансамбля усадьбы А.Т. Карповой во 2-ой пол. XIX века. Сведений относящихся ко времени строительства памятника обнаружить не удалось.

Датировка дается, исходя из художественно-стилистического анализа памятника.

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника. Утрачено завершение, памятник в настоящее время крыт 4-х скатной кровлей с металлическим покрытием, заложены старые оконные проемы — сделаны новые.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя; важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Часовня находится в южной части имения Там, где сосредоточены жилые постройки, в непосредственной близости от того места, где находился главный усадебный дом.

Стены кирпичные. Кладка лицевая на известковом растворе. Размеры кирпича 250x70x120. Стены побелены. Невысокий кирпичный цоколь.

Перекрытия балочные, плоские, кровля на 4 ската, стропильная. Покрытие металлическое.

Тип культовой постройки малых форм.

В плане здание представляет квадрат.

Единый объем простой, кубической формы.

Композиция фасадов симметричная.

Каждый фасад небольшого кубического объема членится тремя нишами с оконными проемами. В настоящее время старые оконные проемы или заложены, или сделаны новые прямоугольной формы.

В декоративном оформлении памятника использованы элементы стиля классицизма. Фасады были украшены крупными арочными нишами с небольшими оконными проемами лучковой формы и орнаментальной полосой с концентрическими кругами. Старые оконные проемы заложены.

Помещение часовни в настоящее время имеет плоское перекрытие. Оконные проемы прямоугольной формы с широкими откосами. Оконные заполнения — двойные деревянные рамы. Стены внутри штукатурены, побелены и окрашены. Пол деревянный, крашеный.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник представляет пример культовой постройки, выполненной в стиле, характерном для II-ой пол. XIXв.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не обнаружены.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии:

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории:

конструкций
стен
некрытый
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

жемчужин
скульптуры
прокл. иск-ва

для памятников монументального искусства:

покрытия
пастематы
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	извр.ное
	+			
	+			
	+			
	+			
	+			
	+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

советская	республ.	местная	не состоит
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану

Решение Владивостокского Облисполкома от 05.10.1960 г. № 754

от границы охранных зон и зоны регулирования застройки (краткое описание с ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены



*D000031164 *

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Дом отдыха "Сушнево-І"

з) земельный участок документа

для составления акварта

7

198 г.

Управление по делам земельных отношений
Государственный комитет по охране памятников

Составитель
(ф., и., о., должность или профессия)
Арзамасцев И. В. - н/с ВСЭНРИМ

(подпись)

(подпись)

Ю-П. тип. Заказ № 32/2 7





СОЮЗНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
ФИЗКУЛЬТУРНАЯ

СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ!





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. культ. Гос. инспекц. по охр. пам. ист. и куль. _____
 (индекс)
 (наименование республиканского органа охраны)
 Адрес Владимирская обл., Петушинский р-он, пос. Сушнево
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальных округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Усадьба Карповой А. Т. Часовня

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

II пол. XIXв.						4
по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не ис- пользу- ется
			+			

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VII. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VIII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерск.	музей, архив.
союзный	республиканск.	местный
+	+	+

Дата составления карточки

1987 г.

сост.:

Арзамасцев И. В. - н/сотр.

Составитель

(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Часовня находится в южной части имения там, где сосредоточены жилые постройки, в непосредственной близости от того места, где находился главный усадебный дом. Здание сложено из кирпича на известковом растворе. Размеры кирпича составляют: 250x70x120. Стены побелены. Памятник представляет постройку на невысоком кирпичном цоколе, крытую в настоящее время железной крышей по деревянным стропилам на 4-е ската. В плане здание представляет квадрат.

Памятник представляет пример культовой постройки, выполненной в стиле, характерном для II пол. XIX века.

