

3700001539

24. № 1.17.15

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

индекс

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)**

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **РСФСР****Министерство культуры. Государственная инспекция по охране**

(наименование республиканского органа охраны памятников)

памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

Церковь Михаила Архангела**I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА**

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуш.
			4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)**1795-1810 г.г.****IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА****Ивановская область, Тейковский район,**

(АССР, края, область, район, автономная обл.)

село Сахтыш (Сахтош). От г. Тейкова автобусом до с. Сахтыш 25 км.

(национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	поместительное	не используется
	музей бигл. клуб		больн. санат. и отд.		учреждение торгов., промышлен., склад.	+

СЧИСЛО ТСП ОДНОГО ПАМЯТНИКА**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Чертежи, планы, схемы

Фото, фрагменты

Фото общего вида —

2

Фото фрагментов —

2

Генплан —

I

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

1 ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- (для памятников археологии
- (для памятников истории
- (для памятников архитектуры и монументального искуства

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекции.
- история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

Большая каменная холодная церковь заложена через 10 лет после теплой Никольской, на месте сгоревшей деревянной, в 1795 году, но из-за недостатка средств прихожан окончена и освящена лишь в 1810 году. Кроме главного престола в честь Архангела Михаила, в трапезной находились два престола: Троицкий и Екатерининский. При церкви существовала отдельностоящая колокольня, точное местоположение которой визуально определить не представляется возможным.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В четверике собственно храма чуть выше окон первого яруса подшит плоский деревянный потолок, закрывающий свод трапезной также с подшитым потолком, перегорожено. В южных окнах алтаря и притвора устроены двери, в западной стене притвора устроены новые дверь и окно вместо одного прежнего входа. Частично утрачена фасадная декорация здания (карнизы, наличники). Сняты все главы, понижена кровля трапезной.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

для памятников истории

для памятников архитектуры

для памятников монумент. искуства

— характер культурного слоя, важнейшие находки.

— характеристика памятника: наличие, текст и время установления мемориальной доски.

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

— основные особенности композиционного и колористического решения: текстура материала, техника, размер.

Церковь Архангела Михаила главное сооружение храмового комплекса в селе Сахтыш. Здание сложено из кирпича (3IxI3(14,5)x7,5 см), в XIX веке оштукатурено цементом. Собственно храм представляет собой высокий двухсветный, вероятнее всего с сомкнутым сводом четверик, увенчанный пятиглавием с центральным световым барабаном. Полукруглая апсида в высоту первого яруса храма перекрыта конкой с распалубками над окнами. Трапезная с запада имеет полулютковый свод с аналогичными по форме распалубками. Несколько пониженный притвор, примыкающий к трапезной с запада — с лотковым сводом.

Четверик храма разделен снаружи на два яруса горизонтальным карнизом. Пиластры на углах первого яруса сменяются во втором пучковыми колоннами (по пять на каждом углу), поддерживающими раскрепованый на углах венчающий карниз. Над карнизом поднимается парапет с двумя рядами декоративных кокошников. Верхний ряд — деревянный, его кокошки выполнены в штукатурке. На северном и южном фасадах в центральных кокошниках первого ряда устроены чердачные окна.

В оформлении основных, оконных проемов здания применено два типа барочных по рисунку наличников: плоские "с ушами", и замковым камнем и бровками в первом ярусе и более строже с полукруглыми тимпанами и подоконными креповками во втором световом ярусе.

В окнах сохранились кованые крестчатые решетки.

Из боковых дверей храма имеется лишь одна с северной стороны, обращенная на церковный двор и к теплой церкви.

В интерьере церкви сохранилась темперная сюжетная живопись конца XIX — начала XX вв., выполненная в салонной, подражавшей В. Васне-

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

СМ. ВКЛАДЫШ

Образец провинциального зодчества рубежа XIX—XX вв., характеризующийся традиционностью объемно-плановой структуры, восходящей к приемам ХVII ст.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. В.Березин и В.Добронравов. Исто-

рико-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии.

Владимир, 1896, вып.3, стр.285-288.

ВКЛАДЫШ

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

СОНОВАЯ

Недостаток документов о принятии для азыва нет

и), границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены



D000027248

• Базисное существо — это существо, не имеющее подразделения

Используется под склад

Че́ркесского района

3) дата и № охранного документа

Hérit.

Ста составления паспорта

26 апреля 1974

Составитель

архитектор ВИЕРК

(Ф. И., О., ДОЛЖНОСТЬ НАМ, ПРОФЕССИЯ)

Чугреева Н.Н.

[ПОДПИСЬ]

Hyreebe

Инспектор по охране памятников

M. Π.

4/ХІ-94г. Невисело
[подпись]

к разделу УП, пункт а

вкладыш


цову манере, содержащей в себе черты стиля модерн.

к разделу УП

Крошки обмера, чертеж плана церкви, фото и негативы, переданы в Областное управление культуры г.Иванова.

Негативы хранятся также в архиве ВПНРК, г.Москвы.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тейковский район, с. Сахтыш
ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА
1795 – 1810 г.г.



0 10 м

Ивановская область
Общественный правозащитный
культурно-реставрационный комитет
Министерства культуры СССР
имени Кропоткина и
Прокудина-Черевкова и
Калесникова
Выполнена Горячевым
1973г.



Чапловская обл., Георгиевский р-он,
с. Сармаш.

Черкобь Михаила Архангела
к XVIII в - 1810г.

Общий вид с северо-востока.

Рисунок О. Г.
1973.



Ивановская обл., Георгиевский р-он,
с. Сахаров.

Черкот Михаила Архангела, к XVII в.- 1810,
Буг с. юго-востока.

foto Ильинка О. В.

1973.



Чкаловская обн., Георгиевский р-он,
с. Сахмощ.

Церковь Михаила Архангела к. XVIII в. - 1810 г.
Восторговий фасад. Был с роскошью.

Фото Дружинина О. Г.
1973.



Новосибирская обл., Тейковский р-он,
с. Сахмаш.

Церковь Михаила Архангела, к. XVIII в - 1810г.

Фрагмент северного фасада.

домохозяйка о. г.
1973.

34. N

1.17.15.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР • МИН. КУЛЬТ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТ.
 Адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, с. Сахты (наименование муниципального органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Церковь михаила Архангела

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА							
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца			
			4				
III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА	1795-1810гг.						
IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+	
предлож. по исполь-							
V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	хорошее	среднее	плохое	аварийное			
		+					
VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ	советская	республ.	местная	не состоит			
				+			
наличие утвержденной охранной зоны	да	нет					
		+					
VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ	паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы			
	+	+	+				


место хранения документов	органы охраны		реставрационные мастерские		музей. архив,	
Дата составления карточки	советский	республикан.	местный	республиканс.	местные	НИИ
25.07.197 г.			+			

М. П.
 арх. Колесникова
 Составитель (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников (Ф. и. о., подпись)

Колесникова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЭКОВСКИЙ РАЙОН, с. САПЫНГО
ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА
1955-1957г.



1 м



КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Краткое описание

Здание сложено из кирпича (31x13x7,5 см.), а в XIX в оштукатурено цементом. Храм представляет собой высокий двухсветный четверик, увенчанный пятиглавием с центральным световым барабаном. С востока к храму примыкает полукруглая апсида, а с запада - трапезная с притвором. Фасады четверика расчленены междуярусным карнизом; в первом ярусе углы обработаны лопатками, а во втором - лучковыми колоннами. Над венчающим карнизом - два ряда кокошников, причем верхний деревянный. Наличники окон барочного. Но наряду с приемами барокко в композиции и декорации все еще преобладают приемы восходящие к XVII веку.

