МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР 3.6 № 1.61.16

индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры КАЖ Главное управление по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Спасо-Преображенский монастырь, Воскресенский скит, Колодей

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		6	

II. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1909 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, г.Сортавала, О. Валаам (42 км. от г. Сортавала)

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библ. клуб	+	больн. санат. дома.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—+
Фото фрагментов—
Генплан— /
Обмеры: план—
фасад—
разрез—
Схематический план охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

для памятников археологии	— история возникновения: кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Формирование комплекса Воскресенского скита осуществлялось в 1903 - 1911 годах, колодец сооружался как один из завершающих элементов комплекса. При сооружении его использовались взрывные работы.

Автор не известен, строительство выполнялось силами Валаамской монастырской братии с участием наемных рабочих, выполнявших взрывные работы в 1909 году.

б) перестройки и утраты, изменяющие первоначальный облик памятника.

Конструктивных утрат нет. Заменен крест, венчающий покрытие.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Колодец расположен внутри скитского двора между композиционным центром скита Воскресенской церковью и трапезным корпусом. К нему от всех трех скитских корпусов ведут дорожки из лещадной плиты.

Колодец вырублен в скале и облицован кольцами серого гранита. Над колодцем устроена конусообразная кровля, окрытая по деревянной обрешетке кровельным железом. Окрытие выполнено "в шашку", уменьшающимися к вершине конуса картинами, что придает окрытию определенный декоративный эффект. Увенчана кровля маленькой луковичной главкой с крестом, окрашена "медянкой".

По периметру колодца устроена отмостка из лещадных плит.

Глубина до уровня воды около 8 м, это самый глубокий на Валааме колодец. Наружный диаметр колодца 2.I м, высота до основания креста над окрытием - 2,6 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Типичный пример малых инженерно-хозяйственных сооружений на Валааме.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

I. "Проектные предложения по реставрации с рекомендациями по использованию памятников Воскресенского скита на о. Валаам", Пояснительная записка, ЛФИ "Спецпроектреставрация", Л-д, I985.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:		хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии	культурного слоя и жнейших находок	—			
для памятников архитектуры и истории	конструкций	+			
	стен		—		
	покрытий		+		
	потолков				
	пола				
	декора фасадов				
	интерьеров				
в интерьере:	живописи				
	скульптуры				
	прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя				
	постамента				
	скульптуры				
	грунта				
	красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

	союзная	республ.	местная	не состоит
а) категория охраны			+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление СМ КАССР от 9.11.81 г. № 420

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

D000027888

г) балансовая принадлежность и конкретное использование На балансе Валаамского музея-заповедника, используется по прямому назначению и как объект экскурсионного показа

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Левиан Т.Л. зав.отд.ВГМЗ
(ф., и., о., должность или профессия)

(подпись)

26 июля I 1988 г.

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.

(подпись)

М. П.

г. Петрозаводск, Бланочная тип. 1, 1988 г. Зак. 751—4000

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.6 № I.61.I6 (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР мин.культуры,гл.управление по охране памятников (наименование республиканского органа охраны)

Адрес Карельская АССР,г.Сортавала,о.Валаам (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Спасо-Преображенский монастырь, Воскресенский скит, колодец

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1909

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+		+				

предлож. по использ. По прямому назначению и как объект экскурс. показа

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
		+			+

Дата составления карточки 26 июля 198 г.

М. П.

Составитель Левиаш Т.Л.зав.отд.ВГМЗ (ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников Маркова В.М. (ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Колодец расположен внутри скитского двора между Воскресенской церковью и трапезным корпусом, к нему от всех корпусов скита ведут дорожки из лещадных плит. Колодец вырублен в скале и облицован кольцами серого гранита. Окрыт конусообразной кровлей с маленькой главкой и крестом. Окрытие выполнено "в шашку" уменьшающимися кверху картинами из кровельного железа. По периметру колодца устроена отмостка из лещадных плит.

Глубина до уровня воды около 8 м, это самый глубокий на Валааме колодец.

Наружный диаметр 2,1 м, высота до основания креста над окрытием - 2,6 м.

Колодец является составной частью комплекса Воскресенского скита.

г. Петрозаводск. Бланочная тип. 1988 г. Зак. 75[illegible]—40[illegible]