

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (НЕДВИЖИМЫЕ)

Р С Ф С Р

Госинспекция по охране памятников истории и культуры

15
П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монументального искусства |
|---------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | |

II. ТИПЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории)

нач. XX в.

IV. АДРЕС (местонахождения) ПАМЯТНИКА Мордовская АССР, Рузаевский район, село Мордовская Пишия, Жел.дор. Рузаевка-Пичкирео, ст. Гос. конюшня, далее пешком 4 км.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| по первоначальному назначению | культурно-просветительскому ветит. | туристическому курсион | лечебно-оздоровительному вительному | жилые помещения | хозяйственного пользования |
| музей | ко-экскурсион. | турис. | санат. | помес. | нестационарные |
| библ. | ко-экспон. | курс. | д/отд. | твенно | учреждения |
| клуб | ко-прогр. | баз. | | пользован. | торговли |
| | | | | | промышленности |
| | | | | | склады |

Приложение: Фото общего вида - 3

Фото фрагментов - 3

Генплан

Обмеры: план - I

фасад -

разрез -

Схематический план
охранной зоны -

У1. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- { для памятников археологии
- a) { для памятников истории
- { для памятников архитектуры и монументального искуства

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания

В 1860 году в селе был построен деревянный Никольский храм. Дата сооружения ныне существующего кирпичного здания церкви неизвестна, стилистический анализ памятника позволяет отнести ее к началу XX века.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника,

Плановая и объемно-пространственная структуры дошли до нас в первоначальном виде. На четверике и трапезной полностью утрачены кровли. Обрушились своды в западной части трапезной. На южном фасаде четверика имеются незначительные утраты декора.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)
Не проводились

- УП. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА
- для памятников археологии
 - для памятников истории
 - для памятников архитектуры
 - для памятников монумент.иск-ва

- характер культурного слоя, важнейшие находки
- характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,
- основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Внушительное по размерам кирпичное здание расположено в центре небольшого села, на высоком холме. Его структуры достаточно сложна и прежде всего потому, что объемно-пространственная композиция не соответствует построению плана, симметричного относительно оси восток-запад. Вынутый по этой же оси прямоугольник стен здания включает в себя помещения собственно храма и трапезной, разделенных двумя рядами столбов на три "нефа". Но если в плане храм занимает только два восточных поперечных членения плана, что подчеркнуто стенками в боковых "нефах", то снаружи его объему отдано восточное членение трапезной. Поэтому поперечно ориентированный в плане, снаружи четырехстолпник храма выглядит кубическим, как бы квадратным в плане. К прямоугольнику трапезной и храма с запада примыкает прямоугольная в плане колокольня с парусным щедром в первом ярусе, с востока небольшое полукуполие алтаря, пере крытого конхой.

Объемно-пространственная композиция состоит из двухсветного четырехстолпника, увенчанного восьмериком с маленькой декоративной главкой, пониженного объема трапезной и высокой трехъярусной колокольни. Здание имеет высокий подклет.

В интерьере восьмерик при помощи тоомпов опирается на четыре пилона сложной формы. Между пилонами и диптихами на столбах переброшены полуциркульные арки, на которые опираются парусные своды. Четырехстолпница трапезная также во всех частях перекрыта парусными сводами.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Церковь является типичным примером псевдорусского стиля кон. XIX-нач. XX вв., но своеобразное конструктивное решение представляет несомненный интерес. Кроме этого здание церкви является композиционным центром села и его единственной вертикалью. Расположение на холме делает его изолированное доминирующим и придает облику села индивидуальность.

- УШ. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Попов А.Е. Церкви, приходы и приходы Пензенской епархии. Пенза, 1896 г., стр. 59

Материалы обследования, крошки обмеров, чертежи, фотофиксация находятся в Министерстве культуры Мордовской АССР.

| | | хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|---|---|---------------------------------------|---------|--------|-----------|
| IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ характеристика общего состояния: | для памятников археологии | культурного слоя важнейших находок | | | |
| для памятников архитектуры и истории | конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров | | + + | | |
| в интерьере: | живописи скульптуры прик.иск-ва | | | + + | |
| для памятников монументального искусства | цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя | | | | |

Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

советская | республ. | местная | не состоит

| | | +

б) дата и № документа о принятии под охрану не имеет

в) границы охранной зоны и зоны регулировки застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий факт)

не устанавливались

г) балансовая принадлежность и конкретное использование в церкви и трапезной склад зерна совхоза им.Байкузова, в колокольне склад магазина.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

"22 " октября 1974 г.Составитель
Троекина Н.Д., искусствовед

(Ф.И.О., должность или профессия)

подпись

Инспектор по охране памятников

подпись

Вкладыш

К разделу III а/

дами. Крешатым в плане столбам отвечают пилasters на стенах

Северный и южный фасады четверика симметричны относительно центральной оси, на которой расположены дверной проем и сдвоенное окно второго света. Они имеют трехчастное членение парными полуколоннами, переходящими в цокольной части в плоские пилasters. По одному арочному оконному проему расположено в боковых частях фасада, а на апсиде по центру расположен киот, а спра и слева от него по окну, своей формой размером декором, повторяющими окна четверика.

Восьмерик декорирован широким карнизом из полочек, валиков и зучиков, горизонтальной тягой, проходящей в основании его арочных окон, по одному в каждой грани. Окна восьмерика увенчаны наличниками с кильвидным кокошником. На фасаде трапезной оконные проемы несколько меньше, чем на четверике, но повторяют их форму и декор - наличник из двух пилasters и двух полуциркульных кокошников, завершенных фронточками. Первый ярус колокольни декорирован парными полуколоннами, одна из которых закрепляет угол. С запада расположен арочный дверной проем, а севера и юга по окну, идентичных окнам храма. Восьмерик второго яруса имеет четыре проема звона, размещенных в гранях ориентированных по сторонам света, а боковые его грани увенчаны плоскими квадратными нишами, выложенными в них крестами, над ними помещены круглые медальоны. Арочные проемы звона третьего яруса оформлены килевидными кокошниками, плоскими пиластрами и филенками. Колокольня увенчивается полусферой с маленькой декоративной главкой на круглом барабане.

В интерьере храма сохранились остатки масляной живописи, тянутые штукатурные карнизы отмечают пять арок, полы выложены метлахской плиткой в храме, а в трапезной - деревянные. В конструкциях использованы металлические брусковые связи.

Размер кирпича: 250 x 130 x 70

Габариты плана: 49 x 23 м











