

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРГосударственный Инспектор по охране памятников
(головной государственный орган земельного фонда и недр)**ПАСПОРТ**I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом конца XVIII - начала XIX в.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

конец XVIII - начало XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА ЧАСТЬ г. Тверь ул. Первомайская д. 2

(АСНР, края, области, район, населенные пункты пути подземки)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель	туристско-экскурсион	лечебно-оздоровительный	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей, клуб		больница, детский		учреждения культуры, профсоюза, склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 255+5 (шо акку 442)

Фото фрагментов—

Генплан—

Обмеры: план— 1

фасад—

разрез—

Схематический план
охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а) для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, и связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Дом был построен как постоянный Сорокским монастырём на земле, подаренной ему в г. Тверищеве в конце XVIII./1775 и 1781 Ульяновы и Бакунинами. Он находился в Сорокской слободе, теперь Верхнеуральскому уезду. В последствии дом перешёл к Спасскому монастырю. Нижний этаж - конец XVIII в.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Со стороны деревянного фасада пристроен дошатый навес, притес давнее крыльцо, бревенчатый сараи. Часть окон 2-го этажа заменена, снесён балкон в центральной части дома /деревянный фасад/.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Ремонтируются фасады в 1970г.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки;
	для памятников истории	— характеристики памятника, наименование и время установления мемориальной доски;
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличные живопись, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты;
	для памятников монумент. искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Двухэтажное здание постройки 19^{го} века с выходом на улицу холмом фасадом, один из которых в 1-ом этаже увенчан треугольной наличницей с треугольным завершением спарку. Прямоугольный карниз с профильем. Угловые пилястры и промежуточные декорированные разной формой панелями.

Дореволюционные наличники 2-го эт. украшены фигурами национальных, наличники окон различие с треугольными фронтонаами.

Венчающий карниз центрального фасада и боковых балконов обрамлен зелеными подзорами.

Лестница дворового фасада-простой.

1-й этаж кирпичный, оштукатурен, покрашен. Размер карниза 27 x 7 мм см.

2-ой этаж облицован горизонтальными досками, покрашены деревянные балконы, крыша холмовая двухскатная.

В интерьере сохранившиеся лепные наличники окон, карнизы потолков, деревянная резьба в окнах не помечены, характерная для интерьеров того времени в г. Тверьинске. Пол кое где наброшен из досок с расписью.

Основные габариты: 16,4 x 20,0м.

б) общая оценка общественной, научно-технической и художественной значимости памятника.

Интересен как типичный памятник типовой застройки города конца XIX-начала XX в.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших изысков

для памятников архитектуры и
истории

конструкции
стен
погребий
потолка
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
приклад. искуства

для памятников монументаль-
ного искусства

покоя
постамента
скульптуры
группы
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+			
	+			
	+			
	+			
		+		
		+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

соколы	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану нар. си МАСР №18 от 28.8.89

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой из утверждающий документ)

(г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Образование школы-интерната №2

Тимановского района

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

Новик Е.Н. Синкович Л.В.

и.о., должность при прохождении

Ульянова Светлана Васильевна

лич. подпись













СОВЕТСКАЯ
СИЛА
ДЕРЖАВЫ





