

5020086000

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.4

Г. 32-40
индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Министерство культуры.Главное управление по охране памятников истории и культуры.
(наименование республиканского органа памятников)**П А С П О Р Т**НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Часовня - СТОЛБТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
			4

ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

нач. XXв.АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Московская область Шелковский район с. Аморово,
(АССР, край, область, район, автономная обл.)
от Москвы с Ярославского вокзала поездом до пл. "37 км", далее пешком -1,5 км.

национальный округ, населенный пункт; путь подъезда)

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит., музей библ. клуб	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительны.	жилище помещения	хозяйственное	не используется
			больни. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 3

Фото фрагментов— 1

Генплан—

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) для памятников археологии
 для памятников истории
 для памятников архитектуры и монументального искуства

—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
—автор, строитель, заказчик, история создания.

В большом старинном селе Амереве бывшего Богородского уезда, помимо церкви (см. паспорт "Церковь Знамения"), имеется еще и часовня, стоящая на заречной слободке.

По-видимому, существующий часовенный столб сменил старую деревянную часовню или крест. Судя по стилистическим признакам, сооружение выстроено в начале XX века, вероятно, по образцовому проекту. Подобные часовни сохранились в близлежащих деревнях Старой слободе и Громкове.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника, (за рядом утрат)

✓ Не сохранилось завершение памятника, утрачены иконы в киотах. Проломан северный киот. В плохом состоянии находится лицевая кладка основания сооружения. Имеются повреждения кирпичного декора.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- для памятников археологии
для памятников истории
а) для памятников архитектуры
- характер культурного слоя, важнейшие находки,
—характеристика памятника, наличие текст и время установления мемориальной доски.
—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

Кирпичный несущий квадратный часовой столб поставлен ~~посреди земли~~ ^{на основе} речной слободы села Амерева, на правом берегу реки Клязьмы, непосредственно у воды. Миниатюрное сооружение гармонирует со стоящей на противоположном берегу реки Знаменской церковью, своими малыми размерами подчеркивая ~~внушительные~~ габариты храма. Лучшая точка восприятия часовни — с северо-запада, от Знаменской церкви.

Сооружение типично для культовой архитектуры нач. XX. в псевдорусском стиле. Оно отличается упрощенностью форм и декоративного обрамления, выполненного из кирпича. Часовня выстроена из ярко-красного кирпича размером 23x12x6 см в системе тычковой кладки, на цементном растворе, с обработкой шва валиком.

Квадратный в плане столб внутри забутован. Некогда он был завершен шатровой кровлей. Не имеющее цоколя гладкое основание сооружения отделено профилированной тягой от декоративно разработанной верхней части. На основание обработаны нишами ярусы ионического ордера. Все фасады верхнего яруса обработаны одинаково. В центре расположены нишки-киоты с арочными перемычками, заключенные в профилированные рамки и фланкированные полуколонками, несущими профилированные карнизы. В основании шатра помещены кокошники шатровой формы.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец распространенного в начале XX века типа сельской часовни-столба в псевдо-русском стиле.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

Библиография по данному памятнику не обнаружена. Сведения о селе Амереве и его церкви см. в паспорте "Церковь Знамения".

Обмеры плана, крохи, фотографии и негативы хранятся в Московском областном управлении культуры.










Московская область Щелковский район
с. Амерево

Часовня, нач ХХв.

С



0




3 м

Выполнена А. Горячева
1985 г.

Московская область Щелковский район
Самерево.

Часовня, нач. XXв.
План-схема фотофиксации.



Выполнена А. Горячева
1985 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР № 34 Г. 32.40
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР, УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ

(наименование республики, органа охраны)

Адрес: Московская область, Щелковский район, с. Амолово.
(АССР, край, область, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Часовня.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	-------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Нач. XIX в.IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хойис-венное	не используется
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	--------------	-----------------

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯхорошеесреднееплохоеаварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошеесреднееплохоеаварийное

наличие утвержденной охранной зоны

союзнаяреспубл.местнаяне состоит

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспортфотографииобмерыреставрационные материалы++++органы охраныреставрационные мастер-ермузей, архив, НИИсоюзныйреспубликан.местныйреспубликан.местные

место хранения документов

Дата составления картотеки

28 марта 1985.

Составитель

Калюкова М.Г., архитектор.

(Ф. и.о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

Иванов И.К.

(Ф. и.о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Чусовня-столб в заречной слободе села Амерева, напротив Знаменской церкви, на берегу Клязьмы, выстроена в нач.ХV.

Сооружение из ярко-красного кирпича, квадратной конфигурации, забутовано внутри. Никогда оно имело патровое завершение. Однаковые фасады обработаны арочными нишами и лотками в стилизованных под XII в. наличниках.

Образец распространенного в нач.ХV. типа сельской чусовни-столба в псевдорусском стиле.