

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

РСФСР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Госинспекция по охране памятников истории и культуры. Министерство культуры.

Специальная республиканская служба охраны памятников

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Мост на р. ХалудII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искус- ства
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-  
ние памятника — для памятников истории)50-е годы XX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл. Киргонольский р-он,

СССР, край, область, район, автономная область.

Ошенински; с/с. Автобусное сообщение: Киргоноль - Ошенинск /40 км./.р. Б.Халуд.

определенный округ, выделенный район: этот памятник

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурси- онн.	лечеб- но- оздорови- тельн.	жилая застройка	хозяйст. заполн.	не исполь- зуется
музей баша клуб			баша гост. клуб		участки строит. + архитект. клад	*

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— I  
 Фото фрагментов—  
 Генплан—  
 Обмеры: план— I  
           фасад—  
           разрез—  
 Схематический план  
 территории—

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

101

По словам местных жителей мост построен в 50-х годах XX в. взамен старого моста.

Деревня Б.Халуи входит в Ошевенский куст деревень. Александрово-Ошевенский монастырь возник в 60-х годах XV века, а в XVI веке в Ошевенскую волость вошло 10 тягловых деревень, в том числе и Б.Халуи. Центром д.Б.Халуи была несохранившаяся часовня Иоанна Богослова. Она стояла у самого берегового откоса между двумя съездами к мосту. [1,2] Вероятно, что мост здесь существовал всегда.

Первоначальная конструкция моста неизвестна, но вероятно, при перестройке конструктивные приемы моста повторялись,

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачены перила, частично разрушен настил.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

не проводились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) для памятника археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора Фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент, иск-ва	— основные особенности композиционного и изобразительного решения; текст, материал, техника, размер.

Мост построен через обмелевшую речку Халуи, впадающую в р. Чурегу. На левом высоком берегу речки Халуи расположено старинное д. Большой Халуи. Дорога от деревни через мост ведет в поле.

Деревянный двухпролетный мост имеет рязневую конструкцию, т.е. опорам являются бревенчатые срубы заваленные волунами. Береговые устой имеет прямоугольные срубы с треугольным придатком в верхней части реки. Средний ряз имеет пятигранную, вытянутую по течению реки, форму, где треугольная выступающая часть выполняет роль ледореза.

Средний и береговые рязы рублены в нижней части "в лапу", верхняя часть — рублена "в обло". Нос углы среднего рязя рублен "в обло" и укреплен дополнительными вертикальными бревнами.

На рязы опираются бревенчатые четыре ряда прогонов. Каждый прогон имеет два крупных бревна /30 - 40 см./ уложенных одно поверх другого. На прогоны в поперечном направлении уложен сплошной накат из небольших бревен /10 - 15 см./ . Поверх наката уложены доски.

Длина моста 24,50 м.

Высота моста от уровня воды 2,50 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Интересный тип небольшого рязевого моста шведского традиционного — древнего конструктива.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Мальчик М.И., Ушаков В.С. Деревянная архитектура русского Севера. Л., 1966 г., с. 82.
2. Ушаков В.С. Ансамбль в народном зодчестве русского Севера. Л., 1982 г., с. 78, 79, 88.

# IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
для капитального ремонта

для капитального ремонта:  
трубы и опоры

в котельной:

для капитального ремонта:  
монтажные работы

культурного слоя  
кажущийся слой

конструкций  
стен  
перекрытий  
оползней  
полы  
двери, балконы  
контрфорсы

двери  
экраны  
своды, окна

крыши  
системы  
окна  
трубы  
контрфорсы

хорошее	среднее	плохое	закрытое
		+	+

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

охрана	всего	частичная	не охраняется
			+

б) дата и № документа о приеме под охрану: ИОТ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

**не проводились**



\*0000018585\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: Одоевский с/с.

по первоначальному назначению

д) дата и № оградного документа: ИОТ

Дата составления плана:

Составитель: Савонова А.И. архитектор



Инспектор по охране памятников: \_\_\_\_\_



СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятников истории

Адрес Архангельская обл., Каргопольский р-н, д. Бхалуи  
(наименование республиканского органа охраны)  
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Мост на р. Халуи

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 50-е годы XX века

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищные помещения	хозяйственное	не используется

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

предлож. по исполн.	хорошее	среднее	плохое	аварийное
				+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	
органы охраны		реставрационные мастерские	музей, архив.
союзный	республикан.	местный	республикан.
	+	+	местные
			Н III
			+

Место хранения документов  
 Дата составления карточки апрель 1973 г.  
 М. П.

Составитель Иванова И. И., архитектор  
(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_  
(Ф., и., о., подпись)



# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Деревянный двухпролетный мост имеет ряжевую конструкцию, т.е. опорами являются бревенчатые срубы заваленные валунами. Береговые устои имеют прямоугольные срубы с треугольным придатком в верхнем течении реки. Средний ряж имеет пятигранную форму, где треугольная выступающая часть выполняет роль ледореза.

На ряжи опираются четыре ряда прогонов из бревен. На прогоны в поперечном направлении уложен сплошной накат из небольших бревен. Поверх наката уложены доски.

Длина моста- 24.50 м.

Интересный тип небольшого ряжевого моста имеющего традиционно-древнюю конструкцию.