

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников

(наименование республиканского органа охраны памятников)
истории и культуры Минкультуры РСФСР

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Музей-заповедник "Кижь", Погост Кижский, Ограда.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1956 - 1959 г.г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, Медвежьегорский р-н,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

о.Кижь, в 65 км от г.Петрозаводска

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровител.н.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
+	музей-заповедник	+	больн. санит. аяга.		учреждение торгово-промышлен. оада	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 6
 Фото фрагментов — 1
 Генплан —
 Обмеры: план — 1
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны

Вкладыш — 1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Ограда построена по проекту Ополоникова А.В. в 1956-1959 г.г. автором планов из Звонезья под руководством М.Имшева.

Первоначальная ограда погоста изображена Н.Я.Озерецковским на гравюре в конце XVIII века. В плане она аналогична существующей и представляла собой бревенчатый сруб на каменном фундаменте, покрытый двухскатной крышей. Ограда имела несколько угловых башенок (входов) и расположенный в том-же месте главный вход, выделенный более высоким срубом с двухскатной крышей.

Вероятно, во второй половине XIX века эта ограда была заменена на каменную из валунов. Главный вход был в виде двух кирпичных столбов с арочным перекрытием, северный вход - двухскатная крыша на четырех деревянных столбах. Остатки основания главного входа находятся между западным входом и Покровской церковью - вероятно, с запада ограда проходила несколько ближе к постройкам погоста.

Все элементы существующей в настоящее время ограды представляют собой копии аналогичных построек, обследованных Ополониковым А.В. на территории бывшей Олонецкой губернии. Так северная и восточная калитки повторяют входы в ограду Почозерского погоста, а угловая башенка выполнена наподобие башни в ограде Ошевского погоста (оба памятника - в Архангельской области). Главный вход дублирует ворота ограды Ильинского погоста на Водлозере (КАССР).

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Нет.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

В середине 1980-х годов заменена вся кровля ограды. Смета и ремонтно-реставрационные работы выполнялись Карельской специальной научно-реставрационной производственной мастерской по существующему образцу без проекта.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иску-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Ограда длиной около 300 м. окружает обе церкви и колокольню Кижского погоста. Она представляет собой бр венчатый сруб с двухскатной крышей, установленный на высоком фундаменте из валунов. Сруб выполнен в виде вертикальной стены, разделённой с внутренней стороны на прясла треугольниками в плане ряжами.

Сопряжения бревен, выходящих наружу, выполнены "в лапу", внутренние углы рублены "в обло".

На ряжах устроена стропильная подкровельная конструкция с продольными прогонами, крытая прямообрезным дорожным тесом. Верхний стык досок закрыт шелоном.

Главный вход на погост расположен на западной линии ограды, возле Покровской церкви. Он выделен более высоким объемом с двухскатной крышей из теса с окончаниями в виде пик. В середине объема расположены двухстворчатые ворота с полуциркульным верхом и калитка, крепящиеся на массивных столбах. По бокам от ворот расположены прямоугольные в плане, пятистенные срубы свечных лавок. Они рублены "в лапу", снаружи отесаны под брус.

Кровля над входом общая, слеговой конструкции, причелины из гладкостроганной доски с выкружкой на конце.

Каждая лавка на главном фасаде имеет по одному двухкосячатому окну. Окна закрываются дощатыми на шпонках ставнями, откидывающимися вниз. Вдоль главного фасада устроен дощатый настил. Над ним нависает

См. вкладки

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Входит в состав уникального архитектурного комплекса, композиционно объединяя постройки в единый ансамбль.

Макет типичной ограды погостов русского Севера XVIII в.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Озерцовский Н.Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. — Петрозаводск: Карелия. 1969. с.151
2. Ополовников А.В. Русское деревянное зодчество. — М: Искусство. 1986. с.294-299.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок конструкций	+			
для памятников архитектуры и истории	стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+		
и интерьеры:	живописи скульптуры прикл. ис-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постаumenta скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная | республика | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление Совета Министров РСФСР

от 30 августа 1960 г. № 1327

в) границы охранной зоны и зон регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона памятника утверждена Постановлением Совета Министров Карельской АССР № 26 от 26 января 1966 г. Она включает о. Кижи и его окрестности. С юга граница охранной зоны проходит у д. Корба, с севера у д. Еглова с включением этих деревень, с востока она захватывает д. Кургеницы, Волкоостров, Воробы, с запада д. д. Брящина, Мальково

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи", Министерство культуры КАСР, объект показа

д) дата и № охранного документа

Копнин В.Г. - архитектор

Дата составления паспорта

Составитель

(подпись)

10 декабря 1989 г.

Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.

(подпись)



'0000026656'

ВКЛАДЫШ I

Карельская АССР
Медвежьегорский р-н, о.Киж
Ансамбль Кижский погост
Ограда погоста

К пункту УП а) выступающие далеко от сруба свесы кровель, поддерживаемые выпусками верхних бревен поперечных перерубов. Выпуски-кронштейны подтесаны снизу в форме выкружки.

* Только южная секция свечных лавок имеет дверной проем. Вход в остальные осуществляется через окна. Стены изнутри не отесаны, вдоль них имеются полки.

Размеры главного входа в плане 14,0 x 2,25 м.

Кроме главного входа на северной и восточной линии ограды имеются входы-калитки. Северная калитка ~~устроена~~ между двумя квадратными в плане рядами, увенчана четырехгранным шатром с крестом. Квадратное основание шатра покоится на выпусках верхних бревен стенок ряжей, обращенных ко входу. Дверь калитки решетчатая, резная. Кровля шатра из гладкостроганного теса с "вбкой" городковой порезки.

Полицы из теса с окончаниями в виде пик. Восточная калитка устроена также между двумя близко расположенными прямоугольными в плане рядами ограды. На выпусках бревен обращенных ко входу стенок ряжей устроена двухскатная кровля из прямообрезного дорезанного теса. Причелины простые с выкружкой на конце. Дверное полотно в виде резной решетки.

Кроме 3-х входов ограда имеет башенку, установленную на северо-западном углу ограды. Это квадратный в плане ряж, рубленный "с повалом" в нижней половине "в обло", в верхней "в лапу". Башенка покрыта четырехскатной стропильной крышей из красного теса, увенчана резным шпилем.











ЗДЕСЬ, У СТЕН НИЖЕГО
ПОГОСТА, 1 ИЮЛЯ 1771 Г.

ОТРЯД КАРАМЕЛЕЙ ПОДАРИЛ
ПЫШЕЧНЫМ ОГНЕМ РОСТАНИЕ
ПРИЛИСКИХ КРЕСТЬЯН ОЛОНЕЦ-
КИХ ПЕТРОРСКИХ ЗАРОДКОВ

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Глав охраны памятников МК РСФСР

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Карельская АССР, Медвежьегорский р-н, о.Кижы

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Ансамбль Нижний погост, ограда погоста

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-куств
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1956-1959 г.г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилое помещение	хозяйственное	не используется
+		+				

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	завреждено
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+		

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
+	+	+			

Дата составления карточки

20 198 г.

М. П.

Составитель Копин В.Г. - архитектор

(Ф. И. О., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

ВНИИ искусств.
Маркова В.М.

(Ф. И. О., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Ограда длиной около 300м опоясывает обе церкви и колокольню бревенчатым срубом с двухскатной крышей. Сруб установлен на высоком фундаменте из валунов, решен в виде вертикальной стены, разделенной с внутренней стороны на прясла треугольным в плане ряжами. Сопряжения бревен выполнены "в лапу" и "в обло". На ряжах устроена стропильная конструкция с продольными прогонами, крытая прямообрезным дороженным тесом.

Главный вход выделен более высоким срубом на западной стороне ограды. Это объединенные под общей крышей ворота, калитка и свечные лавки.

На северной и восточной линии устроены входы-калитки, одна из которых увенчана шатром, другая имеет двухскатную крышу. Дверное полотно в виде резной решетки. На северо-западном углу установлена башенка с шатровым завершением.