

5900192005

индекс

3.6...-1.40.14

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры РСФСР. Государственная инспекция по

(наименование республиканского органа охраны памятников)

охране памятников истории и культуры

## ПАСПОРТ

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

*Складское помещение Лис्�ьевского завода*

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		6	

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника,— для памятников истории)

*Первая половина XIX в.*

## IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

*Пермская обл., Лисъевский р-н,*  
(АССР, край, область, район, автономная обл.)*г. Лисъева, Лисъевский металлургический завод*

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

## V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей, библ., клуб		больн., санат., д/отд.		учреждение торгов., промышл. склад	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

1

Фото фрагментов —

1

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план  
охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание не обозначено ни на одном из известных планов Лисъянского завода XIX-XX веков, тем не менее в результате натурного обследования было установлено, что памятник построен в первой половине XIX века (характерные конструктивные приемы, характер материала, кованые металлические детали, система перевязки и т.п.) и использовалось как складское и вспомогательное помещение Лисъянского завода (в нем могла размещаться кузница, слесарня, склад железа, лягтя и т.п.).

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Не сохранилось внутреннего убранства, заново устроено покрытие не сохранилось первоначальных дверных полотен и столярки.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
а)	
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание расположено на границе заводской площадки, за плотиной и примыкает вплотную к высокому левому берегу р. Лысьвы. Одноэтажное, прямоугольное в плане со скосенным северо-восточным углом здание, крытое крышей на один скат, покрытие выполнено из оцинкованного железа. Стены выполнены из известняка и укреплены коваными железными связями. Для повышения прочности западная стена здания имеет наклон в сторону склона, примерно 60°. Фасады оставлены без штукатурки и обмазки, три фасада глухие, на восточном (параллельном) два больших прямоугольных дверных проема и между ними два круглых оконных проема без наличников, однако дверные проемы обработаны рустом из кирпича.

Одно большое помещение перекрыто по балкам, стены оштукатурены и побелены, пол земляной и из досок, плинтусы современной работы. Дверные проемы прямоугольной формы, перемычки прямые, откосы выполнены из кирпича на известковом растворе, ворота двухпольные из листового железа, сохранились первоначальные кованые железные подиантинки. Оконные проемы круглой формы, откосы обложены в один кирпич, первоначальной столярки и скошки не сохранилось.

Фасонного, лекального кирпича и белого камня при строительстве не использовалось.

Здание выполнено из известняка на известковом растворе, откосы выполнены из кирпича размером 7,0x12,9-13,0x25,0 см, 10 рядов кирпичної кладки с 10 изами - 79 см, из известковый обработан односторонней подрезкой, система перевязки - готическая.

Общая длина памятника - 19 м, ширина - 9 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник входит в ансамбль Лысьвенского металлургического завода XIX-нач. XX в.в., единственное сохранившееся здание второго строительного периода завода, интересное конструктивным решением и разработкой парадного фасада.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
прикл. искусства

для памятников монументального искусства

цоколя  
постамента  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии				
для памятников архитектуры и истории		+	+	
в интерьере:			++++	
для памятников монументального искусства				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		-

б) дата и № документа о принятии под охрану распоряжение № 234-р от 3.7.80

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ).

не установлены



\*D000038456\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Спиртохранительство Лиссейского  
металлургического завода

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

Бобров В.Г., Горбунова Л.Н.  
(Ф. И. О., должность или профессия)

Бобров В.Г.  
(подпись)

Инспектор по охране памятников Чеботникова В.А.

(подпись)





Пермская обл., г.ЛЫСЬВА  
Лысьвенский з-д б.Шувалова.  
б. складское помещение п.п. I9в.  
фото Васильева В.1976 г.



Пермская обл., г.Лысьва  
Лысьвенский з-д б.Шувалова П.П.  
б. складское помещение п.п. I9 в.  
Фото Васильева В.1976 г.



орьская обл., р.Лысьв А  
шольников 9-й б. Чурлова.  
• огурцово посевное п.п. 19в.  
ото Васильева И. 1976 г.



Пермская обл., г.Лысьва  
Лысьвенский р-н Б.Шуваловский  
Б.Сылдукское поселение п.п. №19 в.  
Фото Васильева В. 1976 г.



Пермская обл., г.Лысьва  
Лысьвенский з-д б.Щуваловский  
б. складское помещение п.п. I9в.  
фото Васильева В. 1976 г.



Пермская обл., г.ЛЫСЬВА  
Лысьвенский з-д б.Шуваловский  
б. складское помещение п.п.19 в.  
фото Васильева В.1976 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госкомитет по охране памятников (индекс) 36..-14.14.

Адрес (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

Башкортостан, г. Белорецк, ул. Октябрьская, 10 (адрес подчиненного органа охраны)

Башкирский полиграфический завод

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник  
археологии

памятник  
истории

памятник  
архитектуры

памятник  
монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1-я половина XIX в.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-  
начальному  
назначению

культурно-  
просвети-  
тельное

туристско-  
экскурсион-  
ное

лечебно-  
оздорови-  
тельн.

жилые  
помещения

хозяйст-  
венное

не исполь-  
зуется

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее | среднее | плохое | аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная | республ. | местная | не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да | нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт | фотографии | обмеры | реставрационные материалы

место хранения документов

дата состояния картотеки 6 г.  
1971 г.

М. П.

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные

Составитель

Бобильев В.Г.

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Чеботрова В.Ф.

(Ф. и. о., подпись)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание расположено на склоне залесенной поймы, за плотиной и примыкает выпуклую к высокому левому берегу р. Лисьи. Одноэтажное, прямоугольное в плане со скосами северо-восточными углами здание, выполнено из местного камня. Крыша односкатная. Стены укреплены косяками из ясеня сизации, задняя стена для повышения прочности имеет наклон в сторону склона под углом 60°. Все фасады, кроме парадного, полулю, передний прорезан 2-мя широкими дверными проемами, обработанными в руст и двумя другими оконными проемами. Откосы проемов выполнены из кирпича. Одно большое помещение перекрыто плоским потолком по балкам, стены опущены, пол земляной. Общая длина - 19 м, ширина - 9 м.