

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

недвижимые

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА — РСФСР

~~Министерство культуры Государственная комиссия по охране памятников истории и культуры~~

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА — Лыбад — общественный

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1929 — 30 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение ПАМЯТНИКА Ульяновская АССР, Еланенский р-н, с. Шанцовая,
(АССР, края, области, район, автомобильные объекты,возле главной улицы, вдоль ручья.
национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровител.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей фабл. клуб			база санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида 2

Фото фрагментов

Генплан

1

Сборки: паз 1

1

фасад

1

разрез

1Схематический план
охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

а) для памятников истории

— история возникновения, кем и когда производились разведки и в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искуства

— автор, строитель, заказчик, история создания

Авторство не установлено. Постройка осуществлялась местной плотницкой артелью во время колLECTивизации сельского хозяйства в Удмуртии. Здание использовалось как амбар для хранения колхозного зерна.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Заменены полотнища дверей. Обветшала тесовая кровля местами заменена соломенным покрытием.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- для памятников археологии
- характер культурного слоя, важнейшие находки.
- и монументального искуства
- характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
- а) для памятников архитектуры
- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
- для памятников истории
- основные особенности композиционного и колористического решения; тексты; материал, техника, размер.

Амбар в с. Шамардан — типичная деревянная рубленая постройка хозяйственного назначения. Двухэтажное бревенчатое здание, прямоугольное в плане, состоящее из двух клетей и центральной части — сенса. Расположен амбар почти в центре села рядом с главной улицей на самом берегу ручья. Уровень земли, где построен амбар, несколько ниже полотна дороги главной улицы, поэтому с дороги на галлерей 2-го этажа перекинут пологий деревянный пандус.

Главный фасад выходит на упомянутыйся ручей и одновременно хорошо просматривается с главной улицы села.

Конструктивная система — традиционная для народного зодчества самоволоков. Сохранились до сих пор фронтонные брови, перекрытия и слеги, а также кроны — "курицы" и желоба — "застрека". Даже прижимное бревно — "ожиупено" фрагментарно сохранилось. Но тесовая кровля пришла в полную негодность, и на её остатки была навалена солома и сверху придавлена деревян.

В амбаре имеется два плоских перекрытия — одно между первым и вторым этажом и потолочное перекрытие 2-го этажа. Выполнены эти постройки из плах, уложенных вдоль щанги на поперечных бревнах "матрасах".

Наибольший интерес представляет главный фасад, который имеет крытую галерею во втором этаже. Она сооружена на выступающих концах торцевых бревен сруба. По своей функции эти выступающие бревна работают как кронштейны. Крайней галлереей является свес общей кровли амбара. Оконных проемов нет, поэтому из четырех стен три — глухие, а с главного фасада пробурчены пять дверных проемов, закрывающихся одностворчатыми дверьми и один широкий в 1-м этаже без дверей для въезда подводы.

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Здание амбара представляет интерес как редко встречающееся наименование общественное строение с традиционной конструкцией, берущей свое начало в удмуртском народном зодчестве.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии
для памятников истории

в интерьерах:

для памятников архитектуры
и монументального искусства

культурного слоя
запечатанных находок
конструкций
стен

подиумный
ярус
полы
декора фасадов
интерьеров

живописи
скульптуры
приклад. исц-ва

настенные
поставленные
скульптуры
грунта
расщеплен слой

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
		+	
			+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

Советская	республ.	местная	не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану





3.6 1.38.24

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ГОС. ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ
ПАМЯТНИКОВ
СОЮЗНОГО ОРГАНА (наименование государственного органа охраны)
ПАМЯТНИКОВ

Адрес

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Амбар общественный

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1929-1930 г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предложения по использованию

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ



197 г.

оставитель

М. П. Соловьев В. П. - Искусствовед

о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и.о. о., подпись)

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

да	нет
----	-----

паспорта	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
----------	------------	--------	---------------------------

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный
местный	местные	

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Амбар в с. Йамардан - типичная деревенская рубленная постройка хозяйственного назначения. Двухскатное бревенчатое здание, прямоугольное в плане состоит из двух翼 (крыльев) и центральной части - срези.

Строительная система самцовско-слеговая, традиционная для народного зодчества. Сохранились фронтонные бревна-перекрытия (слеги), фрагментарно сохранился фронтон. по тесовая кровля пришла в полную негодность и на нее была насыпана солома и пришвартованы деревянные сверла.

Наиболее интересен разрез фасада, который имеет крытую галерею на втором этаже.

Здание амбара представляет интерес как редко встречающееся национальное общественное строение с традиционной конструкцией, берущей свое начало в Удмуртском народном зодчестве.