

33/0054001

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР 3.5. - 1.12.4.

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Государственная инспекция по охране памятников  
истории и культуры

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Никольского монастыря

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументальной живописи
		5	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)  
XVIII - XIX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Владимирская обл., г. Гороховец, *Рядына-*  
*Деловарская ул., 42* Никольский монастырь

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

используем, заповедник	культурно-просветит.	этнографический	детский-образоват.	общее назначение	заповедник	не используется
	культ. музей		детск. музей		парковая зона, сквер	+

Не используется

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида - 5
- Фото фрагментов - 5
- Генплан -
- Обмеры плана - 2
- Эскиз -
- Разрез -
- Схематический план охранной зоны -

для памятника архитектуры	— историческое значение, как и виды промышленного района и района, восточной архитектуры.
для памятника истории	— историческое значение, кратко характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятника архитектуры и монументальной скульптуры	— дата, событие, личность, историческое значение.

Существующая кирпичная ограда была построена, вероятно, в середине XVII века. Точная дата постройки неизвестна. В XIX веке ограда частично перестраивалась.

42 перестройка и утрата, памятник архитектуры — объект охраны

Часть ограды разрушена. Утрчены св. врата с Покровской надвратной церковью.

42 реставрационные работы объекта архитектуры, время, место, кто из архитекторов (исполнителей)

В 1953 году ВСЭНРИМ по проекту архитектора Е.А.Архипова проводились ремонтно-реставрационные работы и консервация сохранившихся частей ограды. В 1963 году проводились ремонтные работы. Материалы хранятся в архиве ВСЭНРИМ.















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.5. - П.12.4.  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. Культ. Гос. инспекция по охране (памятников)  
 Адрес Владимирская обл., г. Гороховой, Никольский монастырь.  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**  
**Ограда.**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-па
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

XVIII-XIX вв.						
по первоначальной назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещенн.	хозяйственное	не используется
+						

предлож. по исполъз.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не состоит
	+		
	да	нет	
	+		

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки

органы охраны			реставрацион. мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+		+	+

4. ФЕВРАЛЯ 1978 г.

Составитель

ГЛАДКАЯ М.С.-н./с отр. ВСЭНРИМ.

Инспектор по охране памятников

Смирнова Г.Н.  
 (ф. и. о., подпись)

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

*Гладкая*

*Смирнова*

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Ограда сохраняется с северной, западной и восточной сторон монастыря. Сложена из кирпича размером 300х80х140-160мм. Имеет в плане подковообразную ломаную форму. Разные ее участки имеют некоторые отличия в конструкции; разные они и по высоте. Северный крайний участок - с арочными нишами в основании, следующие два участка простые, сплошные, гладкие. Юго-западные участки завершены целевидными зубчатыми проемами - "бойницами". Ограда имеет двое ворот - с восточной и северной сторон и одну угловую круглую башню. С внешней стороны на изломах укреплена контрфорсами. Юго-восточный столб украшен цветными изразцами, помещенными в ширинки.

Пример монастырской ограды с разновременными участками, выполненными в формах архитектуры XVII-XIX веков.