

3310146012

сост  
и/зк

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.6

— I.I2.I6

индекс

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры. Государственная инспекция по охране памятников  
(наименование республиканского органа охраны памятников)  
 истории и культуры

# ПАСПОРТ

Музей деревянного зодчества.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Комплекс мельничных построек из с. Мощок  
 Судогодского района

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искуства
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XVIII-XIX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Владимирская обл., г. Сузdalь, МДЗ,  
 (АССР, край, область, район, автономная обл.)

/проезд до Суздаля автобусом/.

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей + библ. клуб		бальн., санит., фитол.		учреждение торгов., промышл., склад	

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план — 2

— фасад —

разрез —

Схематический план  
 охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Материалов по истории строительства не выявлено.

По характеру рубки бревен и конструктивным узлам 2 мельницы, которые перевезены в Сузdalь, можно отнести к XVIIв. Эта дата в какой то мере подтверждается монетой /медный пятак 1769г./, обнаруженной на фундаменте под нижним венцом одной из мельниц.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.  
Во второй половине XIXв. обшиты тесом.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Перевоз и реставрация в 1971-73г.г. Сузdalским реставрационным участком.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения;

**Поставлен ан территории МДЗ на левом высоком берегу р.Камени.**  
**Вывезен из с. Мошок Судогодского района.**

Комплекс включает: 2 ветряных мельницы, жилой дом при мельнице, лабаз и 3-х секционный амбар.

По рассказам старожилов в селе раньше было очень много ветряных мельниц / называют цифры от 50 до 200/. Обе мельницы, перевезенные в Сузdalь, из пластин в форме восьмигранного усеченного конуса, покрытого шестигранными колпаками и установленного на бревенчатый четверик.

Форма одной из мельниц необычная: ее пирамidalный восьмерик на середине высоты имеет как бы перехват, т.е. сужение по периметру, над которым устроен козырек из тесовой кровли.

Все конструкции механизма мельницы деревянные. Имеют по четыре лопасти. Третья мельница, которая сохраняется в Мошке столпчатой конструкции, т.е. в основе конструкции не рубленный восьмерик, а шесть столбов с опорами-укосами, снаружи оббитые тесом. Эта мельница выстроена позднее. К одной из мельниц примыкает небольшой жилой домик. Стены его бревенчатые, окна имеют простые наличники. Возможно дом был пристроен позднее или перестроен.

Рядом с мельницами расположены двухсекционный лабаз с сусеками и трехсекционный амбар / лабаз вывезен в Сузdalь/. Бревенчатые стены лабаза и амбара тесом не обшивались. Кровельное покрытие лабаза выполнено щепой.

Лабаз представляет собой сруб, разделенный внутренней стеной на два помещения. Одно из них, большее по размеру, имеет с двух сторон трехсекционные сусеки большой емкости. По сторонам от двери расположены два небольших оконца. Другое помещение меньшее. Имеет с одной стороны трехсекционный сусек. б) общая оценка общественной научно-исторической и художественной значимости памятника. **обоих помещениях на потолочных балках сохранились крюки для весов.**

Мельничный комплекс является единственным наиболее уцелевшим во Владимирской области, представляет значительное звено хозяйственных построек различного типа в деревянном зодчестве Владимиричины.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Литературных и архивных источников не выявлено.  
2. Фотографии. Архив ВСЭНРПМ.  
3. Обмер.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	культурного слоя важнейших находок	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии					
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва	+	+		
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя			-	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоящая
	+	3	

б) дата и № документа о принятии под охрану № 624 от 4.12.74

Решение Облисполкома от 4/X 1968 г. № 122

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона комплекса входит в границы охранной зоны МДЗ.

(См. паспорт "Ц. Воскресенка из с. Патакино")



\*D000030612\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование В ведении Владимиро-Сузdalльского музея-заповедника. Объект музейного показа.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта  
7.09.1975.

1975.

Составитель Анисимов В.М.

(ф., и., о., должность или профессия)

Гладкая М.С. Глад

(подпись)

Смирнова Т.Н.

Рудь

(подпись)




спектор по охране памятников

М. П.

г. Суздаль. Владимирская обл.  
Музей деревянного зодчества.  
Мельница ветряная из с. Мощок.  
XVIII в. XIX в.

С




0 10 м.

2

Выполнил: Яблинюк М.  
1979 г.

Г. СУЗДАЛЬ. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.  
МУЗЕЙ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА  
ДОМ МЕЛЬНИКА. МЕЛЬНИЦА И ЯМБАР ИЗ с. МОМОК  
XVIII-XIX в.



0 10м.

3

Выполнил: Рябинюк М.  
1979 г.



Балакинската обла  
и Булгария  
Музей деревенской зодчества  
Республиканский музей деревни и природы  
Республиканский музей деревни и природы 31831

Петр А. Сурикова. 1974.



Сурогорский район  
Переведено в б-р Сурган  
в музей - зановлено

с. Менок.  
Вероятно именем.

1  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

(N5)

17692



Благодарю вас за Григория  
Людовика

Мельхиор из с. Мельхия, XVIII-XIX вв.  
Был сюз - боярина

38009

Федор С. Саранчук, 1976г.



Баранчуковка село, р. Сурач, лев. б.  
Меласса из л. Медок. VIII в.

"  
(24253)

3134074

Ретро А. Сурекова. 1971

МАНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ■ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР № 36712.16  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин.культ.гос.инсп.по охр.памят.искус.и куль.  
 Адрес Владимирская обл., г. Сузdal' (наименование республиканского органа охраны)  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Музей деревянного зодчества. Комплекс мельничных  
 II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ памятник археологии  
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ памятник истории

памятник архитектуры

памятник построек.  
 памятник монумент. ис-ва

б

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XIII-XIX в.

IV. ХАРАКТЕР

СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельные	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	+	+				

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

\* место хранения документов

органы охраны	реставрацион. мастерские	музей, архив
союзный	республикан.	мuseum

Дата составления картотеки

20 февраля 1976 г.

местный	республикан.	местные	+	+
+	+			

Составитель: Гладкая М.С.-и/с

(Ф. И. О. должн., или проф. подпись)

БСЭНРПИМ

Испектор по охране памятников Смирнова Г. Н.

(Ф. И. О. подпись)

Смирнова Г. Н.



# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



## Краткое описание

Поставлен на территории МДЗ на левом высоком берегу р. Каменки. Вывезен из с. Мощек Судогодского р-на. Включает 2 ветряных мельницы, лабаз и 3-х секционный амбар.

Мельницы из пластин в форме восьмигранной усечённой пирамиды, покрытой колпаками, и установленной на бревенчатый четверик.

Пирамидальный восьмерик одной из мельниц на середине высоты имеет как бы перехват, т.е. сужение по периметру, над которым устроен козырек из теса. Все конструкции механизма мельницы деревянные. Имеют по 4 лопатки. Третья мельница столпчатой конструкции. В основе шесть столбов с опорами-укосами, снаружи обшитые тесом.

Рядом с мельницами расположены двухсекционный лабаз с сусеками и трехсекционный амбар. Бревенчатые стены лабаза и амбара тесом не обшиты.

Покрыт лабаз щепой.

Единственный уцелевший во Владимирской области комплекс хозяйственных построек ~~различного~~ типа.