

493

3700001134

З.4.Б...1.17.16

Рисун
и/или(?)

Министерство культуры СССР
 памятники истории и культуры СССР /недвижимые/
 Союзная республика РСФСР
 Министерство культуры, Государственная инспекция
 по охране памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

- I. Наименование памятника - Вознесенская церковь.
- II. Типологическая принадлежность - памятник архитектуры.
- III. Датировка памятника - ~~принадлежит~~ XVIII век в. /основ-
ные отделения: холодный храм, трапезная, алтарь,
основание колокольни/ - конец XIX в. /Остальные части:
датировка на основании стилистического анализа.
Дополнительные пристройки и верхние яруса колокольни/;
- IV. Адрес /местонахождение/ памятника - Ивановская область,
Фурмановский район, город Фурманов, *пл. завода Фурманова 3.*
- V. Характер современного использования - механический
завод.
- VI. Исторические сведения /автор, строитель, заказчик,
исторические сведения/:
 - а/ В литературном источнике отсутствует ~~данные~~ дата
основания церкви.
 - б/ Перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик
памятника:
 В начале XX века утрачены главы холодного храма,
 верхние ярусы и венчание колокольни, растесаны окна,
 перестроена колокольня, пространство трапезной
 расчленено на два "этажа", сделаны многочисленные
 пристройки.

Стенопись и церковная утварь полностью утрачены.

в/ Реставрационные работы /общая характеристика, время, автор, место хранения документации/:
Сведения о реставрациях храма отсутствуют.

VII. Описание памятника /основные особенности планировки, композиции, пространственной структуры, конструкции; характер декора фасадов и интерьера; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительные материалы, основные габариты/:

а/ По типу принадлежит к трехчастным, бесстолпным храмам с одноапсидным, полуциркульным в плане алтарем, обширной тоже бесстолпной трапезной и ярусной колокольней.

Все отделения церкви строго симметричны относительно главной оси запад - восток.

Здание кирпичное, побеленное. Размер кирпича: 28 x 14 x 8 см./основная часть/.

Кровля железная.

Фундаменты бутовые.

Габариты церкви /основная часть/: общая длина - 37,30 м, максимальная ширина /трапезная/ - 25 м, длина холодного храма - 12,40 м, ширина холодного храма - 11,90 м, длина трапезной - 11,80 м, длина алтаря - 7,20 м, ширина алтаря - 10,30 м, длина колокольни - 7,20 м, ширина колокольни - 7,0 м.

Церковь имеет сводчатую систему перекрытия. Над холодным храмом крестовый свод, над алтарем - конха, трапезная перекрыта тремя крестовыми сводами.

Разновременность строительства отделений церкви особенно ярко запечатлена в декоре здания. Декор четверика холодного храма и алтаря характерен для

архитектуры XVIII в. На углах четверика - плоские лопатки, раскрепованные над карнизом, который образован из вышних поребрика и трех рядов "городков" /выпуск кирпича углом/. Над карнизом лопатные закомары в декор которых тоже включен поребрик. По сторонам окон тонкие колонки, завершаемые архивольтом из кирпича с замковым камнем в вершине.

Декор колокольни - реминисценция форм русской архитектуры XVIII - XVIII вв. Это - прямоугольные и арочные ниши, кронштейны, гладкие арки звона и спаренные колонны тосканского ордера на углах ее первого яруса.

Декор стен трапезной, паперти и одноэтажных пристроек - дань византизму.

б/ Общая оценка общественной, научной и художественной значимости памятника:

Ценна в научном и художественном отношении древняя часть памятника /XVIII в./: четверик холодного храма, перекрытый коробовым сводом, алтарь и трапезная с системой могучих крестовых сводов.

VIII. Основная библиография, архивные источники, иконографические материалы:

В литературных источниках Вознесенская церковь в г.Фурманове не упоминается.

IX. Техническое состояние памятника:

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
конструкций:				
стен		+		
перекрытий-кровли				+
потолков				+
пола				+

хорошее среднее плохое аварийное

декор:

фасадов

+

интерьеров

+

в интерьере:

живопись

.....

скульптура

- утрачены

прикладное искусство

Х. Система охраны : союзная республик. местн. не сост.

а/ категория охраны:

+

б/ дата и № документа о принятии на охрану:

Не принят.

в/ границы охранной зоны и зоны регулирования застройки/краткое описание со ссылкой на утверждающие документы/:

Не установлены.

г/ балансная принадлежность и конкретное использование:

Принадлежит Леспромхозу, используется в качестве здания механического цеха.

д/ дата и № охранного документа:

Не имеются.

Дата составления паспорта:

сентябрь 1972 г.

Составитель:



Павличенков В.И.,
кандидат арх-ры.

М.П.

Инспектор:









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

3.4. 1.17.16

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Адрес Ивановская обл. г. Фурманов, ул. П.Л. Революции - 3.
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Вознесенская церковь

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

18 век.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+	+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
		+			

Дата составления карточки

6. июля 1974 г.

М. П.

Составитель

Левичев Ф.В.

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Сидоров
(ф. и. о., подпись)

Оргелу

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

По типу принадлежит к трехчастным бесстолпным храмам с одноапсидным полуциркульным в плане алтарем, обширной тоже бесстолпной трапезной и ярусной колокольней.

Здание кирпичное. Кровля железная, фундаменты бутовые. Церковь имеет сводчатую систему перекрытия. Ценна в научно и художественном отношении древняя часть памятника 18 в.

Принадлежит Леспромхозу в качестве механического цеха.