

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерства по управлению охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

Церковь Преображения Господня

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки и техники
			4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1803-1828 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Коми АССР, Ильинский р-н, с. Илья

АССР, край, область, район, котловина обл.

окрестности села, населенный пункт, пункт подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-рекреационному	лечебно-оздоровительному	научно-исследовательскому	хозяйственному	не используется
музейный зал, музей			бани, сауны, сауна		ресторанное здание, магазин, склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида— I
- Фото фрагментов— 3
- Генплан— I
- Обмеры план— 2
- фасад—
- разрез—

Схематический план

окрестной зоны—

Вкладыш на 3 л. к п. II и III.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) 
для выявления археологии
для выявления истории
для изысканий архитектуры и памятников изобразительного искусства
- история возникновения, или в южда трансформации религии в рас-
ке, место хранения колоколов.
 - история возникновения: краткая характеристика соборной и лог. в
связи с которым объект приобрел значение памятника.
 - автор, строитель, заказчик, история создания.

В 1801 г. прихожане Ильинского прихода виду непрочности существовавшей в Илье с 1773 г. деревянной Преображенской церкви исходатайствовали разрешение на постройку каменной двухэтажной церкви с колокольней над папертью и двумя престолами.

Проект храма был заказан губернскому архитектору и утвержден духовной консисторией. Строительство церкви было начато в 1803 г., окончено в 1828 г. В процессе строительства была разобрана колоннада, стоявшая над папертью верхнего храма, из-за появившейся в ней трещин. Колокольня была построена позже (1833 - 1835 г.) отдельно от церкви.

Церковь получила название Преображенской по главному престолу в теплом нижнем этаже. Престол во имя Преображения Господня был освящен 29 ноября 1821 г. и после этого освящался еще дважды - 6 августа 1833 г. по случаю переустройства полов и 19 августа 1848 г. по случаю устройства полов из каменных плит.

Престол в холодном верхнем этаже в честь святого пророка Илии освящен 22 ноября 1829 г.

В трапезной нижнего этажа в 1884 г. устроен и 2 июня 1885 г. освящен престол в честь великомученика Пантелеимона.

В 1890 г. стены Ильинского храма украшены иконописью. В 1890 г. нестилусный иконостас верхнего храма окрашен белой красной под лак.

б) перестройки и утраты, изменения первоначального облика памятника

В советское время разобрана отдельно стоящая колоннада. Утерян крест на главе. В нижнем храме почти полностью утрачен декор интерьеров, иконостас. В верхнем храме утрачены фрагменты живописи стен барабана, осыпалась часть живописи по штукатурке на стенах храма и трапезной. Почти полностью утрачены иконы местного и праздничного ярусов иконостаса Ильинского храма.

в) реставрационные работы (база хархиромтика, время, автор, место
зарегистрированы документы)
не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

для памятников истории

а) для памятников архитектуры

для памятников монумент. искус.

— характер культурного слоя, находки на захоронении.

— характеристика памятника, включая текст в время установления исторической даты.

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материалы, техника, размер.

Церковь «Преображения Господня» расположена в центральной части с. Ижма, выдающуюся (0-15 м) окружена современной застройкой.

Церковь двухрамовая - нижний храм - «Преображенский» (зимний), верхний - Ильинский (летний), трехчастная: квадратный в плане храм с крупной апсидой полуциркульного очертания, прямоугольники трапезной и паперти.

по северному и южному фасадам четверик храма выделен цокоративными портиками с полуколоннами коринфского ордера. Фронтоны и карнизы украшены модульонами. В завершении четверика - круглые окна второго света. Над кубом храма, верхняя часть которого имеет склонные углы - высокий свод барочного вида с массивным воссияющим световым барабаном с восемью узкими вытянутыми прямоугольными окнами. Венчает храм крупная луковичная глава с чешуйчатым покрытием из листового железа.

Оконные проемы обоих этажей церкви - прямоугольные с полуциркульным завершением без откоски. Нижние окна забраны в решетку с отверстиями крестообразной формы. Этажи церкви разделены между собой двумя рядами тиг астрагального профиля. Крыша над трапезной - плоская, крыта листовым железом, над папертью трехскатная.

Портал - с западной стороны церкви. Над входным проемом лепная розетка с ложным профилем.

Здание церкви кирпичное, кладка верстовая.

Основные габариты: З^хЛ⁴ м.

Интерьеры. I этаж - лепной цокор и живопись отсутствуют, исключая лепной тянутый карниз потолка.

коринфского ордера

В основном объеме потолок перекрыт балками на двух колоннах. Поперечные балки потолка цокоративно выполнены. В центральной части потолка расположена розетка несложного профиля. Живопись в интерьере отсутствует.

Помещение алтаря, отделенное от основного объема стеной с тремя арочными премами имеет три окна. У южной стены - кирпичная беленная печь.

Помещение трапезной прямоугольное, вытянутое вдоль по оси здания. Потолок перекрыт деревянными балками аналогично основному объему. Основная несущая балка опирается на две колонны коринфского ордера. В северо-западном углу находится массивная кирпичная печь.

Б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника

Интересный памятник, «возвещенный» в формах классицизма с барочными решениями.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	изаранное
характеристика общего состояния:			+	
для памятников архитектуры:				
литературного				
для памятников изобразительного искусства:				
кульптурного			+	
стекла			+	
железа			+	
дерева			+	
лакира			+	
бескожих			+	
тканей			+	
левора фасадов			+	
материалов			+	
в материи:				+
железных				+
стеклянных				
тканых				
для памятников изобразительного искусства:				
деревянных				
из металлических				
из каменных				
из гипса				
из керамики				
из скульптуры				
из бронзы				
из красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

секретная	республиканская	местная	не состоит
-----------	-----------------	---------	------------

б) дата и № документа о порядке охраны

**Постановление Совета Министров
Коми АССР № 420 от 23.10.1969 г.**

в) границы охранной зоны в зоне регулирования лесорубки (правые - описание со ссылкой на утвержденный документ)

не утверждены

г) балансовая принадлежность к конкретному учреждению

на балансе Кемского сельпо; не используется

д) дата выдачи разрешения

не имеется

Лист **одиннадцатый** из **одиннадцати**

дата **20** ноября **1987** г.

Составитель **Папоротник С.С. М.Н.С. СГЭ**

Ф. И. О. **С.С. Папоротник**

Место **Бисериченка А.С.**

М. П. **С.С. Папоротник**

Церковь Преображения Господня.
Чомы АССР, Часынский р-н., с. Кимы.
Вкладки VI к разделу VII.

Небольшой объем паперти разделен стеной вдоль осевой оси здания так, что у южной стены образовано помещение перекрытое сводчатым потолком, который горизонтально ниже основного перекрытия потолка. В стенах, перегораживающей паперть, помещена заложенная белокаменная доска.

Южной части паперти расположено белокаменное тинториал лестница, ведущая во второй этаж. Во всех помещениях первого этажа пол покрыт белокаменными плитами.

II этаж. Помещение алтарной части имеет плоское перекрытие потолка. Лепной декор и живопись отсутствуют, кроме тянутой лепной резьбы на потолке, в помещении алтаря сохранилось 2 сени, отложные над престолом и жертвенником. Тканая сень держится на четырех столбах, перекрытых плоской крышей. На небе обоих сеней накладные деревянные изображения св. духа с расходящимися от них лучами.

Помещение алтаря отделено от основного объема стеной с тремя арочными проемами.

Основной объем в плане представляет квадрат. Четырехдолинный свод является восьмигранным деревянным барабаном. Потолок барабана с деревянным плоским перекрытием.

На потолке барабана в флеоне изображение Бога Саваофа /холот, масло/. Стены барабана обтянуты холстом и находящейся на нем масляной живописью в долях свода четверика размещены большие живописные композиции: "Иисус Христос на суде Каина" /северная доля свода/, "Панорама города Ерусалима восточная доля/, "Герой требует от Пилата смерти Иисуса" /южная доля/, "Мескии кресте" /западная доля/. Композиции, помещенные в долях свода объединяются в единый живописный комплекс с орнаментом, помещенным в дробреке свода. Живопись выполнена по штукатурке масляными красками.

Четверик основного объема двухстворчатый с окнами, расположеннымими не северной, южной и западной стенах. На северной и южной стенах окна расположены симметрично. Окна нижнего света с арочными завершениями оконных проемов, окна верхнего света - ланеты.

На западной стене помещаются только локарни.

Северная и южная стены имеют по семь живописных композиций, на западной стенах их пять.

Северная стена четверика:

а. Две композиции между окнами верхнего света: восточная - "Ход в Ерусалим"; западная - "Взятие Христом воинами".

б. Три композиции между окнами верхнего и нижнего света: восточная - "Проповедь Иисуса Христа в храме"; центральная - "Основание ног"; западная - "Иисус Христос и яслинины".

в. Две композиции в простенках между окнами нижнего света: восточная - изображение св. Иакона и св. Митрофана; западная - изображения св. Зосимы и св. Савватия.

Южная стена четверика:

а. Две композиции между окнами верхнего света: восточная - "Учреждение св. евхаристии"; западная - "Магнанье тортуговых из храма".

б. Три композиции между окнами верхнего и нижнего света: восточная - "Отречение Иоанна Христа в саду Гефсиманском"; центральная - "Погребение Христа"; западная - "Боны Бироносицы у гроба Господня".

в. Две композиции в простенках между окнами нижнего света: восточная - изображение прп. Игнатия и св. Мефодия; западная - изображение двух святых /не читаемы/.

Западная стена четверика:

а. Две композиции в простенках между локарнами: южная - "Стречание адрас-

Церковь Геоображения Господня.

Коми АССР, Жемский р-н., с. Жма.

Вкладыш №2 к разделу III.

толе Петре"; северная - "Смерть Иуды "скариотского".

б. Три композиции между ярусами верхнего света и тремя арочными проемами в стене, отделяющей четверик основного объема и трапезную: южная композиция - не читаема /общирные утресы/; центральная - "исус Христос на Голгофе"; северная - "Христос благославляет детей".

В юго-западном и северо-западном троихах - ростовые изображения святых: на юго-западном - изображение святого князя Федора Смоленского; на северо-западном - изображение ср. Стефана Пермского.

У восточной стены четверика основного объема размещен деревянный резной позолоченный шестиярусный иконостас.

У центральной нижней части иконостаса сохранились двусторчатые золоченные царские врата, украшенные сквозной прогрезной резьбой по дереву. Пороходы в жертвенник и дьяконник в настоящее время не имеют дверей.

Честный и праздничный ряд не разделены между собой карнизом в отличие от остальных ярусов иконостаса. В местном ряду сохранилась лишь одна икона - "Троица", находящаяся в северной части иконостаса. В праздничном ряду иконы отсутствуют полностью. В иисусовском ряду отсутствует лишь одна икона. В рядах прогорческом, преотеческом и страстном все иконы сохранились. Бенчается иконостас распятием.

Живопись на иконах выполнена в технике по охристому грунту.

Трапезная представляет собой прямоугольное помещение, вытянутое вдоль основной оси здания. Две колонны поддерживают потолок перекрытия деревянными балками. Гоперечные балки декоративно выделены. Западная и восточная стены стянуты металлическими тягами.

У восточной стены размещен деревянный двухъярусный иконостас, украшенный золоченой резьбой.

На первом ярусе иконостаса икон не сохранилось. В верхнем ряду из пяти икон сохранилось две: центральная - "Сошествие святого духа на апостолов" и круглая киот /над северным арочным проемом/ - "Св. Антип и св. Глазий".

В трапезной шесть окон - по три на северной и южной стенах. В пристенках между окнами помещены живописные композиции с изображениями святых в рост. На северной стене между западным и средним окном - св. Марфа /живопись выполнена масляными красками по известковой штукатурке/. Между средним и восточным окнами - изображение женщины в царских одеждах /"Царица Елена"/. Почти полностью утрачена композиция, находящаяся справа от восточного окна.

На южной стене - три живописные композиции с ростовыми изображениями святых /не читаемы/.

Галерея второго этажа отделена от трапезной стеной с дверным проемом с резной рамой двери.

Потолок паперти перекрыт деревянными балками, обит дранкой и штукатурен. Стены также оштукатурены, живописи нет. В западной стене по основной оси здания устроен оконный проем с арочным завершением.

З.4. I.52.Е.

Церковь Преображения Господня.
Коми АССР, Кожемский р-н., с. Ижме.
Вкладыш №I к гезделу УИ.

Архив институте "Спецпроектреставрация". Счет научно-исследовательских
работ по обследованию живописи Преображенской церкви с. Ижма в Коми АССР.
Архивный №5129. С.свтс

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии.
Архангельск, 1995. С.35-374

Тентюкова Ф.А. Из прошлого Коми края. Сыктывкар, 1975. С.43-55
Гунн Г.П. Го нижней Гечоре. М., 1979. С.14-17









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые).....
 Союзная республика РСФСР Главк охраны памятников МК
 Кomi АССР, Ижемский р-н, с. Ижма индекс
 Адрес АССР, край, область; район, администрации обл.; национальный округ; населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Преображения Господня

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник изобразительного искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1803-1825 гг.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-искусственному	лечебно-оздоровительному	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по исполь.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

отдельная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления картотеки:

<20> декабря 1990 г.

органы охраны	реставрационные мастерские	музеи, залы, выставки
районный	республикан.	местные

Составитель Павлючин С. Е. М.Н.С. СГУ

Испектор по охране памятников

Ф. и. о., должность или профессия, подпись

Ф. и. о., подпись

Коми респ. типогр. Зак. № 11086. Тир. 5000

*Б*ВНИИ ИСКУССТВ
Михайченко А.С.*М*

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Церковь Преображения находится в центральной части с.Ижма, вплотную окружена современной застройкой. Церковь двуххрамовая-нижний зимний храм - Преображенский, верхний летний - Ильинский. Церковь трехчастная: квадратный в плане храм с крупной апсидой, прямоугольники трапезной и паперти. По сев. и южному фасадам четверик храма выделен портиками с полуколоннами коринфского ордера. В завершении четверика - круглые окна второго света. Над кубом храма - высокий союз барочного вида с массивным восьмигранным световым барабаном. Бончает храм крупная луковицная глава. Оконные проемы обоих этажей церкви - прямоугольные с полуциркульным завершением без отделки. Крыша над трапезной двускатная, крытая листовым железом, над папертью - трехскатная. Входной портал с западной стороны церкви.

Здание кирпичное, кладка верстовая. Габариты: 33x14 м.

Интересный памятник, возведенный в формах классицизма с барочными реминисценциями.