

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

~~МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ТРАДИЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОУРАНИ, РЕСТАВРАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ~~

### П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Башня жидов № 1II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XVII в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА АССР, Агуды-Марагунский г-н с. Марагун.  
(АССР, край, область, район, автономный об.)

Из г. Грозного до с. Н. Алгун, далее по горной дороге до с. Марагун  
/ок. 15 км/ и далее по тропе /ок. 0,5 км/ до развалины ослиных башен.

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилое помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санит. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

фотографии: 1  
 Фото общего вида— 6  
 Фото фрагментов— 5  
 Генплан— I  
 Обмеры: план— I  
           фасад—  
           разрез—  
 Схематический план  
 охранной зоны—

ПРИЛОЖЕНИЕ К П. VIIa - 1 стр.

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| а) |  | для памятников археологии                              | — история возникновения, кем и когда производилась раскопки и раскопки, место хранения коллекций.                     |
|    |  | для памятников истории                                 | — истории возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
|    |  | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания.   |

Автора, строителя, заказчика установить не удалось. История создания неизвестна: сведений о строительстве башни в литературных источниках не найдено, на башне нет надписей, преданий об этом таковые здесь летом пастухи не знают.

По мнению исследователей, точная датировка войнахоких жилищ башен является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог М. Б. Мужухоев считает, что жилища башни на территории Чечено-Ингушетии появляются в XII-XIII вв. Верхний предел их сооружения он датируется XVII в., основываясь на преданиях. Расцвет их строительства он относит к XVII-XVIII вв.

Этнограф В. П. Кобичев относит начало строительства жилищ башен к XII-XIV вв., связывая его с феодализацией местного общества.

Архитектор А. Ф. Голдштейн считает, что после XVIII в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни войнахов. Он отмечает, что сооружения XIX в. почти не сохранились.

По мнению археолога В. И. Марковина расцвет башенной культуры в этом регионе относится к XV-XVI вв.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачено: покрытие башни, междуетажное перекрытие, заполнения оконных и дверных проемов. Разрушена верхняя кромка стен. На восточной стене трещина. Частично утрачена арка проема второго яруса.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Башня жилая № I является частью комплекса скальных башен. Расположена на западной окраине комплекса, который построен на высокой горе под скалой. Склон довольно крутой, заросший высокой травой и кустарником. Подходы к башне труднодоступны и сопряжены с опасностью /падение с крутого склона и встреча с наведением, следы обитания которого видны в башне № 5/. Башня трудноразличима снизу, с дороги, т.к. сливается со скалой.

Башня ориентирована по сторонам света своими стенами. Башня двухъярусная. Высота башни около 5 м. Башня имеет всего две стены — южную и восточную. Толщина стен 0,85 м. Стены имеют уклон кверху. Кладка выполнена из неровно стесанных камней среднего размера, в основании стен и в углах массивные каменные блоки. Стены оштукатурены. Размеры башни в плане 9,95 x 9,68 м. Стены соединяются под прямым углом.

Входы расположены на стене восточного фасада — на каждый из двух ярусов. Вход на первый ярус расположен у юго-восточного угла. Размеры проема 1,03 x 1,32 м снаружи и 1,35 x 1,95 м изнутри. Переясочка снаружи — сделана в виде клинчатой арки с замковым камнем. Изнутри арка, сделана в технике ложного свода. В боковых стенах видны пазы для задвижки двери. Вход на второй

/ См. выемки /

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Башня в составе комплекса скальных башен представляет большой интерес для науки. Перспективна для показа туристам.

#### VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Юлдашев А. С. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., "Наука", 1975, сс. 8, 20.
2. Кобичев В. П. Поселения и жилища народов Северного Кавказа в XIX—XX вв. М., "Наука", 1982, с. 20.
3. Марковин В. И. В стране вайнахов. М., "Искусство", 1969, с. 106.

# XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций  
стен  
покрытий  
потоков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
пракл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя  
постаментов  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	
	+	+	
	+	+	

# X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная | республика | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

**НЕ ИМЕЕТСЯ**

**№**

в) границы охраны или зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждавший документ)

**НЕ УСТАНОВЛЕНЫ**



\*D000040462\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

**НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

д) дата и № охранного документа

**НЕ ИМЕЕТСЯ**

Дата составления паспорта

Составитель

**Кузьман В.А. - архитектор**

(ф. и. о. (иметь или профессия))

*В.А. Кузьман*  
(подпись)

13

13 января

197 г.

М. П.

(подпись)

ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, сел. Мереджи, башня жилая № I


Вкладыш № I - продолжение п. УП а.

ярус чуть сдвинут к скале. Размеры проема снаружи 0,82 x 1,57 м и изнутри 1,08 x 2,08 м. Конструкция проема идентична. Размеры пазов для задвижки двери II x 18 см,

В интерьере башни скала, в изломе которой на уровне пола большая пещера. Стены пещеры закопчены. Стены башни изнутри не оштукатурены. На восточной стене на уровне первого яруса видна ниша размером 35 x 39 x 30 см. В южной стене на первом ярусе сделаны две бойницы. Размеры левой 47 x 44 см и правой - 35 x 44 см изнутри и 10 x 24 см снаружи. На втором ярусе южной стены расположены два окна размером 0,5 x 0,9 м изнутри. Перемички снаружи сделаны из цельных плит, растесанных под арку, изнутри проемы сделаны в технике ложного свода. На восточной стене видны пазы для балок перекрытия. На скале отсутствуют следы крепления балок перекрытия.





















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

3.2-1.69.1

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР Министерство культуры, Главк охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры

Адрес

ЧИАССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Норджен

(АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Баина Эндия В. I

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XVII в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилище помещика	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утверждённой охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
	//	/	
			+

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, ВНИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
		+			

Дата составления карточки

« 13 » ноября 1983 г.

Составитель

Кузьмин В.А. - архитектор

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)

Искусство-знания

## Краткое описание

Башня каменная № I является частью комплекса скальных башен, расположена на западной окраине комплекса. Башня двухъярусная, имеет две стены, пристроенные к скале. Кладка из неровно отесанных каменных среднего размера. Входы расположены на стене восточного фасада. Вход на I-й ярус расположен у юго-восточного угла. Конструкция проемов идентична. В интерьере башни скала, в изломе которой на уровне пола большая пещера. На восточной стене есть ниша, в южной стене на первом ярусе — две бойницы. На втором ярусе южной стены расположены два окна. На восточной стене видны пазы для балок перекрытия. На скале следы крепления балок перекрытия отсутствуют.

Масштаб: 1:100  
 Фото: В. П. Шенников  
 Рис.: В. П. Шенников  
 1923



Башня, сек. 1923  
 1-й ярус

