

/недвижимое/

сокровища республики

РОФСР

ПАСПОРТ

1. Название памятника Успенский собор Оневского монастыря

11. Типологическая принадлежность памятника архитектуры

111. Датировка памятника 1702 г.

1V. Адрес памятника Архангельская обл. Каргопольский р-он
Оневский с/с Оневский монастырь за
траком Каргополь - Ленинград.

V. Характер современного использования не используется

VI. Исторические сведения

а/ автор, строитель, заказчик, история создания

Построен из нечестивой деревянной церкви АУ в

б/п-рестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Утрачен лестница в верхнюю церковь с призмой;

закрытие четырех собственных церкви;

отсутствие второго этажа на южном фасаде;

замены деревянный шатер колокольни на каменный / XIX в/

в/ реставрационные работы

и Консервационные работы проводились в 1959 году.

VII. Описание памятника

а/ основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и крыльев; наличие живописи, скulptуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

Успенский собор - двухэтажный четырехстолпный храм с колокольней в трех двухэтажных апсидами. Система организации внутреннего пространства церкви уникальна - низкая, полуторальная нижняя церковь с мощными столбами; и высокая, светлая верхняя с облег-

ческими конструкциями. Башня церкви перекрыта в центре кресто-видом сводом, опиравшимся на подиумные арки четырех поющих столбов. Башня церкви завершалась светлым четвериком, покоявшимся на подиумных арках, перекрытом синхронным сводом с пятью ложными главами /сейчас четверик разобран и склонен около южного фасада храма/.

Первый и второй этажи колокольни делились притворами воротами и нижнего храмов.

Донорирован собор скромно. Вокруг убранство только южного фасада перед большими лугами, который является главной площадью поселения. В настоящие времена сохранились изменения количества спаренных окон первого этажа. В убранстве собора можно отметить интересный карниз, соединяющий впечатление колонн, а также интересный портал верхней церкви.

Внутри храма сохранились служебные папиры: спиральные окна первого и второго этажей оформлены арками, идущими до пола. В остальном интерьер утрачен.

Б/ общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Успенский собор - уникальный памятник архитектуры XVIII века в Наргополье имеется только еще один аналогичный храм - церковь Троицы в Осеневском. Памятники представляют исключительный интерес для истории культуры и архитектуры России.

У111. Сосновская библиотека, созданная Петровым, памятник архитектуры.

Н. Григорьев "История русского искусства" т.1

С. Заблоцко "Архитектура русского Севера"

Словарь Павловск ун. с.ч.29,20

X. Техническое состояние

конструкций	- взорванное
стен	- падающее
перекрытий	- среднее
потолков	- сломанное

поля - отсутствует

декора фасадов - аварийное

Х. Система охраны

категория охраны

республиканская

Дата составления паспорта

15 ноября 1973 г

Составитель - архитектор Староходомская Е.Л.

Айсерон

Инспектор по охране памятников















