

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Госинспекция по охране памятников истории и культуры Мин-ва культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Западный склад в комплексе пороховых складов.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника— для памятников истории.

I-я четверть XVIII в.; начало XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

г. Астрахань, ул. Пороховая, 6

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ; населенный пункт; пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечеб- но-оздорови- тельн.	жилая помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	музей баша кури		башня, сарай д/ота		упреждающе торгов. промышл. склад	

+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото обложки медал — 1
- Фото фрагмента — 1
- Гипсовый —
- Обмеры: план — I
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- вспомогат. зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | | |
|----|---|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| а) | } | для планировки археологов | → историческое исследование, кем и когда производилась разработка и раскопки, места хранения находок. |
| | | для планировки историков | → историческое исследование: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект претерпел значительные изменения. |
| | | для планировки архитекторов и монументально-искусствоведов | → автор, структура, эволюция, история создания. |

Появление построек комплекса, в том числе, и западного склада, недалеко от Царевой слободы — военного поселения петровского времени — следует связывать с пребыванием в Астрахани Петра I (1722 г.), который придавал городу большое стратегическое значение.

По преданию, бытующему среди местных жителей, в начале XIX в. на территории комплекса произошел крупный взрыв, сильно разрушивший первоначальные постройки. В начале XIX в. сооружения были отстроены вновь.

б) реставрация и укрепление существующих горизонтальных объемов памятника.

При взрыве нач. XIX в. были, видимо, разрушены цилиндрический свод и верхняя часть стен.

Стены были обнесены прямоугольной внешне глухой кирпичной оградой. Ограда позднее надстроена, и двор вокруг здания перекрыт железной кровлей. На торцевом северо-западном фасаде заложено окно во фронтоне.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

4)	}	для памятника археологии	— характер культурного слоя, планировка здания,
		для памятника истории	— характеристика памятника, название, время и время установления мемориальной доски.
		для памятника архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасада и интерьера; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятника искусства, науки	— основные особенности композиционного и художественного решения; темы, материал, техника, размер.

Крупное кирпичное оштукатуренное здание склада находится в западном углу квадратной территории, в восточном и южном углах которой расположены другие постройки. Здание размещено на открытом пологом холме и наиболее удалено от современной пятиэтажной жилой застройки, окружающей территорию складов с севера и востока. Основной объем памятника одноэтажный, прямоугольный в плане; сильно вытянут с северо-запада на юго-восток. Основные габариты: 22,0 x 11,2 м. Широкий входной проем здания с двухпольными дверями устроен в поперечной северо-западной стене. Высокая прямоугольная в плане кирпичная ограда нач. XIX в. почти полностью охватила основной объем. Широкий проход к нему был оставлен в середине северо-западного участка ограды. Надстройка ограды и устройство перекрытий между оградой и стенами склада зрительно превратили сооружение в единый широкий и грузный объем, с возмывающейся центральной частью (собственно складское здание) и низкими боковыми частями.

Смежных проемов с боковыми частями здание не имеет. В боковые склады ведут 3 входа: двое ворот устроены в тесовых стенках, проходивших между оградой и северо-западными углами склада; третий ворота размещены в средней части юго-восточной стены. Основной объем внутри имеет одно обширное помещение без окон. Над входом во фронтоне размещалось крупное полуциркульное трехчастное окно (позднее заложено). Ряд декоративных деталей имеет северо-западный фасад. Проем входа здания фланкируется широкими рустованными в средней и верхней частях лопатками и украшен пятичастным замком. Замок устроен на всю ширину проема. Упомынутое окно размещено в крупной полукруглой выемке. Проходивший по продольным фасадам карниз здания — белокаменный, содержит несколько обломов.

Стены в интерьере обмазаны и побелены. Полы — из широких некрашеных досок. Фасады основного объема оштукатурены и выкрашены в светло-желтый цвет. Фасады быв. ограды оштукатурены в нижней части и имеют тот же тон окраски. Штукатурка фасадов в плохом состоянии. Крыша здания двускатная, шиферная. Размер кирпича: 26 (27) x 12 (13) x 6,5 (7).

4) общае фотоа документальной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Интересный памятник промышленной архитектуры, сочетающий в своей конструкции элементы XVIII — нач. XIX вв.; является важным элементом ценного комплекса складских зданий.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не обнаружено.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошо	средне	плохо	затривает
характеристика общего состояния: для памятников археологии				
для памятников архитектуры и истории		+		
		+		
		+		
		+		
			+	
в интерьере:				
для памятников монументального искусства				

X-СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

СОВЕТСКИЕ	РЕСПУБЛИКА	ИСТРИЯ	НЕ СОСТОИТ
		+	+

б) дата и № документа о врезке под охрану Решение областного совета № 408 от 01.07.80

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не имеется.



0000005744

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Склад военного ведомства.

д) дата и № ордена документа

Дата составления ордера

+ сентябрь 1976.

Составитель: ст. науч. сотр. Никитин В.П.
(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

Исполнитель по охране памятника _____

М. П.

(подпись)





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.6. - I.9.8.

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция Мин-ва культуры (индекс)

Адрес г. Астрахань, ул. Пороховая, 8. (наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Западный склад в комплексе пороховых складов.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА I-я четверть XVIII в.; начало XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
+					+	

предлож. по использа.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	заварьное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	3

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
I	2		

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив,
---------------	----------------------------	---------------

Дата составления карточки сентября 1976 г.

союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
	+	+			+

Составитель: ст. науч. сотр. Никитин В. П. Инспектор по охране памятников (Ф. и. о., подпись)

В. П. Никитин

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Кирпичное оштукатуренное здание склада находится в западном углу квадратной складской территории. Основной объем одноэтажный, прямоугольный в плане; сильно вытянут с северо-запада на юго-восток. Основные габариты: 22,0 x 11,2 м. Прямоугольный двор, вокруг здания, образованный высокой кирпичной оградой, перекрыт железной кровлей и превращен в боковые части общего складского объема. Внутри основного объема — одно обширное помещение.

Ряд декоративных деталей имеет северо-западный фасад (со входом). Проем входа фланкируется рустованными лопатками и украшен пятичастным замком. Остальные фасады гладкие, оштукатурены (фасады быв. ограды оштукатурены в нижней части); покрашены в светло-желтый цвет. Крыша двускатная, шиферная.

Здание, являющееся важнейшим элементом комплекса, — интересный памятник промышленной архитектуры, сочетающий в конструкции элементы XVIII — нач. XIX вв.