

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Отдел учета, реставрации и использования памятников
(наименование республиканского органа власти областного)

ков истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Казначейство

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент, ис-ка
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Вторая половина XIX века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. Ленина, 8/16
(АССР, края, области, район, киповка, вспомогат. обр.)

(наименование округа; наименование квартала; путевого знака)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-школьное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей бюль клуб			бальн. саунет. аквап.		учреждения торгов., промышл., склад.	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:
экстерьера 7

Фото общего вида —

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план —

разрез —

фасад —

Схематический план

переплыши земли —

I

Вкладыш I стр. к разд. УПа)

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание Шенкурского городского казначейства, по сведениям местного краеведческого музея, построено во второй половине XIX века, по-видимому, с использованием типового проекта.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Здание сохранило свой первоначальный облик и внутреннюю планировку без изменений.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст в время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников памятник. ис-за	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Городское казначейство ~~расположено почти на берегу р. Ваги~~ занимает угол квартала на пересечении двух улиц. Рядом с ним находится хозяйственная постройка.

Одноэтажное с полуподвалом кирпичное, оштукатуренное и побеленное здание казначейства выстроено в формах ~~позднего~~ классицизма. Его торцевой восточный фасад обращен к ул. Иванова, продольный северный — выходит на ул. Ленина. Прямоугольный объем здания усложнен на северном фасаде небольшим несимметрично расположенным ризалитом с низким закрытым крыльцом, а на западном — ретирадой. крыша вальмовая. Из-за перепада рельефа местности полуподвал имеется лишь под западной частью здания.

Оформление фасадов, выполненное с использованием кирпичных деталей, характеризуется сдержанным лаконизмом форм. Стены по периметру завершены гладким карнизом из небольших кронштейнов, под которым проходит широкий фриз. Полуподвал отмечен гладкой полкой. Цоколь выделен небольшим выступом. Восточный фасад памятника, завершенный невысоким аттиком и фланкированный на углах плоскими раскреповками, акцентирован четырехпиластровым портиком.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.
(см. вкладыш № I)

Казначейство — характерный для нескольких северных городов пример греко-дянской постройки второй половины XIX века, сооруженной в стиле позднего классицизма, по-видимому, с использованием типового проекта.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Литературных и архивных сведений не обнаружено.

Обмерный план, фотографии, крошки обмера и негативы хранятся в Архангельском областном управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: для памятников архитек- туры и истории	культурного слоя зажимных находок	хорошее	удовлетворительное	плохое	из аварийное
для памятников архите- ктуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+			
в интерьере:	живописи скульптуры архит. ис-з-за	-			
для памятников мону- ментального искусства	декора памятника скульптуры групп красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

a) категории охраны	соврем.	расчуб.	историч.	не состоит
b) дата и № документа о принятии под охрану	нет			

c) границы охранной зоны в зоне регулирования застройки (краткое описание с ссылкой на утвержденный документ)
Границы охранной зоны не установлены.

d) балансовая принадлежность к конкретному использованию
В здании размещается жилсоцбанк, в
хозпостройке - медвытрезвитель.

e) дата и № открытия документа нет
Дата составления паспорта

Составлено Шармин П.Н., искусствовед
(Ф. и. и., должность или профессия)

..... 199 2

Испектор по охране памятников _____



ВКЛАДЫ № 1

к паспорту "Кезицейство, нач. XX в."

Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. Ленина, 8/16

к разделу УДа).

Пилонты портика с капителями упрощенного рисунка расположены в простенке между пятью прямоугольными без наличников окнами. Окна имеют крупные кирпичные подоконники. Аттик декорирован "лигатами" филенками. В цоколе сделаны небольшие продухи. Остальные фасады имеют различное количество несимметрично расположенных окон. На западном фасаде помещено одно большое окно с лучковой перемычкой. Крылья на южном фасаде завершено аттиком. На ~~под~~ходом сделан металлический навес из двух столбиках. В полуподвале на южном фасаде читаются закладки нескольких окон.

В интерьере восточную часть здания занимает большой операционный зал. В западной части по сторонам продольного коридора размещено по три различных по площади помещения. В юго-западном помещении находится деревянная деревянная лестница, ведущая в полуподвал. Все внутренние стены капитальные. Потолки обработаны тянутыми карнизами. Двери биметаллические. В интерьере сохранилось несколько старых побеленных печей.

Полуподвал не обследовался.

Хозяйственная постройка, расположенная в нескольких метрах южнее по красной линии ул. Иванова - одноэтажное кирпичное, оштукатуренное сооружение под двухскатной крышей, лишена отчетливо выраженной стилистической ориентации.















3.3. 1.8.19

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ МК Отдел учета, рест. и исп. памятников истории и культуры

Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. Ленина, 8/16

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвижимое имущество, республиканского органа охраны

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Казначейство

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-вн.
		3	

Бторая половина XIX века

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристко-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

наличие утвержденной охранной зоны

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
сохранила	республ.	местная	не состоит
			+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрац. материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления картотеки

М. П. Составитель

органы охраны	реставрац. мастерские	музей, архив, НИИ
республикан.	республикан.	местный
местный	местный	

(б. и. о. должность или профессия, подпись)

Старший инженер производственной группы
по охране памятников*Шармин П.Н.*



Краткое описание

Городское казначейство ~~расположено на~~
~~на берегу р. Вати и~~ занимает угол квартала на пересечении двух улиц.

Одноэтажное с полуподвалом кирпичное оштукатуренное здание выстроено в формах *позднего классицизма*. Прямоугольный объем уложен на северном фасаде небольшим, несимметрично расположенным ризалитом крыльцом, а на западном - ретирадой. Из-за перепада рельефа местности цокольный этаж имеется лишь под западной частью здания. Оформление фасадов характеризуется сдержаным лаконизмом декоративных форм. Горцевой восточный фасад завершенный аттиком, обработан пилastersким портиком. В интерьере восточную часть здания занимает большой операционный зал, в западной части по сторонам коридора размещено по три помещения.

Перекрытия плоские.

Рядом с казначейством сохранилась однотажная хоз.постройка нач.XX в.

Характерный для нескольких северных городов пример гражданской постройки втор. пол. XIX в., сооруженной в стиле ^{Кирпичная кладка, деревянные окна, кровля} ~~позднего классицизма~~.