

Паспорт на памятник архитектуры.

1. Наименование: Колокольня пегоста у д. Мостовой.
2. Адрес: Архангельская обл. Маргопольский р-н Кречатовский с/о дер. Мостовая.
3. Время сооружения: Начало XIX века. 1816 год.
4. Автор, архитектор, заказчик: неизвестны
5. Расположение / топография, основные подъезды, расстояния от ближайших селений и составов транспорта/:
в центре
Пегост расположен на окраине деревни Мостовая, на некотором возвышении над речкой. До ближайшей остановки районного автобуса в Кречатове 7 км.
6. Исторические сведения /важнейшие исторические события и выдающиеся личности, связанные с памятником, строительная периодизация/:
Колокольня принадлежала церкви Собора Пресвятой Богородицы 1812 г. Церковь сгорела, и теперь колокольня стоит в на расстоянии 50 м от Сретенской церкви. Колокольня тоже сильно пострадала, утрачены все деревянные части колокольни.
7. Тип, планировочная структура, основные габариты:
Трехъярусная колокольня, в плане - квадрат
8. Конструктивная система, материалы фундамента, стен, перекрытий, отделочные материалы, размеры кирпича, керамических блоков, керамики:
Нижний ярус колокольни перекрыт крестовым сводом, опирающимся на 4 столба. Между столбами перекинуты арки, которые образуют проходы колокольни.
Сложена из кирпича, связи не сохранились.
9. Съемно-пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке и ландшафта:
Колокольня не имела самостоятельного композиционного значения, входя в композицию сгоревшей церкви.
10. Декоративное убранство фасадов, скульптура, орнамент, роспись, керамика и др. /краткая художественно-стилистическая характеристика/:

Колокольня имеет скрепное декоративное убранство: углы четверика обработаны пиластрами, и каждый ярус имеет профилированный карниз.

11. Интерьер памятника : полностью утрачен.

12. Комплекс построек ансамбля был интереснейшим архитектурным ансамблем.

13. Фиксация памятника /фото, обмеры, зарисовки, где находятся, шифр

Памятник обследовали члены экспедиции по составлению Свода - Старокадомская Е.Л., Капустян Н.К., Коновальчик А.В.

14. Реставрационные работы: не проводились.

15. Состояние памятника:

Памятник находится в угрожающем состоянии.

16. Современное и перспективное использование памятника:
не используется.

17. Охрана памятника /куда, кем взят на охрану, наличие охранной зоны: не охраняется.

18. Основная библиография:

"Известия археологической комиссии" №2 1914 г.

19. Дополнительные сведения: нет.

Дата составления паспорта 3/IX 1971 г.

Автор

Редактор

