

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры. Государственный инспектор по охране памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Колоннады в Боголыбенском монастыре

II. ТИПЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник природы	памятник науки и техники
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1831 г.

IV. АДРЕС (местоположение) ПАМЯТНИКА Владимирская обл., Вязниковский р-н,

Пос. Метера, площадь имени В.И.Ленина

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристическому	деловому-исследовательскому	художественному	спортивному	иначе
использование здания для магазина					использование здания для магазина	

Склад мебельного магазина

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общей части — 6
- Фото фрагментов — 1
- Гравии —
- Обмеры плана — 3
- Фасад —
- Разрез —
- Схематический план отдельной части —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для хранения церковных	— история монастырских, а не храма производимых разницы в разном, mostly православных колоколах.
	для памятников истории	— история монастырских, краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и инженерного наследия	— автор, строитель, заметки, история издания.

Колокольня Боголыбенского монастыря построена напротив Боголыбенского собора в западной стенае монастыря над железными монетническими вратами. В данном случае превильнее именовать ее надвратной колокольней. ^{согласно следующим данным} Постройка датируется согласно архивно-историческим ^{документам}.

В "Ведомости о церкви Боголыбенской...за 1830 год" читаем:
"...при ней колокольня каменная же ветха..."

Тоже за 1831 год: "...при ней на месте ветхой каменной колокольни строится вновь такая же каменная..."

Тоже за 1845г.: "...при которой колокольня вновь выстроена каменная".

У Голышева читаем: "...С западной стороны устроена в I-ой половине XVIII века вместо прежней, колокольня, четыреугольным столбом со спиралью на верху и двумя башнями со спиралью же по сторонам ее; на колокольне 5 колоколов, ...на большом...надпись "...от инициала... добродетельных дателей 1829 года...выходит в Боголыбенской слободе". Под самой колокольней главный вход в Святые врата"...

6) перестроек и утраты, лежащие наружу здания общего погребения.

Здание давно не ремонтировали, штукатурка обветшала и частично утрачена.

7) реставрационные работы (обычно характеристика, время, автор, место хранения документов).

Реставрационных работ не производилось.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников архитектуры или памятников истории	— характер кирпичного кладки, каменные пластины;
	— характерные элементы, лёгкие, тонк и яркие устюжские кирпичи;
для памятников архитектуры	— основные особенности архитектурно-планировочной структуры и композиций, характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, краеведческих экспонатов, строительных материалов, остатков обивки.
для памятников природы, памятников природы	— основные особенности морфологического и экологического состояния участка, материалов, почв, растений.

Высокое каменное строение состоит из двух основных объемов. Нижний ярус - главные врата с высокими стрельчатыми арками пролета. Верхний ярус - колокольня, звонница с четырьмя открытыми стрельчатыми арками. Нижний ярус (врата) состоит из двух объемов: центральный объем - главные проездные врата с массивными коваными решетчатыми воротами и два боковых придела. Иной придел - малые врата. В северном приделе двухэтажные кельи, вероятно, бывшие кельи звонаря и привратника. Главные врата с восточного и западного фасадов оформлены высокими стрельчатыми арками. Внутри пролега перекрытие (между барельефами арками) плоское деревянное. Пробезд над арками имеются листики. В северной стене проездных врат небольшая дверца - вход в северный придел, в котором раньше была келья привратника. В настоящее время в приделе устроена хиляд квартира в два этажа. Этажи соединены внутренней деревянной лестницей. Потолки в комнатах плоские деревянные, подшиты фанерой. Над перекрытием 2-го этажа небольшое чудающее помещение с полуцилиндрическим сводом. Вход на чердак по пристенной лестнице со двора. В южной стене проездных врат небольшая дверца ведет на колокольню. В толще стены устроена деревянная узкая лестница на звонницу. На звоннице все колокола сняты, разбиты ограждения кованые решетки в арках звона. Повреждена кирпичная кладка столбов звонницы.

В южном приделе высокие стрельчатые арки первоначально были открытыми. Позже в западную и восточную арки вставили деревянные заполнения. Внутри помещений сделали деревянный пол. По словам жителей в южном приделе (южных вратах) некоторое время находился свечной склад церкви. Помещение высокое, перекрыто сомкнутым сводом. Росписи на стенах нет. В арках металлические связи. Фасады колокольни опутаны резиной. Кровельное покрытие свесов и карнизов пришло в негодность. Здание находится в запущенном состоянии.

Б: общее мнение общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный памятник культовых построек XIX века периода эклектических увлечений.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИСКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Литература в библиографии не обнаружена.

Фотографии 1960-х годов ВСЭНПИМ.

- 1). TABO, ф. 561, оп. 1, к. 57, к. 60, лист. 75
- 2). Голышев И. Древности Богородицкой церкви в селе Малмыж Владимир, 1870, стр. 2.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	非常好的
характеристика общего состояния: для памятников архитектуры				
культурного слоя наружных фасадов				
для памятников архитектуры и истории:				++
конструкций стен покрытий перекрытий балок лишайника растительности				+++
зданий скульптуры групп скульптур				++
западина местоположения объекта зонального слоя				++

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны	секретная	республиканская	местная	не охраняется
б) дата и № документа о принятии под охрану				

Решение исполнкома Облсовета № 754 от 5 октября 1960 г.

б) границы лесной зоны и зона регулирования застройки (указать показание по планам на утверждаемой линии)

Зона регулирования застройки и границы охранной зоны колокольни Боголытенского монастыря совпадают с зоной регулирования застройки и границей охранной зоны Боголытенского собора.

См. паспорт "Боголытенский собор".



"0000030646"

в) границы привилегий и минимум рекомендаций

Райторг - склад мебельного магазина.

г) дата и № признания документа

Составлено

Лисови Л.С.
(Ф. И. О., распомянув об открытии)

дата составления документа


октябрь

1985

М. П.



Наглядный материал на охране показано















3.4-I.I2.3

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин.культ. Гос.инспек. по охр. пам. ист. и кул.

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Владимирская обл., Вязниковский р-н, пос. Мстера, пл. им. Ленина
(АССР, край, область; район, автономные обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Колокольня в Богоявленском монастыре

I. НАЗЫВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

памятник археологии	памятник истории	памятник арх. и арх.-текущи	памятник культуры
			4

1831 г.

по первоначальному назначению	культурно-просвети- тельное	туристско-экскурсион- ное	лечебно-оздорови- тельное	железо- вымесение	хозяйст- венное	исполь- зуется
					+	

предож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
хорошее	среднее	плохое	аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ
НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЕННЫХ
ЗОН ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не существует
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	литографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки

27 июня 1983

Составитель

Гладкая М. С. - н/сопр. ВСЭНРПИМ

(Ф. И. О., должн. нац. проф. подп.)

органы охраны

республикан.

местный

республикан.

местные

реставрацион.

мастерские

республикан.

местные

музей, архив

ИИИ

республикан.

местные

(Ф. И. О., подпись)

Лад





ОЧКА (обо; отная сторона)

Краткое описание

Стоит в линии западной стороны ограды ансамбля по оси Богоявленского собора

Высокая кирпичная колокольня состоит из двух объемов. Нижний ярус—главные врата в монастырь с высокими стрельчатыми арками и коваными решетчатыми воротами. К ним примыкают два придела, в одном из которых—малые врата, в другом—двухэтажные кельи. Внутри пролетов перекрытия плоские деревянные. Проезд вымощен плитками.

Второй ярус колокольни—звонница с арочными пролетами.

Фасады колокольни оштукатурены.

Характерный памятник культовых построек конца XIX века периода эклектических увлечений.