

Новый охранный №	Старый охранный №	Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
		<p>ДОМ ЕВМЕНТЬЕВА  <i>Гороховая ул.</i>            Ул. Дзержинского, дом 57            Наб. реки Хонтанки, д. 81</p>	<p>Начало            XIX-го            века.</p>

1. Даты основных пристроек и перестроек

**Фасад, выходящий на Хонтанку, не подвергался изменениям.**

**В 1856 году была переделана центральная часть здания, выходящая на Гороховую ул.**

**В 1870 году изменены размеры окон первого этажа.**

2. Автор, строитель, заказчик

**Автор неизвестен.**

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником

**Сохранилась круглая лестница, представляющая художественный интерес в планировочном отношении.**

## **Исполкома Ленгорсовета.**

5. Кем и как используется

**Жилой дом 2 РЛУ Октябрьского района, домо-  
хозяйство № 275. Жилье.**

6. Техническое состояние памятника

**Фундаменты и стены не имеют разрушений.  
Междуэтажные перекрытия в аварийном состоянии.  
В 1948 году был произведен реставрационный  
ремонт и окраска фасада.  
Внутренние помещения требуют текущего ре-  
монта. Вестибюль требует реставрации.**

7. Тип, материал и основные конструкции

**Каменный, трехэтажный жилой дом, доходного  
типа. Фасад обработан колонным портиком и  
фронтоном.**

Здание № 81/57 по наб. реки Фонтанки является частью архитектурно-планировочного комплекса, задуманного по проекту арх. А. Квасова в 1762 году и осуществленного в первой четверти XIX-го века, когда участок принадлежал наследникам Саввы Яковлева.

Фасад на набережную значительным переделкам не подвергался.

В 1856 году в центральной части здания на Гороховую улицу построена лестница.

Яковлевы владели домом до 1863 года и с этого времени одна часть, выходящая на Гороховую улицу была продана, а другая оставалась за наследниками Яковлева.

В 1870 году были изменены размеры окон первого этажа здания, выходящего на Гороховую улицу.

С 1913 до 1917 г.г. дом принадлежал Евментьеву. К этому времени относится неосуществленная попытка перестроить и модернизировать дом.



Общий вид.

10. Основная литература и иконография

Областной Исторический Архив, фонд Санктпетербургской городской Управы /чертежи переделок XIX века./

Курбатов. "Петербург". изд. 1913 г.

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта

Начальный проект в настоящее время не обнаружен.

Обмер не производился.

Памятника проводятся систематически  
силами Государственной инспекции по охране  
памятников города Ленинграда.

Примечания

Дата составления паспорта:

20-II-1949 г.

Паспорт составил \_\_\_\_\_

/Л.Белова/

Ответственный редактор \_\_\_\_\_

/Л.А.Медерский/

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту формы № 4 на памятник архитектуры

ДОМ С. ЕВМЕНТЬЕВА

Ленинград, наб. р. Фонтанки, д. № 81/57.

Добавления  
по пунктам:

4. В том же ведении.


5. Пользователь прежний.

6. Техническое состояние здания без существенных изменений.

11. Обмер здания произведен ГИОП в 1949 г. - арх. Т. В. Берсенёва.

12. Научного обследования в 1949-1953 г.г. не производилось.

Составил



(А. Ф. Крашенинников)

Март 1954