

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры, Госиспекция по охране памятников, истории и культуры
 (наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ**I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА**

Церковь Успенской

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуш.
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1852-62 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Мордовская АССР, Бельниковский район,
 с. Новая Ямская Слобода. Село расположено на 15 км дороги Бельники — г. Переславль

(МССР край. область. район. автомагистраль. населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровитель.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			больш. санит. зд-ть		учреждение торгов. промышл. склад	X

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 2

Фото фрагментов— I

Генплан—

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки
место хранения коллекций.

а) для памятников истории

—история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи
с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры
и монументального искуства

—автор, строитель, заказчик, история создания.

а) Храм Успения Божьей Матери с приделом св. Николая строился в тек-
чении десяти лет с 1852 по 62гг из средства прихожан. Автор и
строитель низвестны.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

В конце XIX в. ~~в~~^{ЧУДОВЫХ} завершение колокольни и
построен притвор. Ниже разрушены своды в трапезной.

б) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место
хранения документации)

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки;
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски;
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
б) для памятников монументального искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размеры.

В объемной композиции выделяются двухсветный четверик храма и трехярусная шатровая колокольня. Апсида и трапезная одинаковой высоты и вдвое ниже храма. Апсида перекрыта полусферой, храм-семиконус сводом, конструкции трапезной разрушены. Объемная композиция храма завершается луковичной главкой на призматическом кубе.

Первые два яруса колокольни-массивные четверики, третий-восьмерик, открытый четырьмя арками и завершен шатром с луковичной главкой на тонкой шее.

Окна первого яруса памятника полуциркульного завершения, без наличников. Во втором ярусе окна имеют форму виттянутого прямоугольника и чередуются с нишами такого же очертания. Над нишами и окнами расположены полукруглые неглубокие ниши.

Углы объемов отмечены широкими пилastersами, входы в храм-трапезу фланками по периметру арки. Некудоэтажный поло выложен в виде горизонтальных тяг.

Внутреннее убранство полностью утрачено.

Церковь кирпичная, опутнатурена известковым раствором и побелена. Кирпич размером 25 x 14 x 8 см. Цоколь облицован блоками из белого камня размером 60 - 70 x 20 - 40 x 18 - 20 см. Размеры храма 12,15 x 12,00 и, длина трапезной 12,50, ширина 11,55 м. Длина церкви по оси 3-8 - 41,80 м.

- 6) общая оценка общественной, научно-технической и художественной значимости памятника.

**Своеобразный образец приходской церкви середины XIX в
в Мордовской АССР.**

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Церкви, приходы и приходы Пензенской епархии, 1896г, Пенза.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находиток

хорошее

среднее

плохое

аварийное

для памятников архитектуры и
истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

хорошее

среднее

плохое

аварийное

в интерьере:

живописи (внутренней)
скандинавской
скульптуры
прил., иск-ва
цоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее

среднее

плохое

аварийное

для памятников монументаль-
ного искусства

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная

республ.

местная

не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

Х

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Не используется.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

Ф. И. О., должность или профессия

< 7 > II 197 5.

Испектор



D000005171



Федеральное агентство по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(подпись)

Заказ 264

Тираж 2000







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА
Мордовская АССР, Ельниковский р-н, с. Новая Ямская Слобода

3.4-1.64.8
РОДИТИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (истории и культуры)
Мордовская АССР, Ельниковский р-н, с. Новая Ямская Слобода

Адрес

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

Учетная карточка

Церковь Успенская

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва

1852-62 гг.

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не существует

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Документы на карточке
«Арх. Рука Э.»
1974 г.

союзный	органы охраны республикан.	местный	реставрационные республикан.	мастерские местные	музей, архив, НИИ
+	+				

Составитель

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Планировочная структура церкви - квадрат храма с циркульной апсидой и трехъярусная трапезная с колокольней на западе.

Двухсветный куб храма перекрыт выким сомкнутым сводом с главкой на барабане; трехярусная колокольня имеет шатровое завершение.

Скупой декор фасадов - кирничные пилasters по углам объемов, ритм чередующихся узких ниш и проемов во втором ярусе и несложный карниз.

Размеры храма - 12,15 м, трапезной - 12,50x11,55 м.

Своёобразный пример провинциальной культовой архитектуры сер. XIX в.