

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Российская Федерация

Министерство культуры, Главное управление по охране, реставрации и
(наименование республиканского органа охраны памятников)
 использованию памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Спасо-Преображенский монастырь. Рига

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искуства
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1856г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, г. Сортавала
 (АССР, край, область, район, автономная обл.)

о. Валаам (42 км от г. Сортавала по Ладожскому озеру)
 (национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровитель.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей общ. клуб	+		бани, санкт., дюти.		учреждение торг., промыш. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 6

Фото фрагментов — 1

Генплан — 1

Обмеры: план — 1

фасад — 1

разрез — 1

Схематический план

окраинной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор неизвестен. Строительство велось силами артелей наемных рабочих. Построена рига в 1856 году в 0,5 км к востоку от ядра монастырской застройки. Здесь позднее был построен целый ряд хозяйственных сооружений, не сохранившихся до наших дней.

В 50-е годы XX века здание риги было приспособлено под свинарник. В связи с этим был полностью изменен первоначальный интерьер здания: построены отсеки для свиней, ясли, устроены лотки для стока нечистот.

В настоящее время здание приспособлено под производственные мастерские (с 1988 года). Отсеки и ясли разобраны, в интерьере : сложена кирпичная перегородка, разделяющая внутреннее пространство на два помещения: столярную мастерскую и кузницу.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Арочные завершения оконных проемов заменены перемычками в связи с установкой типовых оконных блоков. Утрачены подлинные оконные и дверные заполнения, сводчатые перекрытия фланговых объемов заменены балочными.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились, проектная документация не разработана.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материалы, техника, размер.

Рига входит в комплекс хозяйственных построек монастыря, расположена в 0,5 км к востоку от ядра монастырской усадьбы.

Представляет собой прямоугольный объем с центральной одноэтажной и двумя фланговыми частями в 2 этажа.

Здание построено на высокий цоколь из крупных блоков чистотесаного серого гранита, стены сложены из кирпича монастырского производства кладка выполнена под расшивку. Кровля центрального объемакрыта на 2 ската кровельным железом, фланговые объемы такжекрыты на 2 ската гофрированным железом. Объемная композиция подчеркнута двумя печными трубами, расположенными на северном и южном торцах здания и возвышающимися над уровнем кровли более, чем на 2,5 м. На фасадах они выделены выносом за плоскость стен, основание выполнено в виде арки, верхняя часть в виде прямоугольного объема со сквозными арочными проемами. и двускатной кровлей, Стены центральной части здания усилены пилястрами, по всем фасадам проходит венчающий карниз простого профиля. Часть оконных проемов во фланговых объемах сохранила арочные завершения.

Входы в здание решены в виде сквозных ворот на западном и восточном фасадах. Фланговые двухэтажные объемы первоначально имели сводчатые междуэтажные перекрытия, которые в настоящее время полностью утрачены и заменены балочными деревянными, чердачные перекрытия также деревянные балочные, кровля стропильная, полы в интерьере деревянные и цементные. Во фланговых объемах выполнены печи каминного типа.

Основные габариты здания: II, 0x 42,6, высота 5,6 и 7,2 м.
б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Каркетная для сер. XIX века хозяйственная постройка монастыря со своеобразным внешним обликом.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

I. "Валаамский монастырь и его подвижники" СПб, 1903, с. 262

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	культурного слоя	хорошее
для памятников археологии	нажмейших находок	среднее
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола	плохое
	декора фасадов интерьеров	аварийное
в интерьерах:	живописи скандинавской приклад. исч.-ва	
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скандинавии групп красочного слоя	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление СМ КАССР от 6.08.86 г.

№ 245

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование На балансе Валаамского музея-заповедника. Производственные мастерские, объект экскурсионного показа.

д) дата и № охранного документа

Дата выдачи паспорта

Составитель Рудина Н.О., Левицкая Т.Л.

(Фамилия или профессия)

(Подпись)

15. апреля 1989.

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.

(Фамилия)

М. П.

5



D000027852

г. Петрозаводск, Бланк













МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.6 1.67.16
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин.культ. Главн.упр. по охране памятников
 Адрес Карельская АССР, г. Сортавала, б. вандалы (наименование республиканского органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Спасо-Предображенский монастырь, Монастырская рига.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис- кусства
		6	

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

1856г.

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

по перво- начальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не исполь- зуется
		+				+

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Мастерские

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

зз	вст
	+

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органы охраны	реставрационные мастерские
республикан.	местные

музей, архив, НИИ
+

место хранения документов

дата составления карточки

30 ноября 1974 г.

Составитель

Маркова В.И.

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)
--

(Ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Монастырская рига входит в комплекс хозяйственных построек пасо-Преображенского монастыря. находится в 0,5 км. от центрального ядра монастырских построек. Прямоугольный объем, с центральной одноэтажной и двумя флангированными 2 этажными объемами. Поставлен на фундамент из гранитных блоков, сиены из кирпича местного производства. Вход решен в виде сквозных ворот с запада и востока. Центральная часть освещается 4 окнами прямоугольной формы, соответственно на западном и восточном фасадах. Боковые части здания имеют оконные проемы полуциркульного завершения и люкарны. Перекрытия балочные подбитые снизу досками, оштукатуренные по дранке. Балки перекрытия поддерживаются столбами из бревен. Полы дощатые, цементные. Стропильная система из бруса, бревен со сплошной обрешеткой из досок. Симметрично расположены 2 слуховых окна. Открыта кровля на 2 скат жестью. Во флангированных объемах - печи каминного типа, с трубами с южной и северной стороны здания возвышенных более чем на 2,5 м. на уровне кровли.

Декор-карнизы простого профиля, наличники пилasters, основные габариты: 11,0 x 42,6 м.

Всего до 7,20 м.