

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА — РОССИЯ

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории и
 (наименование республиканского органа власти по охране памятников)
 культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Учебное заведение/?/

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник природы
			3

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1914 год.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА — г. Архангельск, ул. Архангельская,

ул. Герцена, 3 (административный округ, населенный пункт, тупик названия)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

из первичных назначений	культурно-просветитель.	туристско-исследователь.	учебно-вспомогатель.	жилого назначения	художественное	не используется
	музейный, клуб		бюро, санаторий, детдом.		музейное, научный, краеведческий, склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов — 18

Гипсии —

Обмеры: план —

фасад — 6

разрез —

Схематический план
окрестной зоны —

Приложения к разделу IIIa/ — I стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, эпизоды, история создания.

Согласно материалам Архангельского бюро технической инвентаризации, здание построено в 1914 году. Стилистические особенности и характер кирпичной кладки памятника не противоречат этой датировке. Судя по внутренней планировке, здание имело общественное назначение/предположительно в нем располагалось учебное заведение/.

б) пристройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

С запада к зданию примыкают одноэтажные современные пристройки из кирпича и дерева. Кирпичная в три этажа пристройка с лестницей, закрывающая центральную часть северного фасада, — советского времени. Несколько изменена внутренняя планировка.

в) реставрационные работы (общая характеристика, времена, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, находок на территории.
для памятников истории	— характеристика памятника, наименование, текст в крае уточнения мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности архитектурной композиции-пространственной структуры в конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, гипсокарниатов, монументального искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников архитектуры, искуства	— основные особенности архитектурного и художественного решения: тексты, материала, техники, размер.

Здание расположено на углу ул. Терёхина, на красную линию которой выходит главный/швейцарский/фасад, и пер. Широкого, к которому обращён восточный/фасад.

Трёхэтажное кирпичное оштукатуренное здание в стиле модерн образует прямоугольный план, ориентированный по оси "запад-восток". Компактный объём имеет узкий выступ со стороны главного фасада силуэт, благодаря трем параллельным аттикам. Центральный кирпичный аттико-платформой формы с дужковым завершением. Простые, в виде стекок боковые аттики-деревянные.

Фасады здания, обращённые к улице и переулку, своеобразны по своему дизайну. Особенность интересна штукатурная обработка поверхности стен. Нижний этаж покрыт рустом, имитирующим квадры с деревяшкой поверхностью. Остальное поле стены обработано под "щубу". Подобная трактовка фасадов создаёт живописные эффекты на поверхности стены и вместе с тем сообщает зданию несколько мрачноватый оттенок. Композиция главного фасада в целом несёт симметричный характер с ризалитами по бокам. Центральная часть и ризалиты выделются тесно расположенным узкими окнами — четыре оси в центре и по три на ризалитах. Остальные окна прямоугольной формы, без наличников. Талько-нейтральные окна первого этажа помечены классическими наличниками.

/выходы см./

Одни из лучших памятников в стиле модерн в Архангельске. Здание чрезвычайно интересно штукатурной обработкой поверхности наружной стены.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Библиографии, архивных источников, иконографического материала не обнаружено.

Крошки, обмеры, фотографии и негативы хранятся в Архангельском областном управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	культурного слоя вокруг здания
для памятников архитек- туры и истории	инструкций стек покрытий штукатурок металла декора фасадов интерьеров
в интерьере	живописи скульптуры прил. исч-ва
для памятников музы- кального искусства	шоколада инструментов скульптуры грунта красочного слоя

заронен	срдце	разное	изграблен
+			
+	+++	+	
		+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

спасателей	рестуба	местных	не имеет
------------	---------	---------	----------

б) дата и № документа о приватке под открытие

Губернаторство Краснодарского края
Постановление № 100 от 2.7.92

в) дата и № документа о приватке под открытие в зоне регулирования гидроузлов (правило изменения от ссылки из утвержденной документ)

Границы охранной зоны не установлены.

г) юридическая принадлежность к конкретному исполнению

Методический кабинет профтехобразования

заявитель

д) дата и № выданного документа

№ 07

Дата составления акварта

Онтователь

Запускотехник Г.К. Смирнов

в/п

(подпись)

197 г.

Номбр 82

Исполнитель на карте: скреплено

М. П.

(подпись)



Вклады к аэропорту "Здание общественное.

Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Терехина, 3."

К разделу VIIa/- продолжение:

чатые перегородки. В центре фасада расположен большой арочный проем главного входа. Некоторую асимметрию композиции придает полукруглый эркер второго и третьего этажей на западном ризалите. Оригинален выложенный в штукатурном камне растительный орнамент с характерными для модерна плавными извилистыми линиями. Орнамент расположен в верхней части фасада над окнами третьего этажа. В асимметричной композиции восточного фасада выделяется трёхосевой ризалит с южной стороны с узкими тесно поставленными окнами без декора. Три оси остальной части фасада сильно смешены к северу. Над ними проходит выложенный в штукатурке консолью второго этажа трельяжом растительно-орнаментальный фриз. Под окнами расположены гирлянды с контичками. Северный и западный фасады решены нейтрально, без декоративного убранства.

Внутренняя планировка всех этажей в целом одинаковая. Она образована капитальными стенами. Продольная стена делит пространство на две половины. Северная половина делится поперечной стеной на две равные части. В южной половине двухъярусных поперечных стенах в центре выделяется лестничная клетка. Несколько тонких перегородок во втором и третьем этажах образуют дополнительные помещения. Бетонированная лестница имеет колющие перила, квадратные приставы которой дополнены диагональными прутьями. Места пересечения диагоналей акцентированы розетками, сохранившимися лишь частично. Над лестничной клеткой - лучковый свод на пандусах.

От убранства интерьеров сохранились тянувшие карнизы в помещениях всех этажей. Полы - дощатые.

Система перевязки кирпичной кладки - "цепная", раствор-сложный, с примесью цемента, шов не обработан, размеры кирпича: 25,5/26,5/ x 12/12 x 6/6,5/ см.























1888
























СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК Государство по охране памятников истории и культуры
Адрес Архангельская обл. г. Архангельск, ул. Терёхина, 3.
(АССР, край, область, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Учебное заведение/?

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник ис-ва

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1914 г.

3

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯпо перво-
начальному
назначениюкультурно-
просвети-
тельноетуристско-
взглядсцион-
ноелечебно-
оздорови-
тельн.жилые
помещенияхозяйст-
венноене ис-
поль-
зуется

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обчеры

реставрационные материалы

+

+

+

место хранения документов

Дата составления карточки
1962 г.

М. П.

Составитель

Искусствовед Г. К. Смирнов

т. ф., и. о., должность или профессия, подпись


органы охраны			реставрационные мастер.		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	внешн.
+	+	+			

Испектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Трёхэтажное кирпичное здание в стиле модерн стоит на углу улицы и переулка. Прямоугольное в плане оно имеет компактную объёмную композицию, усаженную архитектурными элементами на главном фасаде. Главный фасад имеет симметричную композицию с двумя ризалитами по бокам. Симметрия несколько нарушена зиркером однофлайшита. Оба уличных фасада оригинально обработаны рустом "под шубу" и квадрами. Очень интересны типично модерные растительно-орнаментальные украшения, выполненные контррељефом. Два других фасада декоративно не оформлены. внутренняя планировка этажей в целом одинаковая. Она образована одной продольной и тремя поперечными капитальными стенами.

Один из лучших памятников гражданской архитектуры в стиле модерн в Архангельске. Интересен штукатурной обработкой фасадов.