

3.4.№/а 1.17.15

индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

3710092001

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

памятников истории и культуры.

## ПАСПОРТ

р/пм

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Введенская церковь.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник изобразительного искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или эпоха исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1830г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская область, Тейковский район,

село Обезово. От Тейкова до Иваново - 35 км. От Иваново автобусом  
60 км.

национальный парк, населенный пункт Иваново

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	зачеточно-выставочн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей бывш. церкв.			поликлиника		закрытие столовая, помещ., сквер +	

## СРЛДОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

- (1) История архитектуры
- (2) Памятники истории
- (3) Памятники архитектуры и памятники природы

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекции.
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

Об истории села смотри паспорт на храмовый комплекс села Обёзова. Бывшая церковь, построенная в 1830 г. на средства прихожан была теплой зимней. В кон. XIX в. к трапезной с западной стороны был пристроен притвор.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Поздний притвор кон. XIX в. почти полностью закрыл западный фасад трапезной.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

— характер культурного слоя, на который падают.

для памятников истории

— характеристика памятника, излучение текст и время установления мемориальной доски.

для памятников архитектуры

— основные особенности планировочных, композиционно-пространственных структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; плафончики, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные галлоны.

для памятников монумент. искусства

— основные особенности композиционного и колористического решений; тексты, чатина, техника, размер.

Церковь своим западным фасадом обращена к старой дороге, идущей на Владимир и Сузdalь, а восточным в сторону сельской улицы, застройка которой параллельна этому тракту. К северу от нее расположена холодная зимняя церковь, более ранняя по времени построения и более значительная по своей архитектуре.

Здание сложено из кирпича размером 29x14x7 и побелено. Композиция ее чрезвычайно проста: по обе стороны кубического объема храма симметрично расположены два одинаковых прямоугольных объема абсиды и трапезной. С запада к трапезной примыкает небольшой притвор, позднего происхождения. Довольно высокий односветный четверик храма покрыт железной кровлей по деревянному каркасу, имитирующей полусферический купол, увенчанный железной главкой на глухом барабане. Внутри квадратное пространство храма перекрыто парусным низко опущенным сводом, что довольно необычно среди памятников области и характерно скорее для более позднего времени. Прямоугольные объемы абсиды и трапезной, вытянутые по оси север-юг, не выступают за пределы боковых фасадов храма. Внутри эти помещения имеют разную структуру. Единое помещение трапезной перекрыто лотковым сводом с врезанной в него распалубкой над большим арочным проемом, ведущим в храм. Очень необычна алтарная часть, разделенная внутри двумя дополнительными стенами на три помещения. Она перекрыта одним полулотковым сводом и двумя цилиндрическими. Все три свода направлены по оси запад-восток и имеют распалубки над окнами. В помещении притвора деревянное перекрытие воспроизводит коробовый свод.

Декорация церкви очень проста и сосредоточена главным образом

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

см. вкладыш

Церковь представляет собой характерный пример позднего классицизма, понятого местными строителями, как система декорации, наложенная на традиционные и привычные формы.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Б.Березин, В.Добронравов. "Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии". Владимир, 1896г., вып. III, стр.241.

см. вкладыш

## АЛ. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архео-	культурного слоя . . . . .
ологии	важнейших находок . . . . .
для памятников архитек-	конструкций . . . . .
туры и истории	стен . . . . .
	покрытий . . . . .
	потолков . . . . .

**по я деревянные . . . . .**

декора фасадов . . . . .
интерьеров . . . . .
жилищев . . . . .
скulptуры . . . . .
приклад. искуства . . . . .
лит. изобр . . . . .
постамента . . . . .
скользь . . . . .
точка . . . . .
красочного слоя . . . . .

хорошее	среднее	плохое	зарегистрированное

## Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

## а) категории охраны

Письмо по ИД № 624 от 4.12.79.

государственная	местная	частная	не существует

б) дата и № документа о приватной под. охраны:  
**Госохраной утвержденных в 1960 г., здание Борисоглебской церкви не числятся, вместе с тем на соседнем памятнике - церкви Преображения Господня установлена охранная доска (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)**

Границы охранной зоны не установлены.



D000027238

г) балансовая принадлежность и конкретное использование  
**совхозом "Якишинским"**

д) дата и № охранного документа

нет

Дата составления паспорта

октября 1974

Составитель

Архитектор НИРК

ш. и. о. Глаебова Е.Н. профессор

Колесникова

(подпись)

Наглядатель по наименованию памятников

3/Х-342 М. Абельсон

М. 12

на боковых фасадах храма, обработанных в виде четырехпиллярных портиков, несущих фронтоны. Упрощенные формы портиков схематично и приблизительно воспроизводят дорический ордер. Между пилонами портика помещены стрельчатые окна с декоративными замковыми камнями, что свидетельствует о некоторой эклектичности форм. Верхняя часть стен над фронтонаами украшена филенками и декоративными кругами. На западном фасаде трапезной расположен входной проем с клинчатой перемычкой. Он помещен в 2-х пиллярный портик, фронтон которого слегка поднимается над кровлей трапезной. Таким же портиком выделена центральная часть восточной стены абсиды, между пилонами которого сделано тройное окно.

От декоративного убранства интерьера ничего не сохранилось.

к разделу 'УШ'

Обмер плана, крошки и негативы хранятся в Ивановском областном управлении культуры.









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культ. Госинспекция по охр. памятникам и куль.  
 Адрес Ивановская обл., Гейковский р-н, с. Обезово.  
(Именование республики, области, района, отрасли)  
(АССР, край, области, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Введенская церковь

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник  
археологии

памятник  
истории

памятник  
архитектуры

памятник  
монумент. ис-  
кусства

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1830г.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-  
начальному  
назначению

культурно-  
просвети-  
тельские

туристско-  
забавное

лечебно-  
оздорови-  
тельное

жилые  
помещения

художест-  
венное

не исполь-  
зуется

предлож. по исполь.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

изгоревшее

+  
сохрани

используе-

щееся

не состоит

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

да

нет

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

-

место хранения документов

Дата составления карточки  
 « > ОКТ. 1974.  
 М. П.

органы охраны

реставрационные мастерские

музей, архив,  
НИИ

союзный

республикан.

местный

республикан.

местный


Составитель арх. Колесникова

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



### Краткое описание

Здание церкви сложено из кирпича (размером 29x14x7) и побелено прямо по кирпичу даже без тонкого слоя обмазки. Композиция ее очень проста: по обе стороны кубического объема храма симметрично расположены два одинаковых прямоугольных объема аосиды и трапезной. Высокий четверик храма покрыт железной кровлей по деревянному карнизу, имитирующей полусферический купол, увенчанный главкой. Внутри храм перекрыт низко опущенным парусным сводом, скрытым за стенами четверика. Такой способ характерен для позднего времени. Необычная алтарная часть, разделенная внутри двумя дополнительными стенами и перекрытая одним полулютковым и двумя цилиндрическими сводами. Декорация сосредоточена на боковых фасадах храма, обработанных в виде четырех пилястровых кокошников, несущих фронтоны. Между пилястрами портика довольно неожиданно помещены стрельчатые окна. Церковь представляет собой пример, как система декорации, наложенная на традиционные и привычные формы.