

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственное управление по охране, реконструкции и использованию памятников

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Борок

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки и техники
			2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

I-я половина XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ахтингемельский район, с. Борок, д. Михайловская. Пристань "Борок" на Сев. Двине. Аэропорт "Борок".

автомобильный пирс, находящийся в пределах земельного участка

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному	культурно-просветительскому	туристско-зрелищному	лечебно-оздоровительному	жилым назначением	хозяйственному	не используется
+	музей, выставка, аудио		бассейн, спа, библиотека		учреждения торговли, промышленности	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 2  
 Фото фрагментов — 3  
 Гипсалы —  
 Обмеры плана — I  
 фасад  
 разрез  
 Схематический план  
 охранной зоны —

Выдачши — I стр.

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a)
- |   |   |
|---|---|
| для памятников археологии                             | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.                     |
| для памятников истории                                | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| для памятников архитектуры и монументального искуства | — автор, строитель, заказчик, история создания.   |

### I-й половиной XIX в.

Датировка по сведениям местных жителей и особенностям конструктивного построения и состояния строительного материала.

- б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Наружная обшивка частично утрачена. Не сохранились закрома, остались только врубки от них. Наружный настил сохранился только слева, большая часть его утрачена. Крайний правый проем зашит, вместо него прорублен дверной проем с торца. Навес щодоль главного фасада не сохранился.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, вложившее находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наименование, текст и время установления памятной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент, памятник, памятник-обелиск	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Стоит на высоком берегу реки Тады, протока Сев. Двины, у дороги в Городок.

Прямоугольный в плане объем, состоящий из двух срубов, объединенных под одной двускатной крышей. Срубы рублены в обло. Кровлю самцовала. Двухомытые срубы узловым массивным настилами-балками. Левую часть магазина востанавливает четырехстенный сруб, а правую — шестистенный.

Снаружи срубы обшиты тесом. С продольной стороны магазин, обращенной к дороге, устроен настил, поднятый до отметки пола магазина, со ступенями с торцов. На настиле выходят три дверных проема, прорезанных в каждой составной части объема. Над проемами сохранились врубки от конструкции настила, ищущего儿а стены и соответствующего по длине настилу.

С торцов кровля имеет большие свесы, покрытие из двух рядов теса. Дверные проемы обработаны широкими коробками, состоящими из боковых колодок и верхней прitchalни. Двери из широких досок, скрепленных металлическими детальми; павелки на кованые потали и имеют массивные внутренние замки. Вокруг дверей броня отесана. Внизу в полотнах дверей прорезаны ямы для копий. С противоположного фасада, по оси с дверьми прорезаны три оконных проема в колодах, состоящих из боковых и верхней частей, и узких простых наличниках. На торцовом фасаде в верхней части стен прорезаны узкие окошки-продухи. Свесы кровли с торцов, защиты и поддерживаются консолью выступлениями верхних продольных броневых срубов. Дорогательные лотки в углах фасадов отсутствуют.

Внутреннее пространство состоит из трех изолированных, идентичных частей с двумя рядами засек в каждой, расположениями попарок обвязки из обвязки общевой общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Хозяйственная постройка общественного назначения, характерная для региона. Имеет традиционное конструктивное построение, объемно-планировочное решение отличается функциональностью.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не известен.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
для земельных участков:

культурного земли  
земельных наимен.

для памятников архитектуры и истории:

конструкций  
стен  
покрытий  
откосов  
балок  
здания флагштоков  
изображений

в которых:

животных  
культурные  
объекты, исчез.

для памятников природы:  
натурализмов памятников:

животных  
растительности  
грунта  
почвенный слой

	хорошее	удовлетвор.	плохое	非常好的
	+			
	+		+	
	++		+	
	+			

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

секрет	раскрыта	известна	не известна
			+

б) дата и № документа о приватной подаче первому: 1907

в) границы отведенной зоны к зоне регулирования застройки (точное описание со ссылкой на утверждавший документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность к конкретному исполнению: Склад сортировки

д) дата и № приложенного документа: нет

Дата постановки на учета:

4 августа 1984

Составил: инспектором Л. И. Аникиным

Л. И. Аникин  
подпись

Инспектор по охране памятников: \_\_\_\_\_

М. П.



Магазей.

—я половина XIX века.

Архангельская обл., Виноградовский район, с. Борок,  
д. Михайловская.

### VII. а/.

газей. Внутри бревна стен затесаны до уровня засек. Вокруг дверных и оконных проемов бревна стесаны с закруглениями, образующими "ложки". Окна с широкими раскосами хорошо освещают внутренние помещения. В оконные проемы вставлены кованые решетки, состоящие из узких и широких металлических полос, пересекающихся под прямым углом, и скрепленных между собой узкими перевитыми полосками. Окна имеют металлические крючки-запоры, перекрывающие проемы изнутри.

Потолок отсутствует, хорошо читается конструктивная система самцовской кровли с уложенными сплошь бревнами-слегами, опирающимися на самцы. Сплошной накат предотвращал проникновение в магазей извне через кровлю.

В правой, пятистенной части магазей востене внутренней стены <sup>сверху</sup> прорезаны узкие окна-продухи.

Основные габариты: в плане: 8 x 20 м; бревно - 21 см.

Составитель архитектор Л.И. Аникина

*Аникин*













Министерство культуры СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

З.6.5

I.8.4

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РОССР

Мин. Культ. Главк охраны памятников

(индекс)

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес: Архангельская обл., Виноградовский р-он, с. Борок, д. Михайловс-

кан

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ИзгасаяII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-за
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

сюзная	республ.	местная	не состоит

наличие утвержденной охранный зоны

да	нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив,
сюзный	республикан.	б. нии

дата составления карты

197 г.

М.и.

архитектор Л.И. Анкина

Составитель

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

СР


Лев

Инспектор по охране памятников

(Ф., и., о., подпись)

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание  
Столт на высоком берегу речки, у дороги.  
Хозяйственная постройка обществен-  
ного назначения, характерная для реги-  
она. Имеет традиционное конструктивное  
построение. Объемно-планировочное ре-  
шение отличается функциональностью.  
Является композиционным центром деревни.  
Прямоугольный в плане объем состо-  
ит из двух срубов: четырехстенного и  
шестистенного. Кровли двускатные, сам-  
цовавы. Снаружи магазин обшит. Декора-  
тивные детали в обработке фасадов от-  
сутствуют.

Внутреннее пространство составля-  
ют три неолированые идентичные части  
с двумя рядами засек, с оконными и  
дверными проемами с противоволокнных  
стен.