

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников
(наименование республиканского органа власти по охране памятников)
истории и культуры.

ПАСПОРТ

код. № 11
 (с. 1 из 4)

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Храмовый комплекс с. Болотниково.

Кирпичная 4-я, Восточная ул., бывшая
(улица).

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуш.
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

конец XVII – I половина XIX в.в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская область, Родниковский

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

р-н, с. Болотниково. От Родников автобусом 25 км.

населенный пункт, населенный пункт, пути подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровитель.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей бюз. клуб			больн. санат. хостел.		учреждение торговл. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида –

Фото фрагментов –

Генплан –

Обмеры: план –

фасад –

разрез –

Схематический план
охранной зоны –

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- а) для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искуства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Село Болотиново до 1918г. входило в Щёвецкий уезд Костромской губернии.

Храмовый комплекс расположен на холме в начале села и состоит из двух церквей — зимней Воскресенской, XVIIв. (см. паспорт), и летней Никольской, 1839г. (см. паспорт). Как известно из литературы, в прошлом комплекс был обнесен оградой и включал в себя помимо двух церквей каменную келью.

С ограды и кельи утрачены храмы, изразцы, церковь и монастырь изъяты из музея.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Ограда и келья не сохранились.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. исч-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Комплекс стоит при въезде в село, у дороги, на возвышенном месте и издали привлекает внимание. Он занимает юго-восточную часть прямоугольной площади, которую частично окружает деревянная киряя застройка.

Главным сооружением комплекса служит летняя Никольская церковь в стиле классицизма. Ее крупный масштаб, центрическая уравновешенная композиция, торжественное пятиглавие и портики придают ей особую презентативность.

Вторая, зимняя Богоявленская церковь занимает в комплексе подчиненное положение. Она невелика по размерам, приземиста, скромна по архитектуре. Однако памятник, близкий традиции сузальского зодчества рубежа XVII-XVIII веков, обладает своеобразием художественного облика. Его назначение зимнего храма обусловило отсутствие боковых наружных входов, что в свою очередь сказалось на характере наружной обработки, отличающейся крайней лаконичностью. Основным элементом убранства служат нарядные карнизы. Большую выразительность силуэту храма сообщает высокая фигуранная кровля в виде своеобразного купола.

Высокая колокольня Богоявленской церкви в классических формах, занявшая место более ранней, сооружена одновременно с главной Никольской церковью в 1840-х годах, когда прения, очевидно, более скромная колокольня перестала отвечать своему назначению объединяющей комплекс вертикали. Эта роль перешла к новой колокольне, ставшей в храмовой комплекс организующей доминантой.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Комплекс, характеризующий специфику местного культового строительства, представляет значительный историко-архитектурный и художественный интерес.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

БЕЛЯЕВ И. - "Статистическое описание соборов и церквей Костромской епархии" СПб, 1863, стр. 209.
Церкви Костромской епархии, СПб, 1909, стр. 225.

Негативы, крошки и обмеры планов, - в Ивановском Областном Управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архео- логии	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	-	+	
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. исч.-ва	+	+	-	
для памятников мону- ментального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны комплекса не установлены.



Д000027153

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Один из памятников комплекса -
Воскресенская церковь - используется колхозом "Большевик" под склад.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель / ВЛНРК
архитектор КОЛЕСНИКОВА, В.И.
(ф., и., o. должность или профессия)

• 410116 1973 г.

Тог
(подпись)

Инспектор по охране памятников _____

М. П.

(подпись)



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 8.4.1.17.12
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин.культуры Госинспекция по охране памятник. ист.
 Адрес Ивановская обл. Родниковский р-н село Болотное и культуры
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Храмовый комплекс

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА конец XVII в. - I половина XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советск. республ.	местная	не состоит
		+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
советский республикан. местный	республикан. местные	

Дата составления карточки
 « 6 » июня 1974г.
 М. П.

Составитель

Левичев Ф. В. *Левичев* -

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Левичев
 (Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Главным сооружением комплекса служит летняя Никольская церковь в стиле классицизма.

Вторая зимняя церковь Воскресенская занимает в комплексе подчиненное положение. Основным элементом убранства служат парадные карнизы. Большую выразительность силуэта храма сообщает высокая фигурная кровля в виде своеобразного купола. Высокая колокольня Воскресенской церкви в классических формах, занявшая место более ранней, сооружена одновременно с главной Никольской церковью, в 1840 годах, когда прежняя, более скромная колокольня перестала отвечать своему назначению.