

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.
[наименование республиканского органа охраны памятников]

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА п. Казанская /?

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искуства
			4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)
до 1907 г.

IV. АДРЕС [местонахождение] ПАМЯТНИКА с. Помимо
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
Белинского р-на Пензенской обл.
национальный округ: населенный пункт: пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное учреждение	не используется
		музей библ. клуб		больн. санат. д отд.		торгов. промышлен. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—	4
Фото фрагментов—	2
Генплан—	
Обмеры: план—	I
фасад—	
Фотокопии—	I
Схематический план охранной зоны—	

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) (для памятников археологии
 (для памятников истории
 (для памятников архитектуры и монументального искуства

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения кем и когда производились разведки и лица, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

Архитектор, строитель и заказчик не известны.

Церковь впервые упоминается в литературе за 1907г. как "кладбищенская церковь-часовня" /1/. Посвящение не указано и дается в данном паспорте со слов населения.

Планировочным и композиционным прототипом при проектировании данной церкви мог послужить проект из альбома, изданного для этой цели Святым Синодом /2/, /См. фотопродукцию/.

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника,

Цилиндрический навес на круглых деревянных столбиках, возможно, не первоначальный. Полностью утрачены деревянные полы и оконные переплеты.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
а для памятников истории	— характеристика памятника наличие текст и время установления мемориальной доски
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличные живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иска-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Церковь кирпичная с лицевой кладкой, без колокольни стоит на восточной окраине села среди кладбища. с одной лопаткой

Небольшой, в плане квадратный со склонными изнутри и снаружи углами, храм перекрыт сомкнутым сводом и покрыт квадратной в плане, криволинейной крышей барочного силуэта с восьмигранной маковкой на такой же лежке. Широкая арка соединяет храм сплошной аркой со сплавленными изнутри и снаружи восточными углами абсидой, перекрытой циркульным с лотком сводом, покрытой повторяющей свод крышей. Квадратная в плане трапезная перекрыта цилиндрическим сводом и покрыта двускатной крышей. Её западная стена поднимается над крышей массивной многорядной аркой с подвышением. Все окна арочные. Окна южного и северного фасадов храма /по одному на каждый фасад/ завершены многорядной аркой с подвышением, аналогичной арке западного фасада. Арки обведены карнизами-продолжениями карнизов трапезной и абсиды-отделяющими верхнюю, уступающую часть стен храма. Кроме того окна вокруг фланкированы двойными полукруглыми пилastersами заподлицо со стенами и восьмиконечными крестами, исполненными в кладке стен, выступая на пол-кирпича. Наружные углы храма и трапезной обработаны полуциркульными лопатками заподлицо с плоскостями стен. Вход западного фасада обрамлен тройными плоскими лопатками.

Изнутри церковь оштукатурена. Сохранились остатки скучого растительного орнамента на стенах низа и своде храма. В оконных проемах сохранились металлические решетки в виде переплетения вертикальных и горизонтальных прутьев с напаянными в промежутках маленькими ромбиками, на "Х"-образных перемычках.

Размеры кирпичей : 723,5 x 11,5 x 6/см., /24,0 x 11,0 x 7,0/см.
Максимальные размеры: 11,49 x 5,52/м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник является характерным примером псевдо-русского стиля русской архитектуры кон. XIX-нач. XX в.

VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

- /1/- "Пензенская епархия. Историко-статистическое описание." Пенза., 1907г., стр.290.
- /2/- "Атлас планов и фасадов церквей, иконостасов к ним и часовен, одобренных для руководства при церковных постройках в селениях." П.Б., Святейший Синод, б.г., стр.32.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:	культурного слоя важнейших находок				
для памятников археологии	конструкций стен		+		
для памятников архитектуры и истории	покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+		++
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цеколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не существует
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охраной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



D000016052

г) балансовая принадлежность и конкретное использование _____



д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта


, 25 " августа 1979 г.

Составитель архитектор Федотова М.И.
(Ф. и.о., должность или профессия)

М.Федотова
(подпись)

Испектор по охране памятников _____
(подпись)

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ.
БЕЛИНСКИЙ Р-ОН.
с. Пойм. (НИКОЛЬСКОЕ тож)
ц. Казанская (?). до 1907г.



0

10 м

ПРОЕКТЪ


Баптизмъй Чъркви Кипровицкое село № 230 чифтника

15'9"


Поморски фасадъ




Пазаръ



Планъ



Продължителен фасадъ



"Конечные члены с фрагментами урартейских и ахеменидских
типов и геометрических, определяемых как производство при
человеческих логотипах в стилях".

№ Струйничий Синод. д-2. стр 32.

Санкт-Петербург. м. Книги

1879г.



~~Бергенхаве~~ Бергенхаве
сталь

Бернхавен
глазура

с. Тори, Каменное
изделие

Магнезит (?). № 1904 г.

Брик с севера - южного



Несколько раз
Был в Каменном
городе Каменное (?) до 1907 г.

Раскопки



Тенденции общества
Бенингтон речи си
с. Копыч. Каменное
изречение Богдановка (?) № 1907 г.

Расцяг восторжений



Бенгалье ване синие

Бенгалье ване персидские

Синие. Бенгалье ване

Бенгалье ване (?) до 1907 г.

Парадные ваны



Меня не учили
стремиться к

Бесконечности

и Мечте, Каминной

чего искать Найди счастье (?) . До 1907г.

Инженер : Святогор



Тендер на поставку
бумаги с краем. пропуск
с. Тонн. Калужской
области Магнитогорск (?) по 1807 Г.
История обладания бумагой

3.4.

-I.39.5.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые).....
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Госинспекция по охране памятников Истории и Культуры
 (наименование республиканского органа охраны) (индекс)

Адрес с. Пойм /Никольское/ Беллинского р-на Пензенской обл.
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки
«25» апреля 1979 г.

М. П.

Составитель арх. М. Федотова *М. Федотов* Инспектор по охране памятников
 (Ф., и., о., должность или профессия подпись) (Ф., и., о., подпись)

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент, ис-ва
		4	

по перво-начальному помещению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
			до 1907 г.			+

хорошее	среднее	плохое	агарифное
	+		

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

да	нет
+	

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	6	+	

органы охраны	реставрационные мастерские
союзный	республикан.

республикан.	местные	музей архив НИИ
+	+	+

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Церковь кирпичная с лицевой кладкой, стоит на восточной окраине села среди кладбища.

Четверик перекрыт сомкнутым сводом и покрыт квадратным в плане куполом ба рочного силуэта с маковкой. Прямоуголь ная апсида и трапезная покрыты цилиндрическими вводами. Западная стена трапе зной поднимается над крышей многоряд ной аркой с подwyżшением. Все окна ароч ные. Окна южного и северного фасадов храма окружены арками /аналогичными ар ке западного фасада/ на фоне уступаю щей стены верхней части четверика. Изну три церковь оштукатурена и росписана линейнымlasticельным орнаментом. Полы и заполнения оконных проемов утрачены. Сохранились металлические решетки окон

Размеры кирпичей: /23,5x11,5x6/см.
/24 x 11 x 7/см.

Макс: размеры: /11,49 x 5,52/м.

Характерный пример русской культовой архитектуры кон.XIX-нач.XXв. в псевдо русском стиле..

