

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Ивановское Областное Управление Культуры
(наименование республиканского органа власти вида памятника)

ПАСПОРТ

не решено

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Черковь Иоанна Богослова

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуств.
			4.

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1829 г./см.п.8/

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., Красногорский район, с. Михалево. Проезд автобусом по дороге на Лежнево до поворота на Михалево/далее 8 км по грунтовой дороге/.

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровитель.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библи. клуб		бальне, санаторий		учреждение торгов., промыш., склад	+

Используется как склад с/х техники и минерал. удобрений
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 2

Генплан —

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	—история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Село Михалево именуется "при колодиах". До 1722г. Михалево было деревней и приходом принадлежало к с. Бутову, находившемуся в 2,5 верстах. В означенном году бывшая в Бутове деревянная церковь и дома сгорели притча сгорели от громового удара. Новую церковь прихожане построили в Михалеве. Церковь была деревянная — в честь Св. Апостолов и Евангелие. Иоанна Богослова с приделным престолом во имя Священомученика Васilia. Эта церковь существовала до 1829г., в том же году за ветхостью была упразднена. Вместо нее прихожане построили каменную, которая была освящена в 1837г. в честь Иоанна Богослова. В 1858г. в ней усердием Коллежского Советника Ив. Ив. Эллидинского устроены два теплые приделы: во имя священомученика Васilia и в ч. Б.М., именуемой "Всех скорбящих Радость".

В 1848 г. при церкви была построена каменная колокольня, а 1859г. церковь и колокольня были обнесены каменной оградой.

В церкви хранилось старинное евангелие печати 1640г.

Церкви принадлежал каменный одноэтажный дом, в котором с 18 г. помещалось земское училище с квартирой для учителя.

Приход: Семеново, Луково, Жаворонково, Сверчково, Ворота, Горенцово, Курлаково, Завражково, Грива, Медведково, Захарово, Притыкино, Запольяново, Ямново, Злобиха, Крутово, Самойлиха, Бабенки, Дегтарево, Сабельницы, Хмельники.

6) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачен колокольня и каменная ограда церкви. Истез портик следы которого видны на северной и южной стенах четверика. Многие двери и оконные проемы выбиты и зашиты досками. Интерьер разорен. Южный фасад значительно испажен познейшими нелепыми пристройками.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| а) | для памятников археологии. | — характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| | для памятников истории | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. |
| | для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| | для памятников монумент. искуства | — основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер. |

*Равнинская в четвертой части Михаиловской
церкви Крестовоздвиженского разбогателей был здрави.*

Однокупольный трехчастный храм, доминантой которого является массивный барабан, опиравшийся на четверик холодного храма. Планировочная структура памятника характерна для культовых сооружений провинциального классицизма первой половины 19 века.

Сооружение выполнено из кирпича разм. 29 x 14x 8см. Максимальная длина его - 36,6м, ширина - 15,6. Толщина стен - 161м. Церковь симметрична относительно продольной оси. Трапезная, храм и алтарь соединены анфиладно. Трапезная представляет собой почти квадратное в плане помещение, разделенное двумя крестообразными столбами на 6 отсеков - нефов, каждый из которых перекрыт крестовыми сводом. Характерной особенностью является негеометричность угловых сводов и их асимметрия.

Холодный храм перекрыт восьмилотковым сомкнутым сводом на двухярусных парусах.

В алтарной части перекрытие - полусфера.

Уконные проемы распалубок не имеют.

Представляет значительный интерес живопись, частично сохранившаяся под сводом четверика. Прослеживается ее "декадентский" дух: летающие аисты, традиционные для модерна ирисы, между которыми изображены ангелы. Вся живопись выполнена в серо-сиреневых тонах. И самое замечательное - фресковый орнамент под куполом, на котором изображены машинные резиновые шины со спицами, - это есть основной мотив орнамента. Нижние оттенки четверика были укреплены большим зреокажием картины, которые не сохранились.

Памятник интересен как характерный пример культовой архитектуры первой половины 19 века, созданный в строгих традициях русского классицизма. Очень интересны остатки живописи в храме, относящейся к общему циклу живописи, выполненному в историческом и художественном значимом для архитектуры времени.

б) общая схема поиска, выявление, изучение и художественное воспроизведение

источники, иконографический материал

В. Березин, В. Добронравов. Историко-статистические описания церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир, 1898г., стр. 128-129.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии:

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории:

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прика, иск-ва

для памятников монументального искусства

шоколия
постамента
скульптуры
группы
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии:				
для памятников архитектуры и истории:	+			
в интерьере:		++	+++	+
для памятников монументального искусства		+++	+++	+

О Т С У Т С Т В У Е Т

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

На охране не состоит

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)



Д000028484 *

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Принадлежит совхозу "50 лет Октября". На балансе не состоит.

д) дата и № охранныго документа

Дата составления паспорта

Составитель

(Ф. И. О., должность или профессия)
Беличкина Н.В., архитектор

197 г.
28 августа 3

(подпись)

Испектор по охране памятников _____

М. П.

(подпись)



