

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

33/002 5001

Союзная республика РСФСР

Мин-до культуры. Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры
 (единственный республиканский орган охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. Наименование памятника Монастырь Рождества Богородицы. Келхи кавенции

II. Типологическая принадлежность

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник изобразительного искусства

III. Датировка памятника (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1659г.IV. Адрес (местонахождение) памятника г. Владивосток, ул. III Интернационала 68-70
(АССР, край, область, район, администрация обл.)

Большой Морской
 спиральная лестница, насыпной путь подъездов

V. Характер современного использования

по первоначальному назначению:	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	известн.	не используеться
музей	базар	санаторий	бальнео-литотерапия	учреждения торговли, промышл. склад		
базар						

Приложения:

Фото общего вида— 6

Фото фрагментов— 6

Генплан—

Обмеры: план— 2

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

Приложение: «Кладбище Л. и П. Га

Л. и П. Га

VI. Исторические сведения

для памятников археологии	—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	—автор, строитель, заказчик, история создания

Здание бывших "казенных жалей" было построено во II пол. XVIIв. Восходная книге Рождественского монастыря под 1659г. сообщает об их строительстве. Упоминаются они и в 1701г. — "жалки казенные каменные под крыши полатки кладомные". Из донесений эконома опеконому, датированного 1665г. узнаем, что здание "было двухэтажным и находилось в это время в плохом состоянии. В 1626г. перестраивался интерьер корпуса. В 1830г. перестраивается пол. С 1830г. корпус стал называться "корпус архимандрита Иерокима". В 1844г. над зданием тесоную кровлю заменили железной. В 1846г. мастеровой слесарь С.Ф.Кузнецов "вырубил связи при переделании входной двери" в корпус Иерокима. Опись 1847г. сообщает о корпусе: "Корпус каменный двухэтажный приъездных воротах и улицы называемый экономическим, в верхнем этаже помещение для эконома и казначеев, внизом помещаются монастырские в 3-х изматах со сводами и сторожка для сторожей, так же со сводами покрыт железом и окрашен медником".

/см. п. 1/

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Сделана пристройка с юго-восточной стороны и полностью перестроен интерьер.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационных работ не проводилось.

VII. Описание памятника

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные табариты.
a)	
для памятников монументального искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техники, размер.

Здание казенных келей находится в северо-восточной части монастырского ансамбля, располагаясь вдоль красной линии застройки ул. II Интернационала.

Сложено из кирпича на известковом растворе/280-290x125-130x75-80; 250x70x120/. Стены оштукатурены и окрашены, северный фасад и декоративные детали побелены. Кровля скатная стропильной конструкции, покрытие металлическое. Переокрытия: сводчатые и плоские балочные.

Тип монастырской жилой постройки 2 этажа.

В плане здание представляет прямоугольник, ориентированный по оси восток-запад, и которому с юга и юго-востока сделаны пристройки, так же представляющие в плане прямоугольник.

Пространственно-объемная композиция представляет целый объем,
(см. планы)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника:

Памятник представляет пример монастырской жилой постройки II пол. XVIII, сильно перестроенной и настолающему времени.

VIII. Основная библиография, архивные источники, иконографический материал. Историческая справка. Владимир, 1962г.,

Архив ВЭЗНИИК №1-2 в 16449 / рукопись/ с.с.55-63.

Ратчин А. Планы избранные исторических «ведений» о всех выших в дружине и иных служебных посадах и приличательных черквях в России. М. 1852 к. 422.
Тихонравов К. Романовский монастырь во Владимире. Владимирские губернские ведомости 1851, №35
Ушаков Н.Н. Споминки по древнему Владимиру и городам Владимирской губернии Владимир 1913 с.с. 90-95

IX. Техническое состояние

характеристика общего состояния:	культурного слоя	зарывшее	среднее	хорошее	измененное
для памятников археологии	важнейшие находки				
для памятников архитектуры и истории	конструкции стен оконный потолок пола декора фасадов и интерьеров	+			
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. исц. из				
для памятников монументального искусства	посоли постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. Система охраны

а) категория охраны

соврем.	раскрад.	местные	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану Решение Владивостокского Облисполкома
Совмино РДРФ № 1327 от 30.08.60г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)



D000029815

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Управление КВ

д) дата и № охранного документа _____

Составитель _____
(ф. и. п., должность или профессия)

Дата составления паспорта

1989 г.

Инспектор по охране памятников _____

М. П.

























МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ■ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

Адрес

Союзная республика г. Владимир, ул. III Интернационала 68-70 (индекс)

Союзная республика: РСФСР Министерство культуры Союза ССР по охране ист. памятников

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Монастырь Рождественский. Кельи казенные

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник монумент. ис-за
			4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1659г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорово- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
±			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

сознан	республ.	местная	не состоит
+			

наличие утвержденной охранной зоны

23	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрации, мастерские		музей, архив
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
	+			+	+

Дата составления карты

1989г.

М. П.

Составитель

Арзамасцев И. В.

(И. П. О. должен был проф. подпись)

Инспектор по охране памятников

(И. П. О. подпись)



Здание казенных келей находится в северо-восточной части монастырского ансамбля, располагаясь вдоль красной линии застройки ул. Ш Интернационала. Сложено из кирпича на известковом растворе /280-290x125-130x 75-80; 250x70x120/. Стены оштукатурены, окрашены и побелены. Тип монастырской жилой постройки в 2 этажа. В плане представляет прямоугольник, к которому с юга и юго-востока сделаны пристройки, так же представляющие прямоугольники. Здание сильно перестроено и на фасаде лишь кое-где сохраняются декоративные элементы II пол. XУІІв. Памятник представляет пример монастырской жилой постройки II пол. XУІІв., сильно перестроенной к настоящему времени.