

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

5310130006

РОССР

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Мин. культуры. Главное управление охраны памятников истории и культуры.

заполнено республиканским органом охраны памятников

ПАСПОРТ

Училище духовное

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник архитектуры	памятник истории	памятник археологии	памятник изобразительного искусства
		2, 3, 4	

III. ДАТЫРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)
1890г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Новгородская обл., г. Старая
Ладога, краев. область, район, сельсовет обн.

Русская пл. Т.Бруниэ З.

наименование памятника, наименование улицы, бульвара, переулка

V. ХАРАКТЕР

СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	художественно-историческая	лечебно-оздоровительная	хозяйственная	хозяйственное	из коллекционного
искусство	искусство		искусство	+	искусство	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

3

фото общего вида —

I

Фото фрагментов —

I

Гравюры —

3

Обмеры: план —

фасад —

расср —

Схематический план

оригинальный —

Внешний —

2

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для изыскания археологии	— история возникновения, или иначе происходили разные в рас- тупках, место древней колонии.
для изыскания истории	— история возникновения; краткая характеристика событий в эпохах с которыми объект проходит эпохи изысканий.
для изыскания архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, назначение; история строительства.

Духовное училище в Старой Руссе является одним из самых старых в Новгородской губернии, основано еще в 1780г. митрополитом Гавриилом (он одновременно основал училища в пяти городах - Новгороде, Тихвине, Старой Руссе, Валдае, Боровичах). С самого начала училище разместилось на территории Спасо-Преображенского монастыря и ректорами его являлись настоятели монастыря .

До начала XIXв. училище функционировало нерегулярно, иногда презирало свою деятельность.

В 1805г. духовное училище вновь официально учреждено, но начало работать только в 1809г.. До 1823г. училище располагалось в северо-восточной части монастыря, в братском корпусе, в 1823-1829гг. - в первом этаже вновь построенного настоятельского корпуса (с восточной стороны иных святых ворот).

В 1817-1829гг. сооружен каменный двухэтажный корпус для училища (в южной части монастыря, к западу от святых ворот; до наших дней не сохранился).

До 1854г. училище было разделено на уездное с 4-годичным
(см.прод.У1а).

б) перестройки и утраты, изменения первоначальный облик памятника.

После закрытия монастыря здание, вероятно, использовалось под жилье. Дата и характер перестроек (перепланировок) не установлены. Памятник серьезно пострадал в годы Великой отечественной войны (характер разрушений не известен).

(см.прод.У1б).

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор), не-
сти хранение документации.

Реставрационные работы не проводились. Регулярно проводятся
такие и капитальные ремонты.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, находок.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструций; характер дворца, фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников искусства, иска-	— основные особенности художественного и композиционного решения; тексты, материалы, техники, размер.

Духовное училище расположено на правобережной стороне города, на территории б. Спасо-Преображенского монастыря, в его юго-западной части, примерно в 50м. к юго-западу от Спасо-Преображенского собора и в 60м. к северу от ул. Володарского (б. Александровская). В непосредственной близости от здания, несколько севернее, находится братский корпус монастыря (1887г.), а также монастырский пруд.

Памятник представляет собой большое трехэтажное прямоугольное в плане здание, слегка вытянутое по оси с-ю. Угловые части постройки в две оси выделены небольшими ризалитами:

Фасады решены в духе эклектики и не имеют ясной стилистики (см. prod. VIIa).

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник представляет собой интересный образец большого каменного здания конца XIXв., решенного в духе эклектики. Единственное в городе здание XIXв., имеющее три этажа.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

- I. "Ведомости страховой оценки каменных домов, принадлежащих духовному училищу". 1910г.-ЦГИАЛ, ф.799, О.33, д.1021, л.68.
2. Пылаев В. Старая Русса. Исторический очерк города. Сергиев Посад, 1916, с. 202-204.
3. Документы Старорусского БТИ.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

2019 капитальный ремонт закончен	изыскательской комиссии
2020 изыскания архитек- тического состояния	изыскательской комиссии
-	изыскательской комиссии
-	изыскательской комиссии
в эксплуатации	изыскательской комиссии
для капитального капи- тального ремонта	изыскательской комиссии
-	изыскательской комиссии

дорогие	средние	дешевые	дорогие
‡	‡	‡	
+	+	+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) характер охраны
Мин. облисполкома №409 от 18.01.86.

составной | лесхоза | м.сона | не постыг

+ ?

Памятник взят на учет на основании

Списка первичного учета памятников гражданской архитектуры. Последняя корректировка списка - 2.1.77.

б) круговая охрана зоны и зоны регулирования, запретов (правовое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Охранный зону памятника входит в охранную зону Спасо-Преображенского монастыря (см. паспорт "Монастырь Спасо-Преображенский").

Старорусское горжилупраление.

а) садово-парковая зона в окрестах памятника
Большие помещения.

б) дата и № охранного аквариума

Дата постановки паспорта

Составитель

В.А.Недриминов, арх. АРМ-5.

Ф. И. О. должность или профессия



5

1986 г.

Исполнитель по охране памятника

М. П.

Т.Л. Верхорубова

запись

Продолжение Ул...

курсом и приходское - с 2-годичным курсом обучения. В 1854г. училище преобразовано: деление на уездное и приходское отменено, но введено три отделения (нижнее, среднее и высшее) с 2-годичным курсом каждое. В 1870г. срок обучения увеличен до 4 лет.

Поскольку количество учеников в училище было значительным (напр., в 1865г. - 114 человек) и училище постоянно расширялось, к концу XIXв. появилась необходимость в дополнительных помещениях. Существующее 3-этажное здание духовного училища сооружено в 1890г. (дата указана в "Ведомости страховой оценки каменных домов, принадлежащих духовному училищу, за 1910г."). По описи 1910г. в здании насчитывалось 100 окон (как и в настоящее время), из них 9- "двойного размера" (?), 35 дверных проемов, 26 печей разных типов. Известно, что на первом этаже размещалась столовая и зал(и, вероятно, кухня), на втором этаже - классы и еще один зал, на третьем этаже - спальные помещения. В двухэтажном корпусе остались, по-видимому, кабинеты администрации, библиотека и прочие службы.

До 1920-х годов (т.е. до закрытия монастыря) памятник, судя по всему, существенным перестройкам не подвергался.

Ул...

Здание восстановлено в 1961г., при этом большинство внутренних капитальных стен заменено перегородками и устроена планировка современного квартирного типа. Печи уничтожены (оставлены только на кухне), проведено центральное отопление. Капитальные ремонты имели место также в 1964 и в 1981гг.; эти ремонты не изменили внешний облик и планировку здания.

В настоящее время памятник существенных утрат не имеет.

Ул...

тической принадлежности. Основная часть декора сосредоточена на лицевом (восточном) фасаде. Второй и третий этажи отделены друг от друга тонко профилированной горизонтальной тягой, опоясывающей все фасады, граница нижних этажей выражена только на лицевом фасаде. Углы ризалитов с восточной стороны закреплены широкими рустовка-

Продолжение VIIа, ...

ными лопатками (при этом шаг руста изменяется с высотой здания), центральная часть фасада расчленена тремя пилонами (средняя частично утрачена). Оконные и дверные проемы образуют на фасадах ритмические ряды. Все окна имеют прямоугольную форму или слабо выраженную лучковую перемычку (на дворовом и боковых фасадах) и различное обрамление: верхние окна лицевого и южного фасадов отмечены праммы сандриками со стилизованными кронштейнами (причем в центральной части каждый сандрик перекрывает пару окон), проемы второго этажа ризалитов с восточной стороны, а также нижние и часть средних окон южного фасада обрамлены профилированной рамкой; остальные окна - без декора.

Лицевой фасад обработан также профилированными тягами в основании верхних окон, валиком в основании нижних проемов, характерными выступами под окнами второго этажа ризалитов и валиком над ними. Все фасады завершены полным антаблементом (тонко профилированные архитрав, гладкий фриз и развитый карниз с большим выносом). Цоколь отсутствует.

Первоначальная планировка сохранилась частично. В настоящее время планировка - симметричная, квартирного типа.

Двумя поперечными стенами, отвечающими выступам ризалитов, здание разделено на три основные части, центральная часть дополнительном делится продольной стеной пополам. Все помещения имеют плоские перекрытия с карнизами. Вход в здание - с двух сторон, с юга и севера, соответственно имеется две междуетажные лестницы.

Памятник сооружен из кирпича, оштукатурен и побелен. Покрытие - вальмовое, из шифера.

Основные размеры в плане: длина (по оси с-ю) - 30,7м., ширина наибольшая (ризалиты) - 20,2-20,3м., длина ризалитов (по оси с-ю) - 7,7-7,8м.; толщина стен - до 96 см. (восточная стена).









Союзная республика РСФСР

Главное упр. охраны памятников

(наименование республики, ск. историй и культуры)

Адрес Новгородская обл., г.Старая Русса, пл.Т.Фрунзе 3.

(ACCP, край; область; район; автономная обл; национальный округ; населенный)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Училище духовное

I. Наименование памятника

II. Типологическая принадлежность

III. Датировка памятника

IV. Характер современного использования

Прелож по использ.

V. Характеристика технического состояния

VI. Категория охраны

Налич. утвержд. охранной зоны

VII. Наличие документации

Место хранения документов

Дата составления карточки

сентябрь 1955 г.

М. П.

Составил В.А. Ядрышников, арх. АРМ-5
(ф., и., о. должность или профессия, подпись)

Памятник археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник монум. ис-ва
	2,34		

1890 г.

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
				+		

хорошее	среднее	плохое	зареянное
+	+		

советская	республ.	местная	не состоит
		+	

— дата — нет


паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органы охраны	реставрацион. мастерск.	музей. архив. НИИ
советский	республикан.	местный
республикан.	местные	внешн. иск.

Испектор по охране памят. Т.Л. Верхорубова
(ф., и.о. подпись)

Учетная карточка (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Духовное училище расположено в юго-западной части Спасо-Преображенского монастыря, недалеко (в 50 м) от собора.

Памятник представляет собой большое 3-х этажное прямоугольное в плане здание с небольшими угловыми ризалитами. Декор сосредоточен на лицевом (восточном) фасаде. Этажи отделены друг от друга профилированными тягами, фасад расчленен лопатками (на ризалитах - рустованы). Окна образуют на фасадах ритмические ряды, имеют прямоугольную форму или дучковую перемычку. Верхние окна восточного и южного фасадов отмечены прямыми сандриками, некоторые проемы 1-го и 2-го этажей обрамлены профилированными рамками. Лицевой фасад также обработан подоконными тягами, выступами. Все фасады завершены полным антаблементом. Планировка симметричная, квартирного типа. Перекрытия плоские. Есть два входа и две междуетажные лестницы. Памятник представляет собой интересный образец большого жилого здания конца XIX в., решенного в духе эклектики.