

1. Никольская часовня

2. Коми АССР, Усть-Вымский р-н, д. Поп-Керос.

3. Конец XIX века

4. Строители местные крестьяне.

5. Часовня расположена в центре д. Поп-Керос: Сообщение *райсовхоза*
Мельничарага т. Советский - Плес - Керос, и далее
1,5 км. *Кожком или попутным транспортом.*

6. Нет

7. По типу часовня деревянная одностолбная постройка, одностолбная с кружкой колокольней.

В плане последовательное соединение крыльца, паперти трапезной и помещения модельной /храма/

Основные габариты часовни в метрах

длина-13,0

ширина-4,30

высота-8,00

/по храму/

8. Стены часовни рублены в обло. Прямоугольное помещение храма *основана в 1811 г. в обло, по типу часовни*
перекрыто 8ми гранным куполом, внутренним плоский потолок.

Часовня завершается декоративным восьмигранником с главкой, поставленным на *свая* купол. Остальные помещения часовни имеют плоские перекрытия. Колокольня-Экзарусная: с открытым 8м ярусом звона, завершённым 8ми гранным *составом* *сводом*.

Размеры брусен в диаметре от 20 до 30 см

Покрытие глав и кровель-металлическое.

9. Никольская часовня, расположенная в центре д. Поп-Керос, акцентирует поворот главной улицы села и бесспорно доминирует над окружающим сельским пейзажем.

Кубоватый об'ем храма, завершённый широким восьмигранником с главкой в тонкой обложке, противопоставит и уравновешивает стройную колокольню, вырастающей из низкого об'ема трапезной и паперти с небольшим крыльцом

10. Декор отсутствует.

II в/Простое внутреннее пространство часовни разделено на входы,

Помещение храма имеет купольное завершение в центре.

Основные габариты часовни в метрах:

храма длина-7,40

ширина-4,30

высота-24,00

трапезной:

длина 2,43

ширина-4,30

высота-2,30

поперей:

длина-2,30

ширина-1,40

высота-3,00

б/пот. д/пот. г/пот д/ пот. е/пот.

12. Никольская часовня д.Мол-Керос является типичным представителем культовых сооружений в Усть-Сысском р-не Коми АССР.

13. Министерство Культуры АССР.

14. Не проводились

15. Состояние-удовлетворительное. Часовня обшита тесом: иванний венец брусен подгнил; крыльцо покосилось и скоро совсем развалится; кровля в хорошем состоянии, окна заколочены.

16. Часовня используется под склад с/х

17. Под охрану не взят.

18. Нет

19. Нет

Дата составления паспорта 9 августа 1971 года

Автор *Сиван* / СИВАН О.Г. /

редактор *Александров* /







