

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР 9.2. - П.12.41

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА КЕЛЕЙНЫЙ КОРПУС СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Паметник архитектуры	Паметник истории	Паметник архитектуры	Паметник монументальной искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для объектов истории)

Конец XVII в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Владимирская обл., г. Гороховец. Авто-
страда "Москва-Горький".Светская ул., 5V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- му назна- чению	культурно- просветит.	туристско- культурный	историко- памятник религ.	достопр. использование	кварталь- ное здание	не использо- уется
иное исполь- зание			иное исполь- зание	+	использование иное, чем предназнач. здание	

Используется под жильё.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

План объекта — 1
 Фото фрагментов — 6
 Гипс —
 Объем: план — 2
 факт —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —

Для капитального ремонта

— исторические памятники, цен и когда представляются сведения и документы, касающиеся памятника.

Для капитального ремонта

— исторические памятники, цен и когда представляются сведения и документы, касающиеся памятника.

Для капитального ремонта
и реставрации памятника

— исторические памятники, цен и когда представляются сведения и документы, касающиеся памятника.

Впервые о жилых помещениях бывшего Ортевского монастыря в г. Гороховце мы встречаем в переписных книгах за 1678 г: "... в монастыре 20 келий, в них 44 сестры питаются милостыней и рукоделием". Постройку двухэтажного железного каменного корпуса исследователь архитектуры г. Гороховца А. А. Тип относит к рубежу XVII-XVIII вв: "К колокольне на рубеже XVII в. прикинули "железные" и хозяйственные корпуса, сменив деревянные постройки. Каменные двухэтажные корпуса вытянулись вдоль трех сторон почти прямоугольного участка монастыря, создавая фон для двух нарядных церквей".

6) архитектурный и урбанистический проект реконструкции объекта памятника

и др.

Утрачена половина северной части железного корпуса. В процессе приспособления под жилье была произведена внутренняя перепланировка. Утрачена часть декора фасадов.

8) реставрационные работы (схема, архитектурный проект, чертежи, фото)

и др. (по возможности)

В 1952 г. ВСЭНРИМ была проведена частичная реставрация: а) западного фасада - /арх. М. А. Фирсов./, б) северного хозяйственного корпуса - /арх. В. А. Архипов./, в) Документация хранится в архиве ВСЭНРИМ.

для эскизного проекта	— анализ существующего здания, выявление заделов.
для эскизного проекта	— характеристика существующих элементов, выявление и оценка исторической ценности каждой детали.
для эскизного проекта	— выявление особенностей планировки и конструктивных особенностей исторической структуры и планировки, характер элементов фасадов и исторической ценности элементов, скульптура, прикладное искусство, строительный материал, основные материалы.
для эскизного проекта	— выявление особенностей планировки и конструктивных элементов.

Келесный корпус имеет в плане "Г"-образную форму. В середине западного крыла этого корпуса размещена колокольня. Здание двухэтажное кирпичное под келесной кровлей. Помещения в левом корпусе идут анфиладой. Декоративное убранство фасадов очень скупо. Плоскости стен завершает простой карниз. Простота декора келесного корпуса оттеняет нарядность отделки церкви монастыря.

Здание келий замыкает монастырский двор и ограничивает монастырскую территорию с западной и частично с северной стороны. Это значительное в ансамбле здания, протяженное, двухэтажное, кирпичное, в плане "Г"-образное, типичное в этом смысле для келий монастырских построек XVIII века. Длинное его крыло протянуто на все западную сторону монастыря вплоть до дома Вуилиной /примыкает вплотную к северному его фасаду/. По середине этого западного крыла устроен главный вход в монастырь: Святые ворота с колокольней над ними. Короткое северное крыло келий равняется примерно одной трети длины западного крыла.

Западный фасад здания является главным. Выходит на околмонастырскую площадь являясь лицевой стороной монастыря.

Здание келий должно до нас с изменениями. Фрагмент первоначального облика фасадов северного крыла можно видеть на его восточном фасаде, гладь стены которого была редко прорезана маленькими лучковыми окнами, углубленными в нишу такой же формы, но несколько большего размера. Лаконичное и строгое решение фасадов, в котором значительную роль играла цельная плоскость стены, дополнено лопатками и узкими входами с лучковым завершением. Плоскость стен заканчивается простым карнизом. Небольшие прямоугольные первоначальные окна частично сохранились на северном фасаде этого же крыла. Четыре первоначальных маленьких прямоугольных окна, декорированных нарядными наличниками, треугольными, арочными и фигурными, в основе которых лежит валик, сохранились в первом этаже западного фасада. Большинство же окон на всех фасадах растесано из небольших прямоугольных и лучковых на прямоугольные средней величины. Здание XVIII в. поэтому получило поздний облик.

Нарушено и решение интерьеров. Первоначально сводчатые перекрытия всех помещений первого и второго этажей в большинстве случаев /и полностью в помещениях первого этажа/ замени плоскими потолками.

Планировочное решение помещений сохранено в северном крыле. /см. вкладку/.

Образец келий монастырской постройки конца XVIII в. с типичной "Г"-образной структурой следующей прямоугольной форме монастырских территорий и продолжающей в этом смысле традиции более раннего культового жилого зодчества.

VIII. ОСНОВНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ. АРХИВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ

1. В.Д.Образцов. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии, вып.5, Владимир, 1898, стр. 417/4.
2. А.В.Степанов. Памятники архитектуры Владимирской епархии, Владимир, 1958, стр. 203-204.
3. А.М.Тиг. По окраинным землям Владимирским, М., 1969, стр. 119.
4. Гороховец. Материалы в программе работ по реставрации и приспособлению памятников архитектуры. 1973 г. /Рукопись/. Архив ВСЭНПИМ /стр.19.
5. Фотографии 1976 г. ВСЭНПИМ.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	закрытое
характеристика общего состояния:	культурного слоя				
для планового археологического	каменного напольного				
для планового археологического и исторического	конструкций стен		+		
	оконных		+		
	дверных		+		
	дверных фиалок		+		
	перегородок		+		
к интерьеру:	живописи				
	картин				
	статуй, скульптур				
	стала, мебели				
для назначения и благоустройства территории:	земельного участка				
	ландшафтного дизайна				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

4) категория охраны	государственная	республиканская	местная	не состоит
		+		

4) дата и № документа о передаче охранной территории: **Указом Президента Республики Беларусь от 20.08.1998 г. № 1327.**

Постановление Совета Министров РБ от 30 августа 1960г., № 1327.

4) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (содержит описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона и зона регулирования застройки памятника входит в охранную зону и зону регулирования застройки ансамбля монастыря. /См. паспорт "Ансамбль Стетенского монастыря" А.



00000293 10

1) балансовая принадлежность и категория использования: **Используется Горжилотделом под жильем.**

2) дата и № приказа о запуске: _____

Дата последнего паспорта: _____ Составитель: **СМИРНОВА А.В. - и.о.отр. ГЛАДКАЯ М.С. - и.о.отр.**

5 **СЕНТЯБРЯ** 1996 *Смирнова* *Гладкая*

Исполнитель по охране памятника: **Смирнова А.Н.**

М. П.

/ Продолжение п. УП-а/.

Здесь анфиладное расположение с отдельными выходами комнат в каждую из них с дворового фасада в первом этаже. Здесь же, в комнатах второго этажа, сохраняются сводчатые потолки.

Здания келий сложено из кирпича размером 320х160х90 мм. Побелено на фасадах по кирпичу. Внутреннее оформление комнат ныне различное, современное: побелка по штукатурке, покраска белилами, наличие обоев. Полы во всех квартирах деревянные, двери современные: деревянные однопольные. Крыльца, устроенные при входах на второй этаж с дворового фасада западного крыла, деревянные, с деревянными лестницами. Окна внутрь помещений открываются раскошенными глубокими нишами, повторяющими форму и величину окна. Над некоторыми окнами сохраняются распалубки. Все плоские потолки выполнены из дерева. Кровля на здании двускатная, железная, покрашенная в серый цвет.



















Э.2. - 1.12.4.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Ири. Культ. Гос. инспекция по охране (индекс)Адрес Владимирская обл., г. Гороховец Сретенский монастырь.
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Келейный корпус.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник
археологиипамятник
историипамятник
архитектурыпамятник
монумент. ис-ва

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Конец XVII в.

по перво-
начальному
назначениюкультурно-
просвети-
тельноетуристско-
экскурсион-
ноелечебно-
оздорови-
тельн.жилые
помещенияхозяйст-
венноене исполь-
зуется

+

предлож. по исполъз.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

+

место хранения документов

органы охраны

реставрацион. мастерские

музей,
архив, НИИ

союзный

республикан.

местный

республикан.

местные

архив, НИИ

+

+

+

+

+

Дата составления карточки

5 ФЕВРАЛЯ

1976

М. П.

Составитель ГЛАДКАЯ И.С. - и. /сотр. ВСЭИРИМ

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

инспектор по охране памятников СМИРНОВА Г.Н.

(ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Образец жилой монастырской постройки конца XVII в. Имеет в плане "Г"-образную форму. В середине западного крыла этого корпуса размещена колокольня. Здание двухэтажное, кирпичное, под железной кровлей. Помещения в левом корпусе идут анфиладой. Декоративное убранство фасадов скупо. Стены членятся доплатками. Окна простые прямоугольные. Плоскость стен завершает простой карниз.

Главный западный фасад здания выходит на околмонастырскую площадь, являясь лицевой стороной монастыря. Первоначальные окна маленькие лучковые и прямоугольные. Сохранились частично на южном фасаде северного крыла и на лицевом фасаде западного крыла.

Монастырская постройка с типичными для таких зданий сводчатыми малоосвещенными помещениями и планировочной "Г"-образной структурой.