

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

3300575004

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРМин-во культуры, Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры
(именование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Карповой А.Т. Дом для прислугиII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-
ние памятника — для памятников истории)II пол. XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Владимирская обл., Петушинский р-н,(АССР, край, область, район, автономная обл.,п. Сушнево (3 км от ж/д станции Болдино)

национальный парк, населенный пункт, пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечеб- но-оздоровител- ная	жилищ- но-быт.	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей библиотека клуб		больница санаторий д/отд.		учреждение торгов. промышлен. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 5

Фото фрагментов — 8

Генплан —

Обмеры: план — 3

фасад —

разрез —

Схематический план

окраинной зоны —

Вкладыш I п. стр. к п. УПа

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	дан памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекции.
	дан памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	дан памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор и точная дата постройки — неизвестны.

Исходя из художественно-стилистического анализа самого памятника, его можно датировать II пол. XIX в.

Некогда на том месте, где находится памятник было две постройки. Северная часть восточного крыла представляло какую-то небольшую хозяйственную постройку, а южное крыло представляло, очевидно, служебно-хозяйственный флигель. Среди старожилов за современным зданием утвердилось название "дом для прислуги", под этим наименованием памятник отражен в паспорте. Документальных источников обнаружить не удалось.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. В советское время надстроен II-ой этаж и башенка. К западному торцу здания пристроена деревянная остекленная веранда. На северном фасаде заложены оконные проемы. Часть оконных проемов заложены на южном и восточном фасадах. С западной стороны к восточному крылу примыкает современная каменная пристройка.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	<ul style="list-style-type: none"> для памятников археологии для памятников истории для памятников архитектуры для памятников монумент. иск-ва 	<ul style="list-style-type: none"> — характер культурного слоя, важнейшие находки. — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. — основные особенности планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.
----	--	--

Здание бывшего дома для прислуги располагается в юго-восточной части усадьбы, принадлежавшей А.Т.Карповой.

Справа от него находился главный усадебный дом.

Стены кирпичные, снаружи оштукатурены. Кладка на известковом растворе. Размеры кирпича составляют: 250x70x120. Крыша двухскатная стропильной конструкции.

Покрытие металлическое.

Обе постройки, из которых состоит настоящий памятник имели служебно-хозяйственное назначение. Здание, которое составляет I-й этаж южного крыла, служило, очевидно, служебно-хозяйственным флигелем.

В настоящее время здание в плане представляет два вытянутых прямоугольника южного и восточного крыла, поставленных под прямым углом друг к другу. К прямоугольнику южного крыла с запада

/см. вкладку/

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник представляет пример жилой постройки II пол. XIX в., в декоративном оформлении которой использованы элементы стиля классицизма.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии: культурного слоя
наземных находок

для памятников архитек-
туры и истории

конструкций
стен
полы
крыши
здора фасадов
интерьеров

++
++
++
++

в интерьере:

капитали
скульптура
прочл. ис-ва

для памятников монументального искусства:

шпона
послесвета
скульптура
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	закрытое

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республика	местная	не состоит
		+	+

б) дата и № документа и принятии под охрану

Решение Владимирского Облсполкома от 5.Х.1960 № 754

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)



'D000031161'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

В ведении дома отдыха "Сушнево-1" Корпус для отдыхающих

д) дата и № оградного документа

паспорта

№ 7

Составитель: Арзамасцев И.В. - и/сопр.

(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)



Приложение к п. Уша

Дом для прислуги. Усадьба Карповой А. Т.

Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Сушнево

Помещения с коридором соединяются прямоугольными дверными проемами. Оконные проемы лучковой формы с широкими откосами. Оконные заполнения — двойные деревянные рамы.

Стены внутри оштукатурены, побелены и окрашены, в коридоре стены обшиты деревянными рейками.

Пол деревянный, крашеный.

























Угол
здоровья



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) (индекс)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин-во кул. Гос. инс. по охр. пам. ист. и культ.
 (наименование республиканского органа охраны)
 Адрес Владимирская обл., Петушинский р-н пос. Сушнево
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Карповой А.Т. Дом для прислуги
 II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА II пол. XIX в.
 IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
			+			

предлож. по исполыз. _____
 V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республи.	местная	не состоит
		+	+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов _____ органы охраны _____ реставрационные мастерск. музей, архив. НИИ
 союзный республиканск. местный республиканск. местные _____
 Дата составления карточки _____ 198 г. _____
 Составитель _____

Арзамасцев И.В. -н/сопр.
 (ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____
 (ф., и., о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Здание бывшего дома для прислуги располагается в юго-восточной части усадьбы. Дом сложен из кирпича на известковом растворе. Размеры кирпича составляют: 250х70х120. Памятник представлял в прошлом одноэтажный каменный дом.

Второй этаж с башней и крытая веранда с западной стороны пристроены в настоящее время. В плане здание представляет два вытянутых прямоугольника южного и восточного крыла, поставленных под прямым углом друг к другу. К прямоугольнику южного крыла с запада примыкает еще один прямоугольник небольшого западного крыла. Памятник представляет пример жилой постройки II пол. XIX в., в декоративном оформлении которой использованы элементы стиля классицизма.