

2000000067

индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.
 (наименование республиканского органа охраны памятников)
 памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Селение Сагани. Комплекс.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		I/3, 4, 5/	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

ХIV – XVIII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н,
(АССР, край, область, район, автономная обл.)

долина Мешхи, сел. Сагани.

(наименованный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-экскурсионному	лечебно-оздоровительному	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библиотека клуб		больница санаторий дворец		учреждение торговли, промышленности, склад	X

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото с плана – I

Фото общего вида – 2

Фото фрагментов –

Генплан – II

Обмеры: план –

фасад –

разрез –

Схематический план

охранной зоны –

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разработки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Сведения о памятниках селения Сагань в литературе обнаружено не было. Археологические обследования комплекса не проводились. Поэтому, лишь приблизительно, на основании сложившейся в научной литературе классификации, можно отнести основные жилые, боевые и культовые постройки комплекса к периоду в пределах XIV – XVIII вв. Можно также определить, что по своему местоположению исследованная нами жилая башня /см. паспорт/ относится к числу наиболее ранних построек комплекса. Очевидно также, что прямоугольный надземный склеп на акрополе селения сооружён не позднее XVII века. Обширное мусульманское кладбище в окрестностях селения следует относить ко времени не ранее XVII-XVIII вв.

Фамильная принадлежность построек комплекса не установлена.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

Большинство построек комплекса сильно руинированы. От многих из них сохранились одни только фундаменты.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)
не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки;
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски;
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. исс-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Селение Саганы весьма эффектно расположено на скалистом гребне левого берега реки Мешхи по близости от высохшего русла впадающего в реку ручья.

На самой верхушке гребня водруженна монументальная четырёхэтажная жилая башня, очевидно давшая начало всему комплексу селения / см. паспорт на жилую башню/. Основные постройки спускаются от неё по склону в южном направлении. Все они в настоящее время сильно руинированы. Вся территория ансамбля с южной стороны ограничена расположением на пологой треугольной площадке обширного мусульманского некрополя с вертикально врятами в землю стеликами погребений. Здесь же расположен хорошо сохранившийся прямоугольный надземный склеп с двусторонней ступенчатой крышей.

Вторая часть селения расположена за гребнем утёса, на склоне позади монументальной жилой башни. По развалинам камней здесь можно определить расположение прежних жилых и хозяйственных строений. Лучше других построек сохранился, также руинированный надземный башнеобразный склеп с пирамидальной кровлей.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Ансамбль селения Саганы интересен как пример архитектурно-ландшафтного построения жило-боевых комплексов Северного Кавказа в эпоху позднего средневековья.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Материалы по селению Саганы в литературе не встречаются. Общие работы: Бинградов В.Б., Марковин В.И. Археологические памятники ЧИ АССР. Грозный, 1966, с.82; Гольдштейн А.Л. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников архитектуры и истории

культурного слоя
и археологических находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стекла
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

и интерьеров:

живописи
скульптуры
прикладного искусства

для памятников монументального искусства

цветов
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	довольное

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

союзная | республ. | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

не имеется *насб. си Ч-Ч АССР**№ 96 от 13.3.90*

X

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



D000039724

г) возможная приведаемость и конкретное использование не используется

д) дата и № охранных документов не имеется

Дата составления

Составитель — В. Кулаков, АРХИТЕКТОР

1. КУЛАКОВ

ДОКУМЕНТЫ

М. И. ЗАБОЛОТНЫЙ



охраник памятников

(подпись)

Грозный, тип. им. И. Н. Заболотного, 1976-9257

















З.И/З,4,5/. .-I.69..

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. культуры Гос. инспекция по охране памятников.
 (инспекция республиканского органа охраны)
 Адрес ЧИ АССР, Советский р-н, долина р. Мешхи, сел. Саганы.
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Селение Саганы. Комплекс.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		I/3,4,5/	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XIV - XVIII вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
предлож. по использ.						X

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

стационар	республ.	местная	не состоящая
		+	Z

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	X

VII. ФАЛСИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
X	X	X	

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный X	республиканский X	местные



В. Кулаков.

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

(ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Ансамбль сел. Саганы эффектно расположена на вершине скалистого гребня на левом берегу р. Мешхи. Доминирующее значение в нём принадлежит монументальной четырёхярусной жилой башне, стоящей на самой вершине гребня. От неё к северу и к югу по склонам спускаются руины различных жилых и хозяйственных построек. На юго-восточной границе комплекса хорошо сохранилось мосульманское кладбище, на территории которого стоит надземный прямоугольный склеп со ступенчатой кровлей.

Ансабль интересен с точки зрения наиболее общих принципов организации средневековых жилых комплексов на Северном Кавказе.