

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия. Министерство
культуры и туризма. Отдел охраны культурного наследия
(номерование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Музей-заповедник "Кижы".
Баня из д.Усть-Яндома (под № 2)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-
ние памятника—для памятников истории)

нач. XX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, Медвежьегорский р-н
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

о.Кижы, в 68 км от Петрозаводска по озеру

национальный округ; населенный пункт; пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилие помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
музо- бюбл. клуб		+	бальн. санит. д/ста.		учреждение туризм. прошкола, склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 3
Фото фрагментов—
Генплан—
Обмеры: план— I
 фасад—
 разрез—
Схематический план
охранной зоны

а)	для памятников археологии для памятников истории для памятников архитектуры и монументального искусства	— история возникновения; кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. — история возникновения; краткая характеристика, событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. — автор, строитель, заказчик, история создания.
----	--	--

Автор, строитель, заказчик неизвестны.

Первоначально баня входила в структуру деревни Усть-Яндома Великогубского с/с Медвежьегорского района.

Датируется началом XX века на основании архитектурно-конструктивных особенностей.

б) перестройки и утраты, изменения первоначальной облика памятника.

В 1975 г. перевезена в музей "Кижь", восстановлена в структуре сектора "Пяжинские Карелы" возле дома Яковлева.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

В процессе реставрационных работ 1975 г. были заменены отдельные бревна сруба, полы, полностью восстановлена кровля в новом материале. Автор проекта — А.В. Ополовников. Документация хранится в архиве М-3⁴ "Кижь".

VI. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Баня находится в секторе "Пряжинские Карелы", на восточном берегу о.Кижы возле дома Яковлева.

Представляет собой прямоугольный в плане пятистенный (двухкамерный) сруб, покрытый двускатной симметричной кровлей самцово-слеговой конструкции. Стены рублены из круглого леса "в обло", не обшиты. Кровля выполнена из ложенного теса "по курицам и потокам". Шелом и потоки имеют простую обработку концов, причелины из гладкостроганной доски с выкружкой на конце. Вход расположен с торцового, западного фасада. Два окна, освещающих предбанник и собственно баню, находятся на южном фасаде. Остальные фасады глухие.

Стены изнутри отесаны, перекрытия дощатые по балкам. Вдоль восточной стены предбанника от северного угла до двери устроена лавка. Слева от входа в помещении бани расположена печь-каменка с вмурованным котлом. В потолке устроен дощатый дымоход квадратного сечения, закрывающийся задвижкой.

Материал: сосна, ель. Основные размеры в плане 5,6 x 4,0 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Хозяйственная постройка начала XX в. традиционная для Заонежья.

VII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Ополовников А.В. Пояснительная записка к проекту реставрации. — М: 1968 г. Архив ИАиЭМ-В. Кисти.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя в жилых нахолах
 для памятников архитектуры и истории конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
 в интерьере: живописи скульптуры прикл. ис-ва
 для памятников монументального искусства: цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя

хорошо	средне	плохо	аварийно
+			
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану Нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Находится в охранной зоне музея-заповедника "Кижы". Граница охранной зоны и зоны регулирования застройки установлены:
 к северу от о.Кижы 12 км;
 к западу и юго-западу 1,8 - 2,2 км;
 к востоку 4 км;
 к югу и юго-востоку 10-11 км

г) балансовая принадлежность и конкретное использование На балансе музея-заповедника "Кижы", объект туристского показа

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

Составитель Кобин В.Г. - архитектор
(ф. и. о. должность или профессия)

9 . 1983 г.

Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.



г. Петрозаводск, Бланочн







3.6.2 1.61.7

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главк охраны памятников МК РСФСР

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес КАССР, Медвежьегорский р-он, о. Кижы

(КАССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

(по № 2/

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА музей "КИЖИ", Баня двухкамерная из д. Усь-Яндомы

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-куств
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

нан. Х.В.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	детейно-юношеское	жилье	хозяйственное	не используется
		+				

предлож. по целев.:

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

место хранения документов

Дата составления карточки

28 08 1988 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, ИИИИ
союзной	республикан.	местной	республикан.	местные	
	+		+		+

Составитель

Воробьева С.В., искусствовед

Инспектор по охране памятников

Муратов В.М.

(Ф.И.О. должность или профессия, подпись)

(Ф.И.О., должность)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание
Постройка расположена восточнее д. Яков-
лева. Представляет собой двухкамерный сруб
(пятистенный), перекрытый двускатной симме-
тричной крышей, безгвоздевой конструкции.
Внутри помещения установлена печь-камен-
ка с вмурованным котлом.
Размеры: 5,57х3,97м, х3,27м.