

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

 Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и использования
заповедников республиканского уровня общей заповедников
 ПАМЯТНИКОВ

ПАСПОРТ

 I НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Девичий Н.Ф. Татарской

 II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		6	

 III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-
 ние памятника — для памятников истории)

Начало XX века

 IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Армянская обл., Виноградовский р-он,
СССР, Арм. область, район, автономная область,
с. Сельцо, бригада колхоза "Заостровский". 7 км от Заостровья по грунтовой
автодорожной дороге, выделенной дороге, дороге общего пользования
дороге. Пристань "Сельцо" на Сев. Двине в 3-х км от с. Сельцо.

 V. ХАРАКТЕР
 СОВРЕМЕННОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

на террито- рии, выде- ленной	культурно- просветит.	туристско- экскурсион- ый	лечеб- но- оздорови- тельная	жилые помещения	хозяйст- венные	не исполь- зуется
+	музей Теле- клуб		бассейн, сауна, клуб		участки турист. бронирован- ный пляж	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида— I
- Фото фрагментов— I
- Генплан— I
- Обмеры: план— I
- фасад— I
- разрез— I
- Схематический план
огражденной зоны— I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Местность, занимаемая Сельцом, начала заселяться с конца XVI — начала XVII века жителями различных селений и волостей, построившими здесь первые церкви — Пророка Ильи, 1607 г. и Воздвижения Креста, 1674 г. В настоящее время в Сельце существуют церкви, построенные в 1798 и в 1806 г.г., и колокольня, построенная в 1806 г. В 1889 г. в Сельце была организована церковно-приходская школа.

Датировка по эмбарго ^{указан на} по состоянию строительного материала, особенностям конструктивного решения.

107

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Ледник, в целом, сохранил свой первоначальный облик.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент, иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Сельцо — большое село, расположенное на левом берегу Сев. Двины на пересеченном рельефе. Улицы села живописно группируются вокруг погоста.

Ледник — стоит за домом № 50, расположенном во втором от реки ряду, за огородами в начале поля, на изгорье.

Прямоугольный в плане сруб, близкий к квадрату, имеет двускатную кровлю самцового конструирования. Над входом крыша имеет большой свес, опирающийся на выпуски-консоли верхних торцовых бревен сруба. Бревна-слезы, несущие тесовое покрытие кровли, врублены через четыре бревна-самца. Курицы с загнутыми под прямым углом концами несут долбленные потоки. Сверху — охлупень. Перед стеной со входом настил из досок, опирающийся на выпуски нижних торцовых бревен сруба. Дверь однополная, из трех широких досок, навешена на двух кованых жонкивах. Дверная коробка состоит из двух боковых брусьев-стойков, сверху и снизу опирающихся в бревна сруба.

Внутри-единое нерасчлененное пространство. Подшит потолок с одной продольной балкой посередине. В середине помещения выкопана большая яма, обложенная срубом в шесть венцов бревен.

Декоративные детали в убранстве фасадов и интерьеров отсутствуют.

Сруб рублен в обло. Высота сруба 2,1 м, десять бревен. Самцы — восемь бревен. Высота ледника до вершины кровли 3,78 м. Размеры в плане — 406 x 420 м. Ширина настила перед входом 0,97 м; свес кровли за настил выступает на 0,5 м. Диаметр бревен 20 см.

б) обща оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника.

Характерное для региона хозяйственное сооружение, используемое в крестьянском быту. Имеет четкую конструктивную систему, традиционную для деревянных построек Севера. Имеет объемное построение, характерное для избытов.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып. 2, Архангельск, 1895, с. 197.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:
для памятников археологическим

культурного слоя
включенных кладов

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
полы
двери фасадов
интерьеров

в интерьере:

материалы
экспозиции
проект. работы

для памятников монументального искусства

древля
систематика
скульптуры
грунты
красочного слоя

хорошо	средне	плохо	скраплено
	+ + + +		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) Категория охраны

сохраняется | реставрируется | не сохраняется | не существует

+

б) дата и № документа и проект на охрану НЕТ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Принадлежит Н.Ф. Гагариной

д) дата и № охранного документа НЕТ

Дата составления паспорта

Составитель: архитектор Андисина Л.И.
Инженер

Андисина

Инспектор по охране памятников



0000020109



Министерство культуры СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

3.6.18

1.8.4.

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. культ. Главк охраны памятников

(индекс)

Адрес Архангельская обл., Виноградовский р-он, с. Сельцо
(УССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дедник Н.Ф. Гагариной

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Начало XX века

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищные помещения	хозяйственные	не используется
+					+	

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы	
I +	+	+		
органы охраны		реставрационные мастерские	музей, архив, в НИИ	
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные
	+	+		

Искусствовед

место хранения документов _____

Дата составления карточки

3 авг. 1984

М. П.

Архитектор Л. И. Аникина

Составитель _____

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____

(Ф., и., о., подпись)



Л. И. Аникина

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Ледник поставлен за домами на границе поля.

Ледник имеет объемное построение, характерное для амбаров. Отличается четкой конструктивной системой, хорошими пропорциями.

Прямоугольный в плане сруб, рубленый в обло. Кровля двускатная, самцовая. Над входом крыша имеет большой свес, опирающийся на выпуски-консоли верхних торцовых бревен сруба. Перед входной частью — настил из досок, уложенных на выпуски нижних бревен. Декоративные детали отсутствуют.

Курьцы несут потоки, сверху небольшой охлупень.

В середине помещения выкопана большая яма, обложенная срубом в шесть венцов.