

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

2000000042

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ, РЕСТАВРАЦИИ И

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ГОТОВАЮЩАЯ

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Боевая башня № III. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		5	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника— для памятников истории)

XIII - XIII вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА ЧИАССР, Советский р-н, с. Дёре; из с. Совет-

(АССР, край, область, район, автомобильная обл.)

ское в с. Итум-Кале, далее в ущелье Тазбичи до с. Дёре / 3 км /

(национальный округ; населенный пункт; пути сообщения)

Итум-КаленскийV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилое помещени	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			больн. санит. дворц.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—  
 Фото фрагментов—  
 Генплан—  
 Обмеры: план—  
     фасад—  
     разрез—  
 Схематический план  
 охранной зоны—

5

I

ВКМДЫШ К 5 VII в - 1 стр.

фото не вставлено  
1:100000

## VI, ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автора, строителя, истории создания сооружения установить не удалось. Башня принадлежала роду Яскиевых.

По исследованиям археологов В.И.Марковина и Б.И.Крупнова башня могла быть сооружена в период XIII – XV вв., она может быть отнесена к самым древним памятникам по Аргуну.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачено: междуэтажные перекрытия на 3 и 4 ярусах; заполнение дверного проема; разрушены боевые балкончики-машикули, петроглифы на наружных стенах покрылись мхом.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

В 60-е годы проводились ремонтно-реставрационные работы силами местных жителей – заложен пролом в западной стене. Документации нет

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Башня № I стоит на небольшом холме, круто обрывающемся к реке Дёре-ахк / Дюбрахойн - эрк /.

Башня пятиярусная. Размеры в плане на уровне 2-го яруса - 4,6 x 4,6 м при толщине стен 0,65 м. Входной проем размещен на западной стене на высоте 2,2 м от земли. Его размеры 2,0 x 1,0 м по наружной стене. Он завершается ложнострельчатой аркой. Над входом небольшое окно / 0,5 x 0,4 м / с круглой арочкой в монолите. Выше - крупная бойница / 0,5 x 0,3 м / с наклонной плитой для навесного огня. Над ней в кладке стены ряд камней, и выше - небольшое окно / 0,25 x 0,2 м / с круглой арочкой из целого монолита, а по сторонам его и над ним - изображения ромбов / из кладки выбрано 9 камней в шахматном порядке /. У самого верха башни сохранились 4 консоли, которыми поддерживался выносной машикуль в виде балкончика, и дверной проем / выход на балкон / с аркой стрельчатой формы; размеры проема 1,4 x 0,9 м. От машикуля сохранилась одна плита - часть защитного навеса.

Южная стена башни имеет окно с аркой циркулярной формы, расположенное на высоте 6,2 м от земли. Выше и несколько в стороне от него устроена бойница с наклонной плитой. На последнем ярусе из стены выступают четыре консоли от балкончика-машикуля и дверной проем стрельчатой формы. Справа от проема плита защитного навеса. Несколько ниже

/ См. вкладыш /

б) обода оценки общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пример боевой башни, размещенной на легкодоступной местности; пример башни с развитым декором наружных стен.

#### VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Сулейманов А.С. Топонимия Чечено-Ингушетии. I часть. Грозный, 1976, с. 124.
2. Марковин В.И. Памятники зодчества в горной Чечне /по материалам исследований 1957-1965 гг. / В сб. Северный Кавказ в древности и в средние века. М., 1980, с. 213.

# XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
и интерьеры:	живописи скульптуры прика, иск-ва
для памятников монументального искусства	покоя востановка скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану не имеется тех. см. 7-й АССР № 26

0 13.3.90

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ) не установлены



'D000039706'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование не используется

д) дата и № документа не имеется

Дата составления документа

Составитель Кузьмин В. А. — архитектор

(Ф. И. О., должность, квалификация)

Кузьмин В. А.  
(подпись)

1986 г.

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_

(подпись)

## Вкладыш № I - продолжение п. УП-а

консолей виден углубленный крест / 0,3 x 0,2 м /, а под ним пояс из вынутых из кладки квадратных камней.

На восточной стене - 4 бойницы в виде отверстий / 0,25 x 0,1 / и крупная бойница % 0,48 x 0,2 м / с наклонной полочкой. На последнем ярусе сохранились четыре консоли от машикуля и стрельчатый проем - выход на балкончик.

На северной стене пять небольших бойниц, расположенных в три ряда и узкая амбразура / 0,6 x 0,2 м / с наклонной плитой для навесного огня. Над ней - три декоративные фигуры в виде ромбов. На последнем ярусе - 4 консоли от балкончика и проем стрельчатой формы.

Кверху башня суживается до 3,3 - 3,5 м и затем плавно расширяется до 3,6 - 3,8 м / "талия" /. Башня имеет карниз, на котором сооружен ложный свод, т.е. пирамидально-ступенчатое покрытие, сделанное напуском камней. Оно состоит из II рядов сланцевой кладки и завершался остроконечным камнем, поставленным вертикально / цгурку /. Высота башни около 22 м. Сохранилось перекрытие последнего яруса - по деревянным балкам плоская плита из шиферного сланца.

Внутри башни видны хозяйственные ниши и угловые камни, связывающие две смежные стены.

На башне имеются петроглифы, плохо различимые под мхом, покрывающем стены башни.

## Особенности:

- башня сложена очень тщательно из камней разной формы и величины путем их тщательной подборки на известково-глинистом растворе;
- стены украшены с трех сторон ромбовидными узорами. Узор отсутствует только на восточной / "задней" / стене;
- западная стена украшена пояском из 24 плиток, поставленных на ребро;
- абрис башни имеет "талию".









Адрес: ЧИАССР, Советский р-н, с. Дёре  
 (АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Боевая башня № I

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА \_\_\_\_\_

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ис
_____	_____	5	_____

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XIII - XVIII вв

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
_____	_____	_____	_____	_____	_____	+

предлож. по использ. \_\_\_\_\_

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
_____	+	_____	_____

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
_____	_____	+	-

наличие утверждённой охранный зоны

да	нет
_____	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
I	7	I	_____

Дата составления карточки

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, ВНИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
_____	+	+	_____	_____	_____

Составитель: Кузьмин В.А. - архитектор  
 (ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_  
 (ф., и., о., подпись)



*Искусствовед*  
*В.С. Митин*

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Краткое описание

Боевая башня № I стоит на небольшом холме, круто обрывающемся к речке Дёрахк. Башня пятиярусная, с одним входом на западной стене на высоте 2,2 м от земли. Размеры башни на уровне второго яруса — 4,6 х 4,6 м при толщине стен 0,65 м. Высота башни около 22 м. Башня имеет сужение кверху с "талией". Завершается башня ложным сводом с опорой на карниз. На каждой стене последнего яруса были боевые балкончики-машикули. Стены сложены очень тщательно на известково-глинистом растворе. Наружные стены богато декорированы фигурной кладкой в виде ромбов и пояса, имеются петроглифы.

