

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и использования
составлено распоряженческого органа первым начальником**памятников****ПАСПОРТ**I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом Н. Пестова

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки, техники
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)
1834 год.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Выноградовский р-он,
с. Борок, д. Скобели. Пристань "Борок" на Сев. Двине, от пристани - 7 км
Аэропорт "Борок" - 2 км. "Борокский сельсовет.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-искусств.	лечебно-оздоровитель.	жилые помещения	промышл.	не используеться
музейный фонд, музей		бывший склад, склад			учреждения торговли, промышленности	+

В настоящее время дом под жилье не используется.**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Фото общего вида — I

Фото фрагментов — 3

Генплан — 2

Обмеры плана —

Фасад

Разрез —

Схематический план

окрестной ленты —

Вкладыш — I стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

- | | |
|--|--|
| для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| для памятников архитектуры и монументального ис-ка | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

В Борке существовал народный художественный промысел – изготовление и роспись "борецких" прялок. По сведениям местных жителей дом принадлежал раньше зажиточной семье мастеров росписи Лестовых. Дата постройки дома – 1834 год, указана на правой консоли кровли. Цифра "3" написана в обратную сторону.

На территории Борка, по преданию, находилась обширная вотчина Новгородских посадников Борецких. Однако эта местность еще XII веке была известна под названием "Борки".

*) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Не сохранилась хозяйственная часть дома, пришвившая к сеням. Оканные проемы снаружи забиты досками.

*) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки
	для памятников истории	— характеристика памятника, наименование, текст и время установления мемориальной доски;
	для памятников архитектуры	— внешние особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монументов, памятников	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер

Борок - большое село с группой составляющих его деревень, расположено на подковообразной возвышенности с резким рельефом, охватывающей низкий правый берег Сев. Двины. Деревня Скобели располагается в южной части Борка вблизи реки. Дома стоят на больших расстояниях друг от друга короткими порядками, меняющими свое направление по рельефу. Улицы огорожены изгородью. Дом Пестова стоит вне порядка, у дороги. Главный фасад обращен к югу.

Дом - комплекс, объединяющий жилую и хозяйственную часть в одном объеме под одной крышей. Жилая часть - двухэтажная изба-пятистенок. К избе последовательно примыкают, со входами с двух противоположных сторон, сени, а затем двор, который не сохранился. Изба рублена в обло, снаружи обшита. Кровля самцовская, покрытие из двух рядов теса, сверху - охлупень. Врубленные в слеги курицы несут потоки. Кровля над фронтом имеет большой вынос, поддерживаемый резными консолями. Изба состоит из двух неравных частей - в два и в три окна по главному фасаду. Во втором этаже точно повторяется планировка первого этажа. Во внутренних углах комнат расположены печи; входы из сени. Изнутри бревна затесаны, вдоль наружных стен укреплены лавки, а над лавками - полки. В сених расположена лестница, ведущая на второй этаж.

Главный фасад имеет симметричное относительно вертикальной оси построение. Бревенчатая фактура стен и фронтона скрыта под обшивкой. Вертикальные выпуклости бревен сруба защищены по типу пилasters /см., продолжение/. значимости памятника.

Северодвинский двухэтажный дом-двор, с типичной планировочной и конструктивной системой. В декоративном убранстве сочетаются приемы народного искусства и элементы городской архитектуры, характерные для стиля классицизм. В решении фасада использованы скульптурные и живописные элементы.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып.2, Архангельск, 1895, с.5, 200, 203.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для выставления зданий
и сооружений

культурного фонда
заживших складов

для выставления архитек-
туры и истории

инструмент
стекла
покраска
погодные
условия
двери фасады
изнутри

в интерьере:

железобетон
стеклопакеты
дерево, леска

для выставления изу-
чественного искусства

жемчуг
искусства
скульптуры
грунта
художественный склон

	хорошее	среднее	плохое	заражение
	+		+	
	+		+	
	+		+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории наряды

специалист	рукуба	полиция	не существует
			+

б) дата в № документа о принятии под охрану НЕТ

в) границы передней зоны в зонах регулирования института (буквами написаны со словкой на утверждаемой документ)

Не установлена.

г) балансовая принадлежность в конкретное использование Принадлежит Н.А. Бастову

В настоящее время под жилье не используется.

д) дата в № первичного документа НЕТ

Дата составления задания

Составлено архитектором Л. И. Аниконов

Бастов
подпись

4 августа 1984

Инспектор по охране памятников Б

М. Д.



"D000018999"

Дом Н.А. Пестова. 1834 год.

Архангельская обл., Бородинский район, с. Борок, дер. Скобли.

VII а)

Два ряда прямоугольных окон имеют оконные коробки с большими раскосами, образующими в виде узких профильированных наличников.

Основное внимание удалено декоративному оформлению верхней части дома - фронтону и конструктивным элементам крыши. Трехчастное слуховое окно завершено арочкой с веерами перешейком. Внешние кровли защищены оцинкованы, так же как и поддергивающие консоли, в красный цвет. Фронтон окрашен в зеленый цвет. Часть лифтоса крыши у конька и поверхность фронтона вокруг слухового окна окрашены в белый цвет и расписаны: на фронтоне по сторонам слухового окна изображены сказочные лев и золото, а на лифтосе крыши - цветы в вазах. Консоли, куранты и охлупенье скрупультурно обработаны. Коньки курантов и завершение охлупни заполнены в виде головы коня. Потоки имеют граненую форму, украшены геометрическим узором в технике трехгранно-изогнутой резьбы. Крышу имеет двускатный навес, далеко выступающий вперед, поддерживаемый розетками стойками и украшенный прорезными подзорами. Входные двери в широких нишах.

Габариты сохранившейся части дома - 9,13 x 10,69 м.









3.2.1

1.8.4.

Министерство культуры СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Мин. Культ. Главк охраны памятников

(индекс)

Адрес Архангельская обл.

(наименование республиканского органа охраны)

(также, края, области, район, администрации областей, национальных округов, населенных пунктов)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом Н.А. Пестова

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-вз

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1834 год

2

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению

культурно-просвети-тельное

туристско-экскурсион-ное

лечебно-оздорови-тельное

жилые помещения

хозяйственное

не используетя

+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

органы охраны

реставрационные мастерские

музей, архив, НИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

1978 г.

Л. П.

Составитель архитектор Л.И. Аникина

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Аникина


Инспектор по охране памятников

(Ф., и., о., подпись)

искусствознания

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Дом поставлен вне порядка деревни. Северодвинский двухэтажный дом-двор, с типичной планировочной и конструктивной структурой. Декоративное убранство сочетает приемы народного зодчества и элементы городской архитектуры, характерные для стиля классицизм. В решении облика дома использованы скульптурные и живописные элементы, что характерно для Борка.

Жилая часть - изба пятистенок, рубленая в обло; снаружи обшита тесом. Кровля самцовская, покрытие из теса. Сверху - охлупень с завершением в виде коня. Кровля над фронтоном имеет большой вынос, поддерживаемый резными консолями. Свесы кровли и фронтон окрашены и расписаны.

Хозяйственная часть не сохранилась.

Тип. им. Склепина, 1977 г., зак. 8276