

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Госинспекция по охране памятников истории и культуры
административное республиканское учреждение культуры

ПАСПОРТ

I НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Мост на р. ЧурьегеII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

50-е годы XX векаIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Каргопольский р-н.

СССР, уезд, область, район, автономная область.

д. Шряха (Ошевенский с/с). От Каргополя 40 км. автобусом

автодорожный пункт, железнодорожный пункт, авто станция

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-нач. назна-чению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилая (общественн.)	хозяйст.-вещнон.	не использо-зуется
+	музей обла. муз.				учрежденч. титул. применя 1974г.	*

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2
 Фото фрагментов — 1
 План — 1
 Обмеры: план — 1
 фасад —
 разрез —
 Ситуационный план
 окрестной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а) для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и рисунки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Деревня Ширяиха входит в Ошевенский куст деревень, центром которого является Александро-Ошевенский монастырь. Если сейчас монастырь имеет каменные постройки, то в XV – XVII вв он был деревянный. Сохранились иконы XVII века с изображением монастыря и деревянного моста перед ним через р. Чурьегу. А в переписной книге 1648 года сказано: "... по конец мосту, что напротив монастыря." [I, стр. 80]

Какова была конструкция моста в XVII веке неизвестно.

В 50-х годах XX века был построен новый мост.

Рядом с опорами моста в воде сохранились остатки прежнего свайного моста. Это говорит о том, что периодически перестраиваясь мосты могли иметь разные конструкции. И всетаки рязевые мосты (как и последний) носят более древний устойчивый характер.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

нет

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	}	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки
		для памятников истории	— характеристика памятника, название, текст и время установления мемориальной доски
		для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты
		для памятников монумент, мон-па	— основные особенности композиционного и конструктивного решения, текст, материал, техника, размер

Мост построен через р. Чурьегу, разделяющую с одной стороны Александро-Овневский монастырь, а с другой — несколько деревень, ближайшей из которых является Ширяха.

При входе на мост со стороны деревни с левой стороны сохранилась каменная часовня.

Деревянный трехпролетный мост устроен на ряжах, срубы которых уложены прямо на дно реки и завалены валунами. Два береговых устоя имеют прямоугольное очертание с треугольной выступающей частью прирубца, переходящей в подпору стенку. Два средних крупных ряжа (4 x 8 м) пятигранной формы поставлены углом в сторону верхнего бьефа. Треугольный прирубц выполняет роль ледореза.

На ряжи часто уложены в два уровня 13 бревен. Бревна с большими выпусками один над другим образуют консоли для увеличения пролета. На них уложены прогоны в два яруса. На прогоны в поперечном направлении уложен настил из мелких (10-15 см) бревен. Мост завершает ограждение высотой 1 м.

Высота моста (без ограждения) — 3,70 м.

Длина моста — 55 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Типичный для Каргополя ряжевой мост сохраняет древние конструктивные приемы возведения деревянных мостов.

Вместе с культовой и гражданскими постройками XVII-XIX веков мост образует гармоничное целое.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Мильчик М.И., Ушаков Д.С. Деревянная архитектура русского Севера. Л., 1980 год, стр. 78 — 92
2. Алферова Г.В. Каргополь и Каргополье. М., 1973 год, стр. 119-120

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика объекта сохранения: для памятников архитектуры	культуры эпохи классицизма классицизм
Для выполнения реставрационных работ и охраны	конструкций стен покрытий полы полы элементы фасадов материалов
в интерьере:	интерьера архитектуры архитектуры
Для выполнения монументального искусства	элементы архитектуры архитектуры архитектуры архитектуры

состояние	реконструкция	защита	защита
	+		
	+		

X СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны	высокая	средняя	низкая	не охраняется
				+

б) дата и № документа о принятии под охрану НЕТ

в) границы охраняемой зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждённый документ) НЕТ

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Ошеницкий о/с, МОСТ

д) дата и № охранного документа НЕТ

Дата составления записки

Составитель Иванова Л.И., архитектор

Иванова

апрель 1983



Инспектор по охране памятников _____









Министерство культуры СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.6.№ I.8.5

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Госинспекция по охране памятников истории

Адрес Архангельская обл., Каргопольский р-н, д. Ширяиха
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Мост на р. ЧурьегеII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

50-е годы XX векаIV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республик.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	
органы охраны			реставрационные мастерские
союзный	республикан.	местный	республикан.
	+	+	местные
			музей, архив, НИИ
			+

место хранения документов

Дата составления карточки

апрель 1978Составитель Иванова Л.И. архитектор

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф., и., о., подпись)



Деревянный трехпролетный мост устроен на ряжах, срубы которых поставлены прямо на дно реки и завалены валунами. Два береговых устоя имеют прямоугольные очертания с треугольной выступающей частью прируба, переходящей в подпорную стенку. Два средних крупных ряжа (4x8м) пятигранной формы.

На ряжи часто уложены в два уровня 13 бревен. На них уложены прогоны в два яруса. На прогоны уложен настил из мелких бревен. Мост завершает ограждение.

Высота моста — 3.70 м. Длина моста 55 м.

Типичный для Каргополя ряжевой мост сохраняет древнюю конструктивную основу.