

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \_\_\_\_\_ РФ.

Министерство культуры и массовых коммуникаций.  
(наименование государственного органа охраны объектов культурного наследия)

**ПАСПОРТ**

(документ государственного учета)

I. НАИМЕНОВАНИЕ объекта культурного наследия Погост Воскресенский на Кубени.  
Комплекс.

|                                      |          |          |                         |
|--------------------------------------|----------|----------|-------------------------|
| II. ВИД объекта культурного наследия | памятник | ансамбль | вновь выявленный объект |
|                                      |          |          | +                       |

III. ДАТИРОВКА объекта культурного наследия: Вторая половина XVIII – вторая половина XIX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) объекта культурного наследия Вологодская область,  
Усть-Кубинский район, пос. Устье, ул. Пролетарская, 1.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
объекта культурного наследия

| по первоначальному назначению | культурно-просветит.          | туристско-экскурсион. | лечебно-оздоровительн. | жилые помещения | административное       | хозяйственное | используется |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------|
| +                             | музей библ. клуб культ. центр |                       | больни. санат. д/отд   |                 | учреждение организация | +             | +            |

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Фото общего вида – 10.

Схема фотофиксации -

Фото фрагментов –

Фото интерьеров –

Иконографические и архивные материалы – 3.

Генплан – I.

Обмеры:

Вкладыши – 2 стр. к разделу VII\б.

план –

разрез –

фасад –

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:

- для объектов археологического наследия
- для объектов исторического наследия
- для объектов архитектурного и художественного наследия

- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

Комплекс Воскресенского на Кубени погоста, известного с XVI в., сложился во второй половине XVIII – середине XIX веков. Оба его каменных храма, сменившие несколько предшествующих деревянных церквей, были возведены на средства прихожан. Древнейшей постройкой комплекса является Воскресенский собор, сооруженный в 1763 – 1773 годах. В 1784 г. к пятиглавому двухапсидному храму с западной стороны пристроили небольшую паперть и трехъярусную колокольню. Вторую Никольскую церковь выстроили в 1820-1836 гг. по проекту вологодского священника Павла Иконникова, использовавшего в качестве прототипа Воскресенский собор (1772-1776 гг.) Архиерейского дома в Вологде. Проект был утвержден епископом Вологодским и Устюжским Анисимом 2-го апреля 1818 года. Формирование комплекса завершилось в 1841 г. сооружением кирпичной ограды с воротами, угловыми башнями, сторожками и торговыми лавками. Их расположение на восточном и западном пряслах соответствовало наиболее выразительным панорамам погоста, открывавшимся с главной улицы села и из-за реки. С востока территорию погоста отделяли от улицы два одинаковых корпуса церковных лавок, между которыми были выстроены ворота с двумя одинаковыми сторожками. Западное прясло, также имевшее в центре ворота, выделялась двумя угловыми башнями и двумя сторожками, расположенными по бокам паперти Никольской церкви. В 1846 г. фасадное убранство Никольской церкви было дополнено лепными деталями, изготовленными в формах характерных для позднего ампира.

(см. вкладыш № 1 к разделу VIIa)

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик объекта культурного наследия.

В советское время разобраны южное, западное и часть северного прясел ограды; утрачены западные ворота ограды, юго-западная башня и южный корпус церковных лавок вместе с южной сторожкой у восточных ворот. Не сохранились колокольня, паперть, а также пятиглавие Вознесенской церкви. На территории комплекса возведено несколько поздних сооружений, на месте южного корпуса церковных лавок выстроен магазин.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились. На первом этаже Никольской церкви сделан косметический ремонт.

## VII. ОПИСАНИЕ объекта культурного наследия:

|  |   |  |
|--|---|--|
| для объектов археологического наследия | - | характер культурного слоя, важнейшие находки.  |
| для объектов исторического наследия    |   | характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.  |
| для объектов архитектурного наследия   |   | основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты. |
| для объектов художественного наследия  | - | основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.  |

Воскресенский погост находится в центре исторической части поселка на мысу при слиянии р. Кубены и р. Петровки. Комплекс занимает значительный по площади, прямоугольный в плане участок, вытянутый по оси север-юг. Южная его сторона обращен к р. Кубени, западная - к р. Петровки. Вдоль восточной границы проходит ул. Советская, вдоль северной – ул. Пролетарская. По периметру территории сохранились фрагмент кирпичной ограды, восточные ворота, две сторожки и корпус церковных лавок. Кирпичные церкви обладают монументальными пропорциями объемов. В панораме погоста, определенно рассчитанной на восприятие с противоположных берегов Кубены Петровки, прежде доминировала, архаичная для своего времени Воскресенская церковь, сооруженная в формах барокко с элементами нарышкинского стиля. Она поставлена в юго-западном углу участка, а ее колокольня, являвшаяся ведущей высотной доминантой комплекса, была вынесена на линию западного прясла ограды. Двухэтажная Никольская церковь (1820 – 1836 гг.), сочетающая редкую объемно-пространственную композицию с фасадным декором, в котором позднеклассицистические формы, наряду с барочными реминисценциями, сочетаются с

(см. вкладыш № 1 к разделу VIIa)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости объекта культурного наследия:

Пример крупного храмового комплекса, основные постройки которого, отличающиеся незаурядными индивидуальными особенностями объемных композиций и фасадного декора, характеризуют своеобразие вологодского зодчества периода барокко второй половины XVIII века и позднего классицизма первой половины XIX столетия. (см. вкладыш № 2 к разделу VIIb)

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:

Розанов А. Воскресенская церковь в селе Устье Кадниковского уезда Вологодской епархии. Исторический очерк Кадниковского уезда Вологодской епархии – «Вологодские епархиальные ведомости», 1903, стр. 14-29.

Обмерные планы, фотографий, крошки обмера и негативы хранятся в архиве Дирекции по охране и использованию памятников истории и культуры Вологодской области.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ:

характеристика общего состояния:  
для объектов археологического  
наследия

культурного слоя  
важнейших находок

для объектов архитектурного и  
исторического наследия

Конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

общее состояние  
живописи  
скульптуры  
приел. иск-ва

для объектов художественного  
наследия

цоколи  
постамента  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

|  | хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|--|---------|---------|--------|-----------|
|  |         |         | +      |           |
|  |         |         |        |           |
|  |         |         |        |           |
|  |         |         |        |           |

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ:

а) категория историко-культурного значения

| Федеральная | региональная | местная | выявленный объект культурного наследия |
|-------------|--------------|---------|--|
|             |              |         | +                                      |

б) реквизиты документа о принятии под охрану (или включении выявленного объекта культурного наследия в учетный список): Нет.

в) сведения о зонах охраны и реквизиты утверждающего документа: Границы охранной зоны не установлены.



\*D00004 1525 \*

г) собственность, право распоряжения, право пользования объектом культурного наследия: В здание размещено несколько магазинов. Находится на балансе РАЙПО.

д) реквизиты охранного документа (охранно-арендный договор, охранный договор, охранное обязательство и др.): Нет.

Дата составления паспорта  
**«10» ноября 2005 г.**

Федеральное агентство по культуре и  
книгоиздательству

Уполномоченный лицо, выдавший паспорт  
**М.И.**

Место выдачи паспорта  
**г. Краснодар**

Номер паспорта  
**№ 1234567890**

Срок действия паспорта  
**до 10.11.2006**


Серия паспорта  
**1234**

Номер страницы  
**12**

Составитель:


**Шармин П. Н., искусствовед.**

(ф. и. о., должность или профессия, название организации)



(подпись)

Ответственный представитель гос. органа охраны памятников:  
(ф. и. о., должность)



(подпись)

Вкладыш № 1 к паспорту

Вологодская обл., Усть-Кубинский р-он, пос. Устье, ул. Пролетарская, 1.

Погост Воскресенский на Кубени. Комплекс, втор. пол. XVIII – втор. пол. XIX вв.  
к разделу VIIa.

Во второй половины XIX в. северный корпус лавок был сильно перестроен и увеличен пристройкой, сооруженной с внутренней стороны территории погоста, получив новую эклектичную декоративную обработку фасадов; продолжалось отделка интерьера Никольской церкви; на Воскресенском соборе стены были покрыты снаружи штукатуркой.

В настоящее время в состав комплекса погоста входят: Церковь Воскресения, 1763 – 1773 гг. (см. паспорт); Церковь Николая Чудотворца, 1820 – 1836 гг. (см. паспорт); Восточные ворота ограды, 1841 г. (см. паспорт); Лавки церковные, 1841 г., втор. пол. XIX в. (см. паспорт); Южная сторожка, 1841 г. на западной границе участка (см. паспорт); Северная сторожка на западной границе участка с северо-западной башней ограды, 1841 г. (см. паспорт); Фрагмент северного прясла ограды, 1841 г.

к разделу VIIa.

элементами псевдоготики и позднего ампира, занимает северную часть территории. Паперть Никольской церкви, трактована как самостоятельный объем, выстроенный в линии западного прясла ограды. Две одинаковые одноэтажные сторожки по сторонам ее паперти и двухъярусная юго-западная башня ограды, а также трехпролетные восточные ворота, отмечающие поперечную композиционную ось комплекса, сооружены в стиле позднего классицизма. С северной стороны к воротам примыкает одноэтажный прямоугольный в плане корпус церковных лавок, получивший после перестройки во второй половине XIX в. эклектичное декоративное оформление. Ограда, сохранившаяся почти на всем протяжении северной стороны участка, представляет собой невысокий глухую стенку.

Вокруг погоста в застройке Советской и Пролетарской улиц сохранилось несколько жилых домов середины XIX – начала XX вв., формирующих историческую градостроительную среду центральной части поселка Устье.

Вкладыш № 2 к паспорту

Вологодская обл., Усть-Кубинский р-он, пос. Устье, ул. Пролетарская, 1.

Погост Воскресенский на Кубени. Комплекс, втор. пол. XVIII – втор. пол. XIX вв.

к разделу VII\б.

Проект предмета охраны объекта культурного наследия:

1. Планировочная структура комплекса, а также границы его участка, сложившиеся к 1841 г.;
2. Здания и сооружения второй половины XVIII – второй половины XIX вв., входящие в состав комплекса (см. пункт VII\а).











АББЕЛЬ













Торговые ряды 1841 г.п

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РФМК и МК РФ, Упр. культурного наследия художественного образования и науки Федерального агентства по культуре и кинематографии.

(наименование государственного органа охраны объектов культурного наследия)

АДРЕС (местонахождение) объекта культурного наследия Вологодская обл., Усть-Кубинский р-он,  
пос. Устье, ул. Пролетарская, 1.

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (документ государственного учета)

I. НАИМЕНОВАНИЕ объекта культурного наследия Погост Воскресенский на Кубени. Комплекс.

II. ВИД объекта культурного наследия

|          |          |                         |
|----------|----------|-------------------------|
| памятник | ансамбль | вновь выявленный объект |
|----------|----------|-------------------------|

III. ДАТИРОВКА объекта культурного наследия

вторая половина XVIII – вторая половина XIX в.в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ объекта культурного наследия

| по первонач.<br>назначению | культурно-<br>просветит. | туристско-<br>экскурсион. | лечебно-<br>оздоровительн. | жилые<br>помещения | администра-<br>тивное     | хозяйственное | не используется |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| +                          | музей<br>библи.<br>клуб  |                           | больни.<br>санат.<br>д/отд |                    | учреждение<br>организация | +             | +               |

V. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|---------|---------|--------|-----------|
|         | +       |        |           |

VI. КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  
ЗНАЧЕНИЯ

| федеральная | региональная | местная | выявленный объект<br>культурного наследия |
|-------------|--------------|---------|---|
|             |              |         | +   |

наличие утвержденных зон охраны

| да | нет |
|----|-----|
|    | +   |

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

| паспорт | фотографии | обмеры | реставрационные, материалы |
|---------|------------|--------|----------------------------|
| +       | +          | +      |                            |

Место хранения документов

Министерство культуры

кинематографии

Министерство науки

и культуры

и высшей

образований

и культуры

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА — РСФСР —

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры.

## ПАСПОРТ

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

воскресенский логот.

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник искусства |
|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|
|                     |                  | 3,4,5.               |                    |

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

(или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1763-1847 гг.

## IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Воронежская обл., г. Воронеж,р-н п. Усть-Автобус. Автобус Вологда-Устье.

национальный парк, наследственный пункт, путь паломника

## V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по первоначальному назначению | культурно-просветительскому | туристско-экскурсионному | лечебно-оздоровительному | жилищно-помещическому | хозяйственному                       | не используется |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| музей библио-клуб             |                             |                          | бальн. санат. дрога      |                       | упреждение торгов., промышлен. склад |                 |

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов —

4

Генплан —

I

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план  
охранной зоны —

Вкладыш — 4

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а) для памятников археологии  
для памятников истории  
для памятников архитектуры  
и монументального искусства

—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.  
—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.  
—автор, строитель, заказчик, история создания.

Возникновение Воскресенского логоста уходит в глубокую древность. В дозорной книге за 1589-1590 гг. упоминает ся Воскресенская церковь деревянная, шатровая. Вероятно, это было далеко не первоначальное сооружение Воскресенского логоста. Существующий ансамбль начал организовываться со строительства каменной Воскресенской церкви в 1763 году. Храм был построен на средства прихожан в 1773 году при активном содействии известного церковного деятеля Вологды епископа Иосифа "Золотого". Церковь имела два престола: в южной алтаре — в честь Воскресения Христова, а в северной — во имя Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Перед утратой завершения церковь была покрыта четырехскатной крышей. Над ней виселись пять восьмиверхих барабанов с большими луковичными главами. Средняя глава была золочена. На алтаре была выполнена затворная крыша. Церковь имела 4-х ярусный иконостас. В 1784 году к Воскресенскому храму пристроили паперть и колокольню. Паперть была одностенная, кирпичная и была расписана в 1790 году иконописцем Петром Серебряковым. Колокольня имела три яруса с внутренней лестницей и 11 колоколов. В 1844 году в южной и северной стенах вместо дверей были установлены окна. С 1860 по 1919 год производились ремонтные работы как снаружи, так и внутри.

Автором проекта карильонной Николаевской церкви был санценик Воскресенского собора в г. Вологде Николай Иконников. Образцом для Николаевской церкви послужил Воскресенский собор, расположенный в бывшем Архиерейском подворье.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника. СМ. ВКЛАДЫШ М.

В 1930-х годах Воскресенская церковь лишилась внутреннего убранства и была разделена деревянным перекрытием на два этажа. Были разрушены главы храма до основания, а также полностью паперть и колокольня. В 1960-х годах была подведена единая крыша, выполненная из шифера.

Николаевская церковь с начала XX века до настоящее время утратила все внутреннее убранство, в том числе и иконостасы. Церковь лишилась 4-х угловых барабанов и глав, а также завершающего фонаря над куполом храма. В этот же период были частично утрачены элементы декора по всем

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

СМ. ВКЛАДЫШ М.

Реставрационных работ не проводилось.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| для памятников археологии     | — характер культурного слоя, важнейшие находки.  |
| для памятников истории        | — характеристика памятника, излучение, текст и время установления Мемориальной доски.  |
| a) для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| для памятников изн. исц.      | — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.  |

**Воскресенский логост** расположены в центре поселка Устье, около места впадения речки Петровки в реку Кубену. Это место является историческим центром древнего Устья. Ближе к реке Кубене, щель ее берега, расположена Воскресенская церковь. Церковь Николая Чудотворца расположена параллельно Воскресенской церкви на расстоянии 25 метров от нее. Ограда логоста сохранилась только в северной его части.

Воскресенская церковь, ориентированная в направлении запад-восток, представляет собой двухстолпный, двухапсидный, двухъярусный храм. Объем храма в плане слегка вытянут в направлении север-юг. Углы четверника со всех сторон декорированы двойными прямоугольными пилонами, имеющими раскрепление. Кирпичный объем храма завершен красивым "городчатым" карнизом с расположенным под ним двумя рядами полуциркульных арок. Церковь покрыта новой вальмовой кровлей из шифера. Северный и южный фасады одинаковы. На каждом из этих фасадов расположены по 6 окон. Окна имеют наличники, типичные для данной местности в XVIII веке. На западном фасаде расположены три дверных проема с широкими арочными перемычками. Эти проемы вели на лаперь, следы которой хорошо читаются на западном фасаде. С восточной стороны расположены две почти равные апсиды, перекрытые трехскатной кровлей из досок. Внутри два мощных столба делают помещение церкви на три нефа. См. вкладыш №

б) общие сведения о вещественном, научно-историческом и художественной ценности памятника.

Воскресенский логост является своеобразным памятником архитектуры XVII-XIX веков, органически входящий в исторически сложившийся и по своему уникальному центр поселка Устье. Архитектура логоста позволяет говорить о богатых строительных традициях Заозерья.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

А. Розанов "Воскресенская церковь в селе Устье Кадниковоского

см. вкладыш №

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: культурного слоя важнейших находок для памятников археологии

для памятников архитектуры и истории: конструкций стен покрытий потолков пола ложка фасадов интерьера

в интерьере: изводки скульптуры прикл. арх-за

для памятников монументального искусства: цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя

|  | хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|--|---------|---------|--------|-----------|
|  |         |         | +      |           |
|  |         |         | +      |           |
|  |         |         | +      |           |

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

| созданная | республ. | местная | не состоящая |
|-----------|----------|---------|--------------|
|           |          |         | +            |

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со схемкой и утверждающий документ)

Нет



"D000034289"

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Магазин, склады продукт

и материалов.

д) дата и № охранныго документа

Дата составления паспорта

Составитель Адм. А. А. Асеев, ф. и. о., должность или профессия

29 сентября 1987 г.

Испектор по охране памятников

подпись

Кирilloвская типография, Заказ 1996, Тираж 5000



## ВКЛАДЫ VI

К пасперту: Воскресенский погост.

Время постройки: 1763-1841 гг.

Адрес памятника: Вологодская обл., Усть-Кубенский р-н,  
пос. Устье.

## К пункту VI а.

2 апреля 1818 года проект был утвержден епископом Вологодским и Устюжским Онуфрием. В 1820 году начались строительные работы. Крестьянин Ярославской губернии Спиридон Иван Емельянович Орлов в 1820-1822 годах выложил нижний этаж церкви. С 1823 по 1825 год строительных работ не производилось, и в это время заготавливались материалы для дальнейшей работы. В 1826-1829 годах крестьянином Глебом Дмитриевичем Масленниковым был построен второй этаж церкви. В 1930-1936 годах проводились отделочные работы, а также изготавливались предметы внутреннего убранства: иконостасы, иконы, скамьи и т.д. Верхняя церковь во имя святого Николая Мирликийского чудотворца была освящена 18 декабря 1835 г. Нижняя церковь освящена во имя Божьей Матери 6 декабря 1831 года. Средства на постройку церкви шли от прихожан, от отдельных влиятельных лиц, а также от сборов "на церковное строение", проходивших во многих близлежащих епархиях. Все поверхности интерьера были расписаны масляной живописью с применением живописного и лепного декора, фрагменты которой сохранились до настоящего времени.

До постройки кирпичной ограды есть данные о существовании деревянной вересковой ограды. Каменная ограда была построена в 1841 году по проекту, утвержденному преподобным Стефаном в 1837 году. Кладку ограды производил крестьянин А.Д. Масленников. Первоначально ограда вокруг Воскресенского погоста в плане представляла собой правильный четырехугольник, на углах которого расположены башни. В центре западной и восточной стен были устроены кирпичные ворота. Сама ограда состояла из цоколя, на котором стояли кирпичные столбы с деревянными решетками. На столбах были установлены глиняные вазы, покрашенные в зеленый цвет. В 1876 году северо-восточная башня ограды была обращена в часовню, посвященную в честь преподобного Иоасафа и блаженного Василия, Спасо-Каменских угодников.

## ВКЛАДЫ №2.

К паспорту: Воскресенский погост.

Время постройки: 1763-1841 гг.

Адрес памятника: Вологодская обл., Усть-Кубенский р-н,  
пос. Устье.

## К пункту VI б.

фасадам.

В 1879 году вся ограда, особенно её южная часть, пришла в негодность. Тогда были разобраны кирпичные столбы ограды и вместо деревянной решетки была устроена металлическая кованая сплошная решётка. 1920-1940-х годах были разобраны: до основания вся южная часть ограды с её южными башнями, южное прясло западной стены с воротами, южное прясло восточной стены до ворот. Частично были разобраны: завершение восточных ворот, завершение северо-восточной башни и металлическая решётка северной части ограды. Неоднократно менялась внутренняя планировка торговых рядов.

## К пункту VI а.

Узкий средний неф перекрыт цилиндрическим сводом, а два крайних нефа и перекрыты неполными крестовыми сводами. Между столбами, выше цилиндрического свода, расположено основание барабана центральной главы. Помещение храма разделено на два этажа деревянным перекрытием. На второй этаж ведет лестница, выполненная из дерева и расположенная вдоль западной стены. Внутри церкви сохранились фрагменты масляной покраски стен и растительного орнамента под окнами и на столбах. Купол храма покрыт черным железом "вгладь". Воскресенская церковь выполнена из кирпича размером 29x14x8 см, на известковом растворе с толщиной шва до 2 см. Габариты церкви в плане с апсидами составляют 23,9 x 21,5 м.

Николаевская церковь - это двухэтажное с одной апсидой, кирпичное сооружение, центральная часть которого перекрыта куполом. Церковь ориентирована в направлении запад-восток, относительно этой же оси она симметрична. Она состоит из пяти основных частей: алтаря, храма, трапезной, четырех полукруглых приделов и крыльца - паперти. Все стены побелены известком. По широкому междустажному карнизу поставлены 14 круглых колонн, которые расположены только по периметру храма и алтаря. Еще 4 колонны расположены на западном фасаде крыльца. Завершаются колонны лепными коринфскими капителями. Над окнами обоих этажей видны фрагменты и следы лепного декора. См. вклады №3.

## ВКЛАДЫ №3.

К паспорту: Воскресенский погост.

Время постройки: 1763-1841 гг.

Адрес памятника: Бологодская обл., Усть-Кубинский р-н,  
пос. Устье.

## К пункту УП а.

Основной объем церкви завершен карнизом несложного профиля. По периметру основания купола проходят три декоративных пояса. Под верхним из них устроена лепная гирлянда. Алтарь нижней и верхней церквей представляет собой композицию из трех полукруглых объемов: центральной части-апсиды и, расположенных к северу и югу от нее алтарных приделов. Храм представляет собой двухэтажный трехсветный зал, завершенный пологим куполом. Переход от круглого зала храма к прямоугольной трапезной решен посредством двух полукруглых престолов, аналогичным алтарным приделам. Небольшая по объему трапезная палата соединяется с двухсветным крыльцом. Крыльцо построено в виде отдельного высокого четверика на четверике с граненым шатром и шпилем. Между двумя мощными пилонами расположена входная дверь. Сводчатое перекрытие нижнего храма опирается на вытянутые арки между четырьмя изящными столбами. В нижней церкви сохранились фрагменты расписного растительного орнамента, написанные масляной краской. В верхней церкви местами сохранились настенные росписи и цветовая отделка элементов интерьера. Николаевская церковь выложена из кирпича размером 26 x 12,5 x 8 см. Максимальные размеры: длина - 45,4 м, ширина - 16,8 м. Высота церкви с крестом была 34 метра.

В систему ограды в Воскресенском погосте входят следующие сооружения:

1. Сторожка при Николаевской церкви.

2. Помещение для церковной утвари.

3. Северо-западная угловая башня.

4. Собственно ограда.

5. Северо-восточная башня и примыкающие к ней торговые ряды.

6. Восточные ворота.

Сторожка и помещение для церковной утвари примыкают к крыльцу Николаевской церкви с южной и северной стороны. Это одноэтажные кирпичные здания, состоящие из двух помещений. Входы и окна этих сооружений расположены только на западном фасаде. Окна и двери декорированы одинаковыми наличниками. Габариты зданий в плане составляют 8,6 x 4,8 метра.

индекс.

## ВКЛАДЫ №4.

К паспорту: Воскресенский погост.

Время постройки: 1763-1841 гг.

Адрес памятника: Вологодская обл., Усть-Кубенский р-н,  
п. Устье.

## К пункту УП а.

Непосредственно к помещению для церковной утвари примыкает северо-западная башня. Она представляет собой композицию из круглой глухой ротонды на четверике. Углы четверика обозначены диссийными пиластрами. На западном, главном, фасаде устроена из окна металлическая дверь. Низкая ротонда обработана по сторонам света четырьмя полуциркульными нишами. Завершается башня граничным, почти полусферическим, куполом, на нем расположены изящные ~~декоративные~~ ручки, переходящий в главку, заканчивающую высоким шпилем с яблочком. Габариты башни в плане 4,3 x 4,3 метра.

С северной стороны погоста расположена собственно ограда. Сейчас сохранился только цоколь ее, представляющий собой ленту кирпичной кладки шириной 61 см.

Северо-восточная башня представляет собой четверик, подведененный под одну краю с террасами. Террасы односветовое, вытянутое в направлении север-юг, кирпичное здание, разделенное на несколько неравных помещений. Главный фасад террасных рядов - восточный. Здесь расположены окна и двери магазинов.

К югу от торговых рядов расположены единственные сохранившиеся ворота на территории погоста. Они симметричны и состоят из одной проездной арки и двух проходных.

Все элементы ограды выполнены из кирпича размером 26 x 113 x 8 см на известковом растворе с небольшой добавкой цемента.

## К пункту Уб.

уезда Вологодской епархии. Исторический очерк. Вологда. 1903г.  
стр. 6-80.

П.Л. Колесников изд. "Северный археографический сборник. Выпуск 2". Вологда. 1972г. Стр. 173-174.





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР  
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Адресс Белогорская обл., Усть-Кубенский р-н, п.п. Устье.  
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

3.3-5.1.14.21

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.  
Главк охр. пам. ист. и культ.  
наименование республиканского органа охраны

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Воскресенский погост.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник  
археологии

Памятник  
истории

Памятник  
архитектуры

Памятник  
монумент. ис-ва

3-5

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1763-1841 гг.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по перво-<br>начальному<br>назначению | культурно-<br>просвети-<br>тельное | туристо-<br>экскурсион-<br>ное | лечебно-<br>оздорови-<br>тельный | жилые<br>помещения | хозяйст-<br>венное | не исполь-<br>зуется |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                                       |                                    |                                |                                  |                    | +                  |                      |

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ

|         |          |         |            |
|---------|----------|---------|------------|
| хорошее | спеднее  | плохое  | аварийное  |
| союзник | республ. | местная | не состоит |

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

| паспорт | фотографии | обмеры | реставрац. материалы |
|---------|------------|--------|----------------------|
| +       | +          | +      |                      |

| органы охраны |              | реставрац. мастерские |              |
|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| союзный       | республикан. | местный               | республикан. |

| музей, архив,<br>НИИ |  |
|----------------------|--|
| местный              |  |



документов

дата составления картотеки

< 10 ноября 1987 г.

М. П.

Начальник А. А. Асадов.

Ф. И. О. должность или профессия, подпись

Старший инженер производственной группы  
по охране памятников

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание. Бескресенский погост соз-давался в течении 1763-1841 годов. Он расположжен в центре поселка Устье. Погост состоит из ограды, частично сохра-нившейся, Бескресенской церкви, церкви Николая Мирликийского. Бескресенская церковь была пестреена в 1763-1773гг. на средства прихожан неизвестными мас-терами. Церковь Николая Мирликийского была пестреена в 1820-1836гг. также на средства прихожан по проекту вологодско-го священика П.Иконникова. Ограда была создана в 1841 году. В систему ограды входит несколько самостоятельных соору-жений. Бескресенский погост является своеобразным памятником архитектуры XVIII-XIX вв, органически входящий в истори-чески сложившийся в центре п. Устье.

Кирилловская типография. Заказ 1788 Тираж 5000

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона).

фото или схематический план

краткое описание



Воскресенский погост, известный с XVI в. находится в центре исторической части поселка на мысу при слиянии р. Кубены и р. Петровки. Комплекс занимает значительный по площади, прямоугольный в плане участок, вытянутый по оси север-юг. Южная и западная его стороны обращены к р. Кубени, вдоль восточной границы проходит ул. Советская, вдоль северной – ул. Пролетарская. По периметру территории сохранились: фрагмент северного прясла кирпичной ограды, восточные ворота, две сторожки и корпус церковных лавок (1841 г.). В панораме погоста, рассчитанной на восприятие с противоположного берега р. Кубены, прежде доминировала, архаичная для своего времени Воскресенская ц-вь (1763–1773 г.г.), сооруженная в формах барокко с элементами нарышкинского стиля. Она поставлена в линии южного прясла ограды, а ее несохранившаяся колокольня, являвшаяся ведущей высотной доминантой комплекса, была вынесена на линию западного прясла. Двухэтажная Никольская церковь (1820 – 1836 гг.), сочетающая редкую объемно-пространственную композицию с фасадным декором, в котором позднеклассицистические формы, наряду с барочными реминисценциями, сочетаются с элементами ложной готики и позднего ампира, занимает северную часть территории. Паперть Никольской церкви, трактована как самостоятельный объем, выстроенный в линии западного прясла ограды.

Пример крупного храмового комплекса, основные постройки которого, отличающиеся незаурядными индивидуальными особенностями объемных композиций и фасадного декора, характеризуют своеобразие вологодского зодчества периода барокко 2-й пол. XVIII в. и позднего классицизма 1-й пол. XIX в.

