

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

5800000 434

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и
(наименование республиканского органа охраны памятников)

использования памятников

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Волостное правление

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1894 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Пензенская обл., Мокшанский р-н.

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

п.г.т. Мокшан, ул. Пензенская, 29

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб школа+			больн. санат. д. отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 4

Фото фрагментов— 2

Генплан—

Обмеры: план— I

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание на бывшей Рождественской площади построено в 1894 г. под волостное правление, которое со следующего года в нем и разместилось. Меньшая северо-западная часть здания использовалась под жилье, остальная — под служебные и общественные нужды, а именно в ней располагались канцелярия, зал для заседаний, библиотека, мужская и женская арестантские.⁽⁴⁾.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника **К заднему фасаду здания сделана на всю его длину кирпичная пристройка, крытая на 1 скат железом.** Перед дверным проемом юго-восточного фасада сделано кирпичное крыльцо и навес над ним. Дверной проем на северо-западном фасаде переделан в оконный. Внутри здания, в средней его части, убрана стена коридора и перегородки в бывших арестантских помещениях, в результате чего образовалась одна большая рекреация.
- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации) **(см. вкладыш)**
не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	—характеристика культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
a)	
для памятников монумент. иск-ва	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Одноэтажное кирпичное прямоугольное в плане здание выходит на красную линию застройки ул. Пензенской, к которой обращено своим главным юго-западным фасадом. Этот фасад имеет симметричную композицию за счет боковых двухоконных ризалитов, отмеченных сверху ступенчатыми аттиками, в которых расположены вытянутые полуциркульные чердачные окна, перемычки проемов которых на аттиках соответствуют полукруглые подwyżшения. Близко расположенные друг к другу два узких оконных проема ризалитов разделены фигурной пилестрой.

Средняя часть фасада — четырехоконная. Более широкие, чем на ризалитах, проемы, имеющие лучковое завершение, также разделены фигурными пилестрами, объединенными в верхней части между собой лучковыми арками, образующими аркатуру, причем, участок стены, лежащий выше ее, нависает над нижним. Венчающий карниз главного фасада украшен сухариками и треугольными зубчиками. Под окнами проходит горизонтальная тяга, ниже которой еще одна — в виде валика. Углы ризалитов отмечены короткими лопатками, не доходящими до подоконной тяги. Их нижняя часть украшена сухариками и кирпичной выкладкой. А в верхней части лопатки объединяются между собой рядами сухариков и городков.

Юго-восточный фасад, обращенный раньше на Рождественскую площадь, имеет более богатое декоративное оформление, чем противоположный боковой фасад. Венчающий карниз его аналогичен карниzu главного фасада. Над пятью оконными проемами, из которых ближний к улице несколько шире, и дверным, имеющим как и оконные лучковое завершение, расположены

(см. вкладыш)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Является примером памятника гражданской общественной архитектуры к. XIX в. бывшего уездного центра. В его эклектичном декоре широко использована фигурная выкладка кирпичом, стилизация готических мотивов.

VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. ГАПО, ф. I58, оп. З, д. I029. Перепись недвижимых имуществ 1910 г.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: культурного слоя
для памятников археологии важнейших находок

для памятников архитектуры и истории
конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:
живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства
цоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+			
	+			
	+			
	+			
	+			
	+			
	+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)



D000037802

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Классы Мокшанской средней школы №1

д) дата и № охранного документа


Дата составления паспорта

Составитель Болгузова Т.Ю., преподават.
(Ф. и. о., должность или профессия)

«17» февраля 1989 г.

Инспектор по охране памятников

Борунов Д.А.


(подпись)

У I. б) Убраны перегородки в бывших жилой комнате и канцелярии.

У II. а) такой же формы арки. Лежащий выше арок участок стены нависает над нижним, спускаясь в межкомонные простенки короткими отрезками лопаток.

На северо-западном фасаде, выходящем во двор, расположено шесть оконных проемов, над лучковыми перемычками которых сделаны такой же формы профилированные сандрики. Венчающий карниз украшен только сухариками.


Задний фасад закрыт новой кирпичной вытукатуренной пристройкой, крытой железом на один скат.

Крыша старой части здания вальмовая железная. С улицы цоколь здания поконится на белокаменном основании.

Внутри первоначально вдоль всего здания проходил узкий коридор, в который вели входы как с площади, так и со двора (в жилую часть дома). Объем северо-западной (жилой в прошлом) части, читавшийся снаружи соответствующим ему ризалитом, делится коридором на два неравных помещения: заднее, меньшее, где располагалась кухня, и переднее - жилое. Аналогичную планировку имеет юго-восточная часть здания, где в задней комнате размещалась библиотека, а в передней, разделенной ранее перегородкой на две части, комнате - канцелярия. Средняя часть здания делилась коридором на обращенный к улице зал заседаний и обращенное во двор ^{помещение}, которое, в свою очередь, было перегорожено на три одинаковые комнаты: женскую и мужскую арестантские и расположеннное между ними помещение для сторожа. Сейчас как перегородки, так и стена коридора, убраны, в результате чего образовалась большая рекреация для учащихся школы.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ., МОКЛАНСКИЙ Р-Н,
п.г.т. МОКЛАН, ул. ПЕНЗЕНСКАЯ, 29.
ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ. 1894 г.

план I-го этажа



0 10 м

Выполнил: Белгузова Т.Ю.
1987 г.



Fengotococae ad
Monocaricellis p-
n. 2 m. Monocar-
ip, Pogonoski, 29
Brachycoccidae probab-
le, 1894. Bug o
bochner.

gratio 1982,
Barry 21 loc 710



Гензенская об.,
Малоярославецкий р-н
17.2.1987. Малоярославецкое
пгт. Гензенская, 29
бывшее здание правительства
1894 г. Бугорная.

апрель 1987.
Гензенская



Trigonostoma obtusum
Muscicariaceae p-ur
in. 2. m. Alouette
ipr. Rognenbach, 29
Belooevoe uplatovane
1891г. Colleccio-zanag.
mocca gracis

gratis 1987.
Борисовъ №



Fengariaceae 25
Mormoanus p.
m. m., Mexico,
sp. Fengariaceae, 29
Brevirostris upulana
var. 1894. 1000-
foot level gray

grado 1937.

Brevirostris No



Гензенсюэ с.с.
Мексиканский р-н
м. 2.10. Мексика
сп. Гензенсюэ, 29
Библьское управление
1894. № скр. 2403
зубровка горячая.

апрель 1987.
Белоруссия №



24

35

5

18

Fengencaes ad.
Monocerasces p-
m. 2 m. Monoceras
yu. Fengencaes, 2 g
Buccocaudae spalaeo-
m. 1894. Spec-
imen number
gracag.

gracag 1987.
Gerrygoboi Tho

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культуры. Главк охраны памятников

Адрес **Пензенская обл., Мокшанский р-н, п.Г.т. Мокшан, ул. Пензенская, 29** (наименование республиканского органа охраны)
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Волостное правление

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент, ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее | среднее | плохое | аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная | республ. | местная | не состоит

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

паспорт фотографии обмеры реставрационные материалы

Дата составления карточки
17 февраля 1988 г.
М. П.

органы охраны	реставрацион. мастерские	музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный

Составитель **Белгузова Т.Д., преподаватель**
(Ф. и. ю., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников Борунов Д.А.
(Ф. и. о., подпись)

— и о должности (или профессии, подпись).

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

ФОТО или схематический план

Краткое описание



Одноэтажное, кирпичное, прямоугольное в плане, под вальмовой железной крышей. Главный юго-западный фасад, обращенный к улице, имеет симметричную композицию: по бокам расположены двухоконные ризалиты, отмеченные сверху ступенчатыми аттиками с полуциркульными чердачными окошками. Средняя часть главного фасада 4-оконная. Над проемами, имеющими лучковое завершение, сделаны арки, образующие аркатуру, которые опираются на фигурные пилasters. Венчающий карниз украшен сухариками и треугольными зубчиками. Над окнами ризалитов проходят два ряда сухариков. Боковые фасады - 6-осевые. Является примером памятника гражданской общественной архитектуры к. XIX в., в эклектичном декоре которого широко использована фигурная выкладка кирпичом, стилизация готических мотивов.

Тип. Ф. ки «Маяк революции». Заказ 1291