

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА _____ РФ _____

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) ОХРАНЫ НЕДВИЖИМЫХ

памятников республиканского органа охраны памятников

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Башня жилая № 2II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент- искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XVII - XVIII вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Ингушетия, Джейрахский р-н, с. Хяни

АССР, край, область, район, автономная область

Из райцентра Джейрах по горной дороге до с. Хяни (20 - 30 км)

автономный округ, поселенный пункт, пути подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион	лечебно- оздоровител- ный	жилищ- помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей библ. клуб		больн. санат. д. отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план — 1

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

Схема фотофиксации — 1

Вкладыш на 1 стр.

а)	{	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций
		для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи, с которыми объект приобрел значение памятника
		для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания

Автора, строителя, заказчика установить не удалось. История создания неизвестна: сведений о строительстве в литературных источниках не найдено, на башне нет надписей, преданий обитающие здесь пастухи не знают.

По мнению исследователей, точная датировка подобных сооружений является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог М.Б. Мужухоев считает, что жилые башни на территории Ингушетии появляются в XII-XIII вв. Верхний предел их сооружения он датирует XVIII в., основываясь на преданиях. Расцвет их строительства он относит к XVII-XVIII вв.

Этнограф В.П. Кобычев относит начало строительства жилых башен к XII - XIV вв., связывая его с феодализацией местного общества.

Архитектор А.Ф. Гольдштейн считает, что жилые башни строили в позднее время, когда не было постоянной военной опасности. Такие малозащищенные жилища строили в тех случаях, когда в комплексе с ними имела боевая башня. Жилая башня — это дом-крепость, боевая имела чисто военное значение. После XVIII в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни вайнахов. Он отмечает, что сооружения XIX в. почти не сохранились.

По мнению археолога В.И. Марковина, расцвет башенной культуры в этом регионе относится к XV-XVI вв.

М.М. Базоркин полагает, что первоначально на рубеже раннего и позднего средневековья жилые башни строили в 2 - 3 этажа. В связи с зарождением собственности башни стали укреплять.

Время строительства башни можно определить XVII-XVIII вв., т.к. башня построена в одно время с боевыми башнями, а время постройки боевых башен можно датировать по бойницам для ружейной стрельбы. Ружья на северном Кавказе распространяются с XVI в. А из этого следует, что время постройки боевых башен — XVII - XVIII вв.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачена часть стен, перекрытие, покрытие.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) {	для памятников археологии	— характер культурного слоя
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Башня входит в Замковый комплекс (одна боевая башня и одна полубоевая).
Комплекс принадлежал роду Хяниевых.

Башня двухъярусная. Стены сложены из грубо обработанных камней на известковом растворе.

Внутри башни сохранился центральный опорный столб. В стенах видны пазы от балок перекрытия. Сохранилась часть оштукатуренной стены с побелкой. Штукатурка из глины с рубленой соломой.

Размеры в плане: 6, 1 x 6, 65 м, толщина стен — 58 см.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Башня представляет интерес в составе Замкового комплекса.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

См. вкладыш

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории: конструкции стен, покрытий, потолков, пола, декора фасадов, интерьеров

в интерьере: живопись, скульптура, прикладн. иск-ва

для памятников монументального искусства: постамента, скульптуры, грунта, красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	извращенное
+			
	+		
		+	
		+	
		+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республи.	местная	не состоит
	+	+	

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану Указ Президента РФ № 176 от 20.2.95

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

в границах Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.



D000040423

г) балансировка, принадлежность и конкретное использование не используется

д) дата и № охранного документа Указ Президента РФ № 176 от 20.2.95

Дата составления паспорта

Составитель Кузьмин В.А. – архитектор

« 13 » февраля 2001 г.

ф. и. должность, для профессии

подпись

Инспектор по охране памятников

М. П.

подпись

Республика Ингушетия
Джейрахский р-н,
сел. Хяни
Башня жилая № 2

Вкладыш № 1

Продолжение п. VIII:

Базоркин М.М. Памятники средневековья в горной Чечено-Ингушетии. Грозный, 1964, с. 3.

Гольдштейн А.Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии. Грозный, 1964, с.3.

Кобычев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. М., Наука, 1982, с. 183, 184.

Марковин В.И. Памятники зодчества в горной Чечне (по материалам исследований 1957-65 гг.) В сб. Северный Кавказ в древности и в средние века. М., 1980 с. 106.







СООЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ Отдел (инспекция) охраны недвижимых памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны)

Адрес РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ДЖЕЙРАХСКИЙ Р-Н, С. ХЯНИ.
(АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

БАЦНЯ ЖИЛАЯ № 2

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XVII - XVIII вв.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурси- онное	лечебно- оздорови- тельное	жилье помещения	хозяйствен- ное	не исполь- зуется
						+

предлож. по использованию

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республикан.	местная	не состоит
	+	+	
да	нет		
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ
наличие утвержденной охранный зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы	
1	3	1		
органы охраны			реставрационные мастерские	
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные
	+	+		
музей, архив, НИИ НИИИ				

место хранения документов
Дата составления карточки

" 13 " февраля 2001 г.
М.П.

Составитель Кузьмин В.А. - АРХИТЕКТОР
(ф. и. о., должн. или проф. подпись)

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)

Кузьмин

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Башня входит в Замковый комплекс (одна боевая башня и одна полубоевая). Комплекс принадлежал роду Хяниевых.

Башня двухъярусная. Стены сложены из грубо обработанных камней на известковом растворе.

Внутри башни сохранился центральный опорный столб. В стенах видны пазы от балок перекрытия. Сохранилась часть оштукатуренной стены с побелкой. Штукатурка из глины с рубленой соломой.

Размеры в плане: 6, 1 x 6, 65 м, толщина стен – 58 см.