

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

РСФСР, Министерство культуры

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников

истории и культуры (наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

ЧАСОВ-Я

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

первая половина XVIII века

Карельская АССР, Медвежьегорский

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА _____

р-он, д. Узкие, в 25 км от с. Великая Туба. (АССР, Карел. область, район, автономная обл.,

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещенная	хозяйственно-промышл.	не используется
музей област. каб.			бани, светл. детск.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

вкладыши — I

Фото общего вида — 3
 Фото фрагментов — 1
 Генплан — 1
 Обмеры: план —
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны

- | | | |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Автор, строитель, заказчик неизвестны.

Датируется первой половиной XVIII века на основании архитектурно-конструктивных особенностей, таких как трехкосячатые окна с сопряжением косяков "в ус" и верхней колодой с заплечиками, безгвоздевой конструкцией кровли и др.

На основе визуального осмотра можно предположить следующие этапы эволюции часовни:

первый этап — одночастная клетская часовня с тибловым иконостасом и безгвоздевой кровлей (пер. пол. XVIII в.).

Второй этап (сер. XVIII в.) — с запада устроен притвор.

Третий этап (сер. XIX в.) — притвор разобран, пристроены помещения трапезной и сеней с колокольней. Поднят уровень потолка. Произведена наружная обшивка стен на кованых гвоздях, кровля "по курицам и потокам" заменена на прямообрезанный дороженный тес.

В конце XIX века главки были обшиты железом, растесан проем между трапезной и модельной, стены изнутри оклеены обоями.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В середине XX века утрачена главка с крестом над храмовым помещением, частично наружная обшивка стен, ограждение колокольни, декоративные элементы кровли, внутреннее убранство.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)

Работы не проводились.

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Расположена на восточной окраине деревни, на берегу озера, является активной доминантой.

Часовня трехчастная, состоит из помещений сеней, трапезной и молельни...

Прямоугольный в плане сруб в форме параллелепипеда покрыт двухскатной кровлей, завершающейся главкой с крестом. Над сенями возвышается девятистолбная колокольня на восьмериковом основании, крытая шатром и увенчанная главкой с крестом.

Стены снаружи обшиты тесом. Кровля — из гладкостроганных дороженых досок, покрыта руберойдом. Причелины ^{на восточном фасаде} двухъярусные, выполнены сквозной и контурной резьбой геометрического характера. Полицы колокольни с порезкой окончаний в виде усеченных пики. Столбы колокольни прямоугольного сечения, ограждение — из бруса. В оголовках столбов проходит резной подзор с рисунком из чередующихся сквозных отверстий. Храмное помещение и трапезная освещаются двумя окнами, расположенными по одному на северной и южной фасадах. на южном фасаде закрыто обшивкой первоначальное трехкошлатое окно с сопряжением косяков "в ус" и верхником с "запечиками".

Часовня имеет вход на западном фасаде. Крыльцо отсутствует.

Стены изнутри гладко отесаны без скругления углов, были оклеены обоями. Потолки — плоские из тесин по балкам прямоугольного сечения, расположенным перпендикулярно входу. Солея и клиросы отсутствуют. Проем между трапезной и молельней растесан. Стены храмового помещения рублены

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. (см. вкладыш)

Типичная часовня Заонежья XVIII века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Материал не обнаружен.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+	+	
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва			+	
для памятников монументального искусства	цоколи постаменты скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование на балансе Медвежьегорского райисполкома, не используется

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

Составитель Копнин В.Г., архитектор

Ф. и. Ф. (подпись или профессия)

20 ноября 1988 г.

Инспектор по охране памятников

Моркова В.М.

(подпись)



000026482

г. Петрозаводск, Бланко



Вкладыш I

д. Узкие
Медвежьегорский р-он
Карельская АССР
Часовня

К разделу УП, а/

из бревен " в обло". На продольной оси к нему примыкают отдельные срубы трапезной и сеней, рубленные " в лапу". Восемь-
рик колокольный ^{РУБЛЕН В ЛАПУ} выполнен с повалами. Конструкция кровли- слего-
вая, первоначально безгвоздевая.

Размеры в плане составляют 8,8 x 3,8 м.









СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР **Главк охраны памятников МК РСФСР** (индекс)

Адрес Карельская АССР, Медвежьегорский р-он, д. Узкие
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
ЧАСОВНЯ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

пер. половина XVIII века

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	зрелищно-показательн.	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по пользе

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+		

место хранения документов

Дата составления карточки
20 ноября 1988 г.

орган охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, ИИИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
+	+	+			

Составитель Коллин В.Г., архитектор
(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.
(ф. и. о., должность)



Фото или схематический план



Краткое описание

Расположена на окраине деревни, активная доминанта.

Часовня, трехчастная, состоит из помещений сеней, трапезной и кафоликона.

Прямоугольный в плане сруб в форме параллелепипеда покрыт двухскатной кровлей завершающейся главкой с крестом. Над сенями возвышается девятистолбная колокольня на восьмериковом основании, крытая шатром и увенчанная главкой с крестом.

Стены снаружи обшиты тесом. Причелины имеют сквозную и контурную порезку в 2 яруса. Полицы из "красного теса".

Столбы колокольни прямоугольного сечения, ограждение из бруса.

Стены рублены "в обдб" и в "лапу". Размеры в плане 8,8х3,8 м

Типичная развитая часовня Заонежья. Интерес представляет первоначальное ядро постройки—клетская одночастная часовня.