

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РОССИИ

Министерство культуры, Главного управления охраны, реставрации и использования памятников
истории и культуры. (наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Усадьба Державина

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		+ 2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

(или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1908 - 1911 годы.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Марийская республика, г. Йошкар-Ола,
национальный округ, населенный пункт; пути подьезда)
ЯНОК ул. Свердлова, 9V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		болы. спат. д/отд.		учреждение торгов. + промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 1
 Фото фрагментов — 1
 Генплан — 1
 Обмеры: план — 1
 фасад — 1
 разрез — 1
 Схематический план
 охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| а) | для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры
и монументального искусства | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
— автор, строитель, заказчик, история создания. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Строительство усадьбы началось закладкой главного дома в 1908 году и закончилось в 1911 году. Усадьба принадлежала богатому лесопромышленнику Дерибину Андрею Кирилловичу. Оформлением фасадов главного дома и ворот деревянной резьбой занимались Козьмодемьянские резчики по дереву Фокин, братья Косновы и Астафьев.

В 1924 году главный дом усадьбы национализирован и передан под административные помещения Местных Советов, а дети Дерибина переселены во флигель. Затем флигель был продан государству.

В 1930 году проведена первая инвентаризация.

В 1965 году сгорела конюшня и часть хозяйственной постройки.

До настоящего времени усадьбой владеет Козьмодемьянская районная администрация.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

1965 год. Сгорела конюшня. Построен кирпичный гараж в тех же размерах.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

1984 г. Реставрация резьбы фасадов главного дома. 1992 г. Реставрация парадного крыльца. 1993 год. Реставрация ворот.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- характер культурного слоя, важнейшие находки.
- характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
- основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

а)

- для памятников археологии
- для памятников истории
- для памятников архитектуры
- для памятников монумент. иск-ва

Усадьба расположена в нижней части города Козьмодемьянска, в прес-
тежном районе, недалеко от базарной площади. Улица Свердлова/бывшая Попе-
речная Набережная/ и улица Лихачева/бывшая Успенская/ ограничивает соот-
ветственно западную и южную границу усадьбы. Главным фасадом обращена на
запад.

Основные постройки усадьбы расположены по ее периметру. В юго- запад-
ном углу - главный дом/составлена учетная карточка/, в северо-западном
- ~~главный дом/составлена учетная карточка/~~, в северо-западном - флигель
/составлена учетная карточка/, между ними - трехчастные ворота/составле-
на учетная карточка/. С северной стороны по границе усадьбы расположена
каменная хоз. постройка, построена в 1965 году взамен сгоревшей, деревянной.
Она вплотную примыкает к флигелю и их разделяет брандмаурная стена. От
хоз. постройки в южном направлении построен деревянный дровенник/состав-
лена учетная карточка/, образующий полузамкнутый двор с открытым
пространством на огород.

Главный фасад усадьбы образован главным фасадом жилого дома, трех-
частными воротами и фасадом флигеля. Южный фасад усадьбы сформирован фа-
садом главного и ограждением огорода. Остальные фасады усадьбы - зад-
ние фасады хоз. построек и флигеля. Огород занимает юго-восточную часть
усадьбы.

Размеры комплекса в плане 32,5 x 36,0 метров.

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной
значимости памятника. Усадьба является памятником годской застройки по регу-
лярному плану города. Отличается богатым оформлением фасадов и типичным
ансамблем городской купеческой усадьбы начала XX века.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитек-
туры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прик. иск-ва

для памятников мону-
ментального искусства

цоколя
постаumenta
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	средн.	плохое	аварийное
+			
+			
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не устанавливались.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование на балансе горномарийского райисполкома.

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

Составитель Смирнов Г.Г., архитектор-рест.
(ф. и. и. должность или профессия)

_____ 19__ г.

(подпись)

Инспектор по охране памятников _____







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ♦ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 32.1633

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Главк охраны памятников НК РСФСР (индекс)

Адрес Марийская рес. г. Козьмодемьянск ул. Свердлова 9.
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Усадьба Дерябина

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		+ 2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
				+	+	

предлож. по исползн.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+
наличие утвержденной охранной зоны		да	нет
			+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			+

Дата составления карточки

19 декабря 1985 г.

М. П.

Составитель Смирнов Г. Г. арх. редт.

Ф. И. О., должность или профессия, подпись

Инспектор по охране памятников

Ф. И. О., подпись

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Единственный сохранившийся образец усадебной застройки начала XX века по регулярному плану города.

Усадьба расположена в нижней части города. Улица Свердлова и Лихачева ограничивают соответственно западную и южную границу усадьбы. Главным фасадом обращена на запад.

Основные постройки расположены по ее периметру. В юго-западном углу — главный дом, в северо-западном — флигель, между ними — трехчастные ворота. С восточной стороны к флигелю примыкают хозяйственные постройки, 1-образные в плане, образующие полузамкнутый двор с открытым пространством на огород. Флигель и хозяйственные постройки разделяет оранжерейная стена. Главная часть

хозяйственных построек сохранилась в первоначальном виде. Основные постройки усадьбы обшиты рейкой.

Размер комплекса в плане 32,5 х 36,0 метров.