

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР, Министерство культуры

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников

(наименование республиканского органа охраны памятников)

истории и культуры

ПАСПОРТ

ПОГОСТ ИЛЬИНСКИЙI. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Ильи Пророка

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1798 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, Пудожский р-он,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

Куганаволоцкий с/с, Ильинский погост, 100 км от г. Пудожа

(национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристско-вокругслов.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей, выставки, ярмарки			санатории, санит. здания		учреждения торговли, промышленности	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Вкладыш - 1

Фото общего вида - 5

Фото фрагментов - 3

Генплан -

Обмеры: план - 1

фасад -

разрез -

Схематический план охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

- для памятников археологии
- для памятников истории
- для памятников архитектуры и монументального искусства

- история возникновения, кому и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения; краткая характеристика событий в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

в 1798 г.

Церковь построена на месте старой, приведшей в ветхость, также Ильинской, шатровой церкви, на средства прихожан. Основой при строительстве служил разработанный профессиональными архитекторами и утвержденный Олонецкой консисторией проект. Строители — местные плотники ./Уш, I, 2/. В середине XIX в. в трапезной устроен Васильевский придел и на кровле ее установлена главка.

Первоначально церковь соединялась с рядом стоящей колокольней крытой галереей на консолях.

В 1902 г. — выполнен бревенчатый переход в виде сруба.

В начале ХХ в., видимо, при реконструкции, 1902 г., первоначальные окна церкви, трехкосящие, с сопряжением "в ус", увеличены и получили форму пятикосящих.

6) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1960-гг. разобран иконостас, тибла с росписью и иконы хранятся в Карельском Гос. музее изобразительных искусств. В начале 1980-х г. разобрано "небо", иконы хранятся в музее-заповеднике "Кижи".

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Противоаварийный ремонт с заменой кровель проведен в 1960-1963 г.г. Карельской реставрационной мастерской. Автор Ополовников А.В., документация хранится в музее-заповеднике "Кижи".

В 1983 г. — ремонт кровель — бригада Карельского отделения ВООПИК. Документация в Карельской СНРПМ.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— застарел кулиатурного слоя, важнейшие находки;
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления ме-мorialной доски;
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер лекора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты;
для памятников монумент. иску- ства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материалы, техники, размер.

Расположена в центральной части небольшого острова на оз. Водлозеро. В плане представляет собой вытянутый с запада на восток прямоугольник, разделенный поперечными бревенчатыми стенами на несколько помещений. Каждое из помещений имеет различную высоту срубов и перекрыто самостоятельными крышами. Алтарь покрыт двухскатной крышей, на которой в урочие конька выполнена небольшая бочка каркасной конструкции. Сруб собственно церковного помещения имеет значительную высоту, завершен повалом, крыша — в виде куба, по центру которого установлена крупная луковичная главка на шейке. Еще 4 главки расположены на полинах по углам четверика. Трапезная и сени имеют одинаковую высоту и покрыты общей двухскатной крышей. На крыше трапезной над Васильевским приделом установлена главка луковичной формы.

С запада к сеням примыкает более узкий сруб перехода из церкви в колокольню и далее по одной оси — сруб колокольни. Сруб колокольни имеет вид восьмерика на четверике. Восьмерик завершается повалом. Ярус звона открыт. Покрытие колокольни — пневмокий купол со шпилем. Срубы сложены из сосновых бревен с перевязкой углов "в обло", восьмерик звонницы — "в лапу". Сварки частично сохранилась тесовая обшивка. Окна всех помещений находятся в одном уровне, в собственно церковном помещении имеются кроме того окна верхнего света, по одному на южном и северном барабанах.

Окна алтаря — трехкосящие, окна собственно церкви и трапезной — пятикосящие.

Помещения церкви разной высоты. В храмовом помещении потолок высокий (см. вкладыш)

запись о храмовом помещении, научно-историческом и художественном значимости памятника.

Характерная для юго-восточной части Карелии конца XVIII — церковь с оригинальным покрытием собственно церковного помещения.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Орфинский В.П. Деревянное зодчество Карелии. Стройиздат.—л., 1972. с.106-108.

2. Вахрамеева Т.И. Проект ремонтно-реставрационных работ по Ильинской церкви на Водлозере., 1982., архив КСНРИМ.

3. Ушаков Ю.С. Ассамбль в народном Зодчестве Русского Севера.—Стройиздат, 1, 1982, с.55.

4. Олюбников А.В. Обмер и проект реставрации Ильинского погоста на Водлозере. - 1951, архив музея-заповедника, Кини.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен вокруг потолков пола декора фасадов интерьеров	+			
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. искуства				
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

сожжная | республ. | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану
от 30.08.1960 г. № 1327Постановление Совета Министров РСФСР

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Охранные зоны не установленыг) балансовая принадлежность и конкретное использование
не используетсяПудожский райисполком

д) дата и № охранныго документа

не имеется

Дата составления паспорта

Составитель Вахрамеева Т.И., архитектор

ф. и. о. (запись для профессии)

(подпись)

І. июни 1968 г.Маркова В.И.

(подпись)

М. П.

Испектор по охране памятников

г. Петрозаводск. Бланк



'D000027541'

Вкладыш

Ильинский погост на Водлозере
 Куганаволокский с/с
 Цурожский район
 Карельская АССР
 Церковь Илии Пророка 1798г.

К разделу УП а)

имеет форму "неба" - усечённой 16-ти граничной пирамиды. В остальных помещениях потолки ниже, горизонтальные, по балкам.

Вход в церковь с юга, крыльцо - одноградиное, крытое. Двускатная крыша крыльца опирается на резные столбы.

Тес крыльца, полины крыши колокольни и собственно церкви имеют окончания в виде усечённых пирамид. Гонт куба и бочки имеет порезку по контуру в виде полукружий.

Основные габариты здания в плане - 8,5 x 34,0м.















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) (индекс)
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников МК РСФСР

Адрес Карельская АССР, Пудожский р-он, Куганаволокский с/с,
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)
Извинский погост

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Церковь Ильи Пророка

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца
		+	

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1798г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельный	туристско- экскурсионное	лечебно- оздоровительное	жилье помещения	хозяйственное	не используется
						+

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	
советская	республ.	местная	не состоит
	+		

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	номера	реставрационные материалы
+	+	+	+

место хранения документов

10 мая 1988г.

М. П.

Вахрамеева Т.И., архитектор

Составитель

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
советский	республикан.	местные

Испектор по охране памятников
(Ф. и. о., подпись)

ВНИИ искусств

Мариова В.М.

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Расположена на свободном от другой застройки острове. Представляет собой объединенные в единый объем церковь и колокольню. Церковь разновысокая, равноширокая. В целом прямоугольный объем имеет различные завершения-алтарь-бочка с полицами, собственно церковь,- наиболее возвышающаяся часть-покрытие "куб" с 5 главками, трапезная и сени ниже, покрытие двускатное, безгвоздевая кровля.

Церковь соединена через глухой переход с более узким объемом колокольни-восьмерик на четверике, крытый пологим куполом со шпилем. Крыльцо с юга. Потолок в кафоликоне-16-ти гранное "небо". Деревянная, рубленая из бревен "в обло", частично обшита. Габариты 8,5x34,0м.

Характерная для конца XIX в. церковь, сочетающая в себе элементы профессиональной и традиционной народной архитектуры.